
المكافعات

حسابات وطرق لف محركات التيار الستمر محركات التيار التغير والحولات الكهربية



إعداد محرف برمح و به بهي محم فرير محمل بهي توب الكه طاء العملي بالتعليم الصناعي

حقوق الطبع والنشر محفوظة للؤلف

طبعة ١٩٩١

يثيه لتنتا الحجالات يمنا

كلهة حق وشكر

احمد الله على ثقة الجميع في كتابى الكهرباء العملية ونظرا لنفاذ الطبعة السابقة فقد قمت بتزويد هذه الطبعة الجديدة بمعلومات وبيانات متعددة لم تكن في الطبعة السابقة حيث وجدت فيها ما يفيد كل من يعمل في هذا المجال وانى ادعو الله أن يوفقنى دائما لخدمة جميع السادة الزملاء وأن أكون عند حسن الظن بى من الجميع .

مع تقديم خالص التحية لكل من ساهم وكانت له لمسة منية او علمية في هذه الطبعة

السادة ادوار غبريال خبير بالتعليم الصناعي

بشير أمين محمد الجندى سيد أمين سيد وكيل القاهرة الفنية بالقبة موجه كهرباء بالجيزة نبيل عبد الفتاح أحمد محمد خلبفة وكيل القاهرة الفنية بالقبة وكيل الجيزة الكهربية

الزميل محمد فريد

كلهة حق وتسكو

الحيد الله عسلى ثقة الجيع في كتابي الكهرباء العيلية ونظرا لننال الطبعة السابقة فقد تبت بقزويد هذه الطبعة الجديدة بمعلوبات وبباتات سندة لم تكن في الطبعة السابقة هيث وجدت فيها با بنيد كل من يعسل في هذا المسال واني الدعو الله ان يوفقني دانها لخديسة جدم السنادة الزيلاد وان اكون هند حسن الظن بن من الجميع .

مع تقديم كالمن التحية لكل من ساهم وكانت له الساة عنياً أو علية في هذه الطبعاة

> السادة ادوار فيريسال خير بالتعليم السناص

يثم أمين محمد الجندى وكيل القامرة النتية بالقية نبيدل عبد الفتاع وكيل القامرة النبية بالقية سيد المسين سسيد موجد كبرباء بالجيزة الحمد محمد خليفة وكيل الجيزة الكبرسة

الزميل

تعریف عربی انجلیزی

ا نهاية كابل

Terminal Lug نهاية موصل صندوق تفريغ بواطDividing box توزيع كابلات تحت الأرض Underground distribution Motor محرك كهربى A. C. motor محرك تيار متغير محرك تيار مستمر D. .C. motor محرك تنافرى Repalsion motor محرك شراجا Schrage motor محرك بطقات انزلاق Slip - ring motor محرك قفص سنجاب Squirrel - cage motor محرك عـام Universal motor Dynamo مولد کهربی محطـة توليد Generating station Substation محطة فرعية محطة محولات Transformer substation Switch board لوحة توزيع In - Series عملى التوالي على التوازى In - Parallel Collector shoe عضو توزيع Commutator عضو توحيد تيار متفير Alternating Current Direct current تىار مستمر

Cable lug

Filament Lamp عاده مصباح فلورسنت Fluorescent Lamp مصباح زئبقی - vapour Lamp مصباح صوديوم Sodium - vapour Lamp Fuse مفتاح عاده Tumbler switch مفتاح بسكين سلم Double - throw switch ضاغط جرس Button switch Anife Switch مفتاح سكينة مأخ تيار بريزة Socket - outler Ballast ملف خانق محول جرس Bell transformer Starter يادىء تشغيل Trembling bell جرس رنان Buzzer جرس طنان مفتاح توقیت Time Switch مفتاح تلامس بقاطع تلقائي Contactor هفتاح عاكس Reversing Switch مفتاح قاطع زيتي Oil circuit breaker موصل تضبان رئيسية Busbar موصل خط هوائي Overhead line برج شد الأسلك Tower

عديف عربي انطارى

رالملا الراسية gul sids) فهارا مومسل Terminal Lug صندوق تغريخ بواط Dividing box توزيع كالملات تحت الارغن Underground distribution Motor - La 240 محرك تيار متفي Motor . A. C. motor Repalsion motor ನಿರ್ವಹಿಸುವ Schrage motor tal a dia يمرك بملكات الزلاق Slip - ring motor محرك تفص سنجاب Squirrel - cage motor المنابع motor مرك على المنابعة mele Zoge Dynamo Generating station and a Line Substation Fire is a line of the state of th acal same Vi Transformer substation اومة توزيه Switch board على النوالي n - Series n - Parallel على التوازى Collector shoe with عمرة وسلمه Commutator Alternating Current in 1 -

Direct current

Filament Lamp alco Filament somety electric Fluorescent Lamp Mercuy - vapour Lamp : amely english Sodium - yapqur Lamp House ruse Tumbler switch LL - LLL واس زولس ولتند Double - throw switch Button switch and Button Knife Switch 315 - Life Socket - outler - 5 14 Just St. ملقه خانق . Ballast Bell transformer Level seems المعالة وعالم Starter جرس رسان Hed galidmer? جرس طنان Buzzer Time Switch can - Line منتاح تلاسى بقاطع تلقاني Contactor Reversing Switch LSL: - L IL.

بغتاح عاطع زيتي

Oil circuit breaker

وصل تضيان رئيسية Busbar

Overhead line att and bearing

y and Wandle newor!

مفكرة سريعة

تمريف وهدات القياس الكهربية دابها قعالا

تنقسم المادة بالنسبة لمرور التيار الكهربى فيها الى نوعين فليفا

عو ومدة عيل التوة الدادمة الكوية ا في خلاصه المالالم القولا

وهي المادة التي تسمح لمرور التيار الكهربي فيها ، وهي أيضا المادة التي تحتوى على الكترونات حرة ، وقد تخلف هذه المادة فيما بينها بدرجة جودة توصيلها للكهرباء حيث نجد أن الفضة وثلا تعتبر أجود المواد توسيلا للكهرباء ثم باقى المواد حسب جودة التوصيل و اعتم قرات الما

٢ _ مادة عازلة:

وهي المادة التي تقاوم مرور التيار الكهربي فيها - وهي أيضا تختلف فيما بينها بدرجة عزلها حيث نجد أن الميكا الصلبة أجود المواد العازلة ثم تأتى بعد ذلك باقى المواد حسب جودة العزل . Mile youly been tale Back

tales .

عدًا المصل عداره واحد نوات .

وقساوى اغريش ١٠٠٠ .

المقاومة والكهرباء:

يمكننا القول بأن المقاومة هي خاصية المادة المقاومة لمرور التيار الكهربي ، ووحدة هذه المقاومة هي الأوم (واحد اوم التي تبديها الدائرة التي على طرفيها فرق جهد واحد فولت بحيث يكون التيار المار في هذه المادة الكيرسة ، اي أن معامل القدرة بتعلق بالفرق المحم، (تيما عما وم أعقم وهو يساوى دانما في قيمته اتسان من واحد م حديد عليه عنا عنمواقلا

emiles (him i liade - the i little is) يمكننا القول أن المقاومة النوعية للمادة هي (مقاومة موصل طوله واحد سنتيمتر ومساحة مقطعه واحد سنتيمتر مربع في اتجاه مرور التيار).

القدرة المستقاد بها وتقاس حماز الوالهد وهي أقل من القدرة ويرمز لها (ع) وهي تتناسب طرديا مع الطول وعكسيا مع مساحة مقطع الموصل _ فاذا كانت (م) رمز المقاومة ، (ل) رمز طول الموصل ، (س)رمز مقطعه يكون قانون المقاومة كالآتى : flac a liella ... i :

تعريف وحدات القياس الكهربية ولم وهذات القياس الكهربية ولم وهذات القياس الكهربية ولم والمرابة والمرابة

تنقسم السادة بالنسبة لمرور التيار الكهري غيها التي نودن تعاوفلا

هو وحدة قياس القوة الدافعة الكهربية (ق.د الله) وهو مقدار القوة الدافعة التي تحدث قيارا شدته واحد أمبير مع موصل مقاومته واحد أوم .

التي تحتري على الكترونات بعرة ، وقد تخلف هذه المادة عبما بنوي بما

هو الوحدة التي تقاس بها شدة التيار الكهربي وهو عبارة عن التيار الذي يمر في مقاومة مقدارها وأحد أوم وفرق جهد بين طرفيها مقداره واحد مولت .

وعي المادة التي تناوم مرور التيار الكورس فيها - وعي أيضا: تجولا

هو الوحدة العلمية لقياس المقاومة وهو عبارة عن مقاومة الموصل الذي يصلح لمرور تيار كهربي شدته واحد أمير أذا كان فرق الجهد بين طرفي هذا الموصل مقداره واحد فولت .

بسكنا القول بأن القاومة هي خاصية المادة القاومة في قالمالماله

هو جيب تمام زاوية الوجه بين موجه التيار وموجه الضغط في الدائرة الكهربية ، اى ان معامل القدرة يتعلق بالفرق الوجهى بين الضغط والشدة وهو يساوى دائما في قيمته أقـل من واحـد صحيح ويرمز له (حتا ه) ويساوى (القدرة الفعلية ب القدرة الظاهرية) .

واحد سنتيمتر ومساحة مقطعه واحد ساتيس مرس في أنحاه ترو الندار ا

هى القدرة المستفاد بها وتقاس بجهاز الواتمتر وهي أقل من القدرة الظاهرية لأن هناك جزء من القدرة الظاهرية يفقد في التغلب على المقاومة التأثيرية والاستاتيكية وتساوى (ض بش بجتاه).


القدرة الظاهرية:

وهى أكبر من القدرة الفعلية المستفاد بها وتقاس بالفولت أمسير وتساوى (ض×ش) .

حدول قانون أوم والقدرة مُنْانِع فِيهِ الْأَنْ تَالِمُ الْمُنْانِعِ الْمُنْانِعِ الْمُنْانِعِ الْمُنْانِعِ الْمُنْانِعِ الْمُنْانِعِ

عن طريق هذا الجدول يمكن حساب كل من الآتى :

ال _ قيمة الضغط = فولت السناء المدول الميار = أمير
الميار = أمير الميار الميار = أمير حساب الميار الميار



على هذا يكون قانون أو كالآتى:

الميار ما ينتج من الصدية الكيريية حسب فلرونها وتبية تأثيرها على الميار العسى حيث يتأثر العسى أو النطق وفي بعض المالات بختل النواذن والابدراك ويبكن أن نصل لدرجة الشلل .

في بعض الحالات يفتج عند الاصالة بحدوث فونس عيض نتيجة وصلة فصر أو اردى أو بدمل التأثير الحراري للتبار بعبه = ---- = نه

محدول قانون أوم والقدرة المحثان على من الآتي عدا الجدول بمكن حساب كل من الآتي

عملى الانسان بتواية ما لمفتحا فيد ا

y in that the of the - -

كثيرا ما يتعرض الانسان لصدمة كهربية نتيجة اتصال أي جزء من جسمه مع موصل تيار كهربي غير معزول الأمر الذي ينتج عنه الآتي :

- ١ _ تأثير التيار على القلب .
- ٢ _ تأثير التيار على الجهاز العصبى •
- ٣ _ تأثير التيار بحدوث حروق نتيجة تواجد قوس كهريي .

التأثير عسلي القلب:

في حالة تأثير الصدمة الكهربية على القلب تحدث حالة الوناة لأن مرور التيار بشدة معينة عن طريق القلب يزيد من عمل القلب زيادة كبيرة جـدا فيعمل القلب دون انتظام الى درجة الارداق ثم يتوقف .

وتسمى هذه الحالة بوهج نجوات القلب وهى تؤدى الى الموت نورا ، ويلبغ حدة شدة التيار المسموح بها للقلب ما يقرب من ٢٥ مللى أمبير الى ٧٥ مللى أمبير وحسب الظروف التي تحدث فيها الصدمة الكهربية ولمدة ٣٠ ثانية .

التأثير على الجهاز العصبي:

كثيرا ما ينتج من الصدمة الكهربية حسب ظروفها وقيمة تأثيرها على الجهاز العصبى حيث يتأثر السمع أو النطق وفي بعض الحالات يختل التوازن والإدراك ويمكن أن نصل لدرجة الشلل .

التأثير بحدوث حروق:

في بعض الحالات ينتج عند الاصابة بحدوث قوس كهربى نتيجة وصلة تصر او ارضى او بفعل التأثير الحرارى للتيار .

Su = Su x n = ielin

والاصابة بالحروق الناتجة على لقوس الكهربي ليست مميتة ولكن ربماً ينتج عنها بعض التشوهات الخطيرة وقد يحدث الاحتراق بالتأثير الحراري للتيار في حالة الضغط العالى اذ أنه من المكن في هذه الحالة مرور تيار كبير جدا خلال الجسم يجعله في بعض الحالات يصل لدرجة التفحم .

القيار الكورس في معدن خاص ذو مقاوية خاصة تطلب والفرض الطلوب مصد يمكن التول انه عندما ياسينا ويسن يثانواك ذو مقاومة تتولد غيسه

نعرف أن التيار الكهربي ينقسم الى نوعين هما:

ا _ تيار ثابت القيمة والاتجاه وهو التيار المستمر وهــذا التيــار لا يتعامل مع طرف الارض .

٢ _ تيار متردد وهو متغير التيمة والاتجاه وهذا التيار يتعامل مسع طرف الأرض .

لذا نجد أن التيار المستمر أقل خطرا من التيار المتغير وبالذات في حالة ما يكون تردد التيار المتغير . و ذبذبة في الثانية حيث يحدث في الانسان تصلب في العضلات ويجعل المصاب من الصعب عليه التخلص من التيار الكهربي وبذلك يستمر فترة طويلة بدرجة خطيرة .

ولكن كلما ارتفع تردد التيار المتغير تقل خطورته حيث نجد مثلا التردد العالى الموجود في محطات الارسال للاذاعة غير ضار نتيجة الأثير السطحى ولكن يكبن خطره فقط في امكانه احداث حروق في جسم الانسان .

لذا ومن الشرح السابق وجب اتخاذ الاختياطات اللازمة لوقاية الانسان منخطر الكهرباء باستعمال الوقاية وسلك الأرض .

1 - Te ? 1 - 1 - 1

7 - inied Thing 3 .

الإ - شيرة التيار في الجيار .

is - sale is the ledge of the the thereise

c - Hiler Mar His Harli .

والأصلام المعلمة التابيع في حياتا العملية على منا

ينتج عنها بعض التشوعات الفطية وقد يمدث الاحتراق بالتأثير

التعار في حالة الضغط العالم أذ أنه من المكن في هذه المثلة عرور تما الد في التأثير الحراري تتجول الطاقة الكهربية الى طاقة حرارية بمرور التيار الكهربي في معدن خاص ذو مقاومة خاصة تتناسب والفرض المطلوب _ حيث يمكن القول انه عندما يمر تيار كهربي في سلك ذو مقاومة تتولد نيـــه حرارة ظاهرة يمكن إدراكها بالحس Low in the Hills I Day L

وتتوقف عملية السخانات والدغايات وغيرها من أجهزة التسخين على هذه الخاصية مع العلم بأن الحرارة المتولدة في هذه الأجهزة تتناسب مع الآتے،:

- ١ زمن مرور التيار في جهاز التسخين ويقدر بالثواني .
 - ٢ _ مربع شدة التيار في جهاز التسخين .
- I do i i ca think
- المناع _ استعمال رقم ثابت متداره (۲۶ .ر .) في سالما ال سالمة

من هذه البيانات يمكن استعمال وتكوين قانون تقدير الحرارة المنبعثة ولكن كلما ارتقع تردد التيار النف على معلومة من أمد والتيار التف على معلومة من المار التف على التيار التف على معلومة من المار التف على التيار التيار التف على التيار التف على التيار التي

Hally Herec & scaller Would Willate in inter 111: Upillial

قيمة درجة الحرارة = ٢٤ . ر . × الزمن × مربع شدة التيار × مقاومة اللف = سعرا كما يمكن تجديد مواصفات السلك المستعمل في جهاز التسخين من حيث طوله ومساحة مقطعه من المواصفات الآتية : ١١ المفرد السنا

- ١ _ قدرة الحهاز .
 - ٢ _ ضغط الينبوع .
- ٣ _ شدة التيار في الجهاز .
- ١٠ مقاومة المتى الطولى من السلك المستعمل .
 - o _ المقاومة الكلية للف الجهاز .

من البيانات السابقة وعن طريق قانون القدرة يمكن الحصول على شدة تيار الجهاز ثم عن طريق قانون اوم يمكن معرفة مقدار المقاومة الكلية للجهاز وباستخدام جدول أسلاك النيكل كروم يمكن التوصل ألى كل من طول السلك بعد معرفة مقاومة المتر الطولى منه وكذا مساحة مقطعه وفقا لشدة التيار .

طاقة كورية و مستدا يراد المسلطنقال كيثانا المد من ان تتوالي

Wuch Wais:

فى التأثير المغناطيسى حيث يمكن بواسطة التيار الكهربى الحصول على مجال مغناطيسى ويتم هذا بمرور تيار كهربى فى ملف من سلك معزول يتناسب من حيث مقاومته وقيمة التيار المار به ويكون قلب هذا الملف قضيب أو رقائق من الصل بأو الحديد .

نعند مرور النيار الكهربي في الماف تتولد المجالات المغناطيسية في القلبه الحديدي مع ملاحظة أن قيمة وأتجاه هذه المجالات تتناسب مع قيمة وأتجاه التيار الماز في الملف للوالمكس فانه يمكن الحصول من المجال المغناطيسي على تيار كهربي حيث نتول النظرية (اذا قطع موصل ساحة مغناطيسية بالتعامد عليها تولدت في هذا الموصل قوة دافعة كهربائية) .

ويستعمل التأثير المفناطيسي في حالات كثيرة في حياتنا الصناعية والمدنية منها المولدات والمحركات والمحولات وكذا الأجراس وبعض أنواع المفاتيح الأوتوماتيكية والأوناش الكهربية وغيرها .

عضو الاستنتاج أم تغذى الفار فالمنكل بثانيا عذا النيار المستنتج عن طريق

اقطاب المولد كي بيدا عن طريتها استنتاج القرة الدائمة الكهرسة عند ادارة

في التأثير الكيمائي يستعمل التيار الكهربي في عمليات التحليل والنكاشة وعمليات شحن البطاريات السائلة عي أن يكون التار المستعمل في هده العمليات تيارا ثابتا أي مستمر أو ينبوع بتيار متفير ثم يوحد عن طريق أجهزة توحيد التيار — والعكس غانه مكن الاستفادة من التفاعل الكيمائي للحصول على تيار كهربي مثل ما يحدث في اعمدة الثانوية .

والمستمر المستمر المست

تعتبر مولدات التيار المستمر احدى مصادر هذا التيار حيث يوجد مصادر اخرى مثل الأعمدة الجافة والبطاريات الثانوية وعمليات توحيد التيار المتفير .

ويعتبر مولد التيار المستمر في حد ذاته آلة تحول الطاقة الميكانيكية الى طاقة كهربية ، فعندما يراد الحصول على تيار مستمر لابد من أن تتوافر الأسباب الآتية:

۱ _ تواجد الموصل وهو عبارة عن ملف من سلك نحاس معزول .
 ۲ _ تواجد مجال مغناطیسی دائم .

٣ _ تواجد وسيلة ميكانيكية اما لتحريك الموصل أو تحريك المجال المغناطيسي .

وعلى هذا يكون الحصول على تيار من مولد التيار المستمر قد بنى على النظرية التي تقول اذا قطع موصل مجال مغناطيسي او اذا قطع مجال مغناطيسي موصل تتولد في هذا الموصل قوة داغعة كهربية لأن هذا المجال عند قطعه للموصل يؤثر على الالكترونات الحرة لذرات معدن هذا الموصل قتندفع في اتجاه واحد من احد طرفي الموصل الى الطرف الآخر وبذلك يصبح الطرف الذي تتجه اليه الالكترونات موجب التكهرب والطرف الذي تتجه منه الالكرونات سالب التكهرب وينشأ بين الطرفين قوة دافعة كهربية تعمل على امراز تيار في الموصل في اتجاه عكسي لاتجاه الالكترونات هذا اذا كانت على امراز تيار في الموصل في اتجاه عكسي لاتجاه الالكترونات هذا اذا كانت الدائرة متفلة .

بعد هذا يجب ان نعرف انه لابد من تواجد مغناطيسية ثابتة في حديد القطاب المولد كي يبدأ عن طريقها استنتاج القوة الدافعة الكهربية عند ادارة عضو الاستنتاج ثم تغذى ملفات الاقطاب من هذا التيار المستنتج عن طريق منظم غولت يتحكم في قيمة الفولت المغذى لملفات الاقطاب فنتحكم في قيمة المجال وبالتالي نتحكم في قيمة الاستنتاج مع ملاحظة أن التيار المستنتج في مولد الثيار المسمر هو تيار متغير والسبب هو دخول ملفات عضو الاستنتاج تدريجيا في مجال الاقطاب ثم تبدأ الخروج منها وتكرر هذه العملية تحت كل من القطب الشمالي والقطب الجنوبي ولكن عن طريق كل من الفرش وعضو التوحيد بمكن تثبيت قيمة واتجاه هذا التيار وبذلك نحصل على تيار مستمر م

هذا وتعتبر الأجزاء الأساسية التي يتكون منها كل من المولد والمحرك واحدة ولكن تسمى مجموعة القطاعات النحاسية في المولد بعضو التوحيد لانها مع الفرش توحد التيار وتسمى في المحرك بعضو التوزيع لأنها توزع التيار على ملفات عضو الاستنتاج .

اهم الأجزاء التي يتكون منها محرك التيار المستمر هي من سلطانه ا ١ ــ دائرة التنبيه . ٢ ــ دائرة الاستنتاج عيدا ما المستنباج عيدال المستنباج عيدال المستنباج عيدال المستنباج عيدال المستنباج عيدال المستنباج عيدال المستنبات التغذيبة .

او المواد منصدما في المعركات الصفي ف والمتوسطة عبارة عبامقطينيا فياء

تتكون دائرة التنبيه من جزئين هما حديد الاقطاب وملفات الاقطاب أما حديد الاقطاب فهو عبارة عن عدد زوجى من القلوب الحديدية مثبتة بالسطح الداخلي لهيكل المحرك أو جسم المحرك المصنوع من الحديد أو الزهر المسبوك ويسمى بحامل الاقطاب وهو يعتبر جزء من الدائرة المغناطيسية للمحرك لانه يتمم دائرة الاقطاب وتختلف طريقة تثبيت الاقطاب الحديدية مع حامل الاقطاب فهى تتم أما بطريقة مسامير قلاووظ أو بواسطة التثبيت الفنفاري أو بالطريقتين معا . أما ملفات الأقطاب فهى تتكون من سلك نحاس معزول له مساحة مقطع معينة وعدد لفات معينة حسب ملك نحاس معزول له مساحة مقطع معينة وعدد لفات معينة حسب ملك نحاس عزول له مساحة مقطع معينة وعدد لفات معينة وتوصيل ملفات الاقطاب يكون بالتوالي مع مراعات مرور التيار في كل ملف لتكوين القطبية (شمالي حبوبي) فيكون مرور التيار في الملف الشمالي عكس مروره في الملف الجنوبي يراعي في المولدات أن القلب الحديدي للقطب يكون عبارة عن كتلة من الحديد حتى يمكن الاحتفاظ بجزء من المجال بها .

عضو الاستنتاج:

يتكون عضو الاستنتاج من مجموعة رقائق من الصاح مجمعة مع بعضها على محور المحرك وهو عمود من الصلب ويوجد بهذه الرقائق مجارى طولية بسطحها الخارجى أما أن تكون مفتوحة أو نصف مقفلة وفائدة هذه المجارى هى وضع ملفات عضو الاستنتاج بها وهى عبارة عن عدد من الملفات من ملك النحاس معزول لها أيضا مساحة مقطع معينة وعدد لفات معينة حسبب حالة المحرك ـ كما يوجد على محور المحرك مجموعة من القطاعات النحاسية مجموعة مع بعضها ومعزولة كل قطعة عن الأخرى وعن المحور تسمى هذه

The same Municiples

القطاعات (عضو التوزيع) اما نوع العزل الموجود بين كل قطعة واخسرى هو رقائق الميكا الصلبة لتحمل عملية الاحتكاك اما نوع العزل الموجود بسين مجموعة القطاعات وجلبة التجميع ففى الميكانيت المرنة لسهولة تشكيلها في العزل الداخلي هذا وتلحم أطراف ملفات عضو الاستنتاج البدايات والنهايات في قطاعات عضو التوزيع بطريقة معينة حسب المبين بعد .

I - clie & little .


الفرش ! تنسالا قاء - 7


يختلف تكوين الفرشة من حيث المادة والحجم حسب قدرة المحرك او المولد فنجدها في المحركات الصغيرة والمتوسطة عبارة عن قطعة من الكربون الجيد التوصيل للكهرباء توضع في مكان يسمى (بيت الفرشة) وهو مثبت في حامل موجود في أحد غطائي المحرك وفائدة الفرش في المركات هي نقل التيار الى قطاعات عضو التوزيع لتغذية ملفات عضو الاستنتاج أما في المولدات فهي تجميع التيار المستنتج في ملفات عضو الاستنتاج عن طريق قطاعات عضو التوحيد لتغذية الدائرة الخارجية (الحمل) بالتيار لذا نجد أن مائدة المرش في المحرك عكس مائدتها في المولد كما انه يتوقف عدد الفرشات في المحرك على عدد الأقطاب فاذا كان المحرك ذو قطبين (جنوبي _ شمالي) كان عدد الفرشات اثنين واحدة جنوبية والأخرى شمالية اما اذا كان المحرك ذو اربعة اقطاب اى قطيين جنوبي وقطبين شمالي كان عدد الفرشات أربعة بحيث توصل الفرشة الأولى مع الثالثة (جنوبي) والفرسة الثانية مع الرابعة (شمالي) هذا ولوضع القرش وضع خاص يقارن بالنسبة لحور الأقطاب ويتوقف على هذا الوضع نوعية لحام اطراف ملفات عضو الاستنتاج مع قطاعات عضو التوزيع - أما المحركات والمولدات الكبرة يكون تكوين الفرش من الكربون والنحاس معا . care Huminis:


لف عضو الاستنتاج

مبل أن نبدا في عمليات لف عضو الاستنتاج لسواء عن طريق المات ثم تجهيزها على الفورمة الخشبية أو عن طريق اللف اليدوى يجب تنفيذ الآتى:


الاستنتاج وهي موجودة في قطاعات عضو التوزيع وذلك من بقايات اللحام السابق ثم خرط عضو التوزيع وذلك من بقايات اللحام السابق ثم خرط عضو التوزيع خرطا ناعما لتسوية سطحه ثم اعادة عزل المجارى وتفليج قطاعات عضو التوزيع .











- ٢ ـــ ملت القطب بعدد التخديم .
- ٣ وضع المان مع القطب .
- 1 _ عضو توزيع كامل.
- ه ــ قطاع في عضو
- توزيـع . ٦ - تطعة من قطاعات عضو التوزيع إعلا















الاختبارات اللازمة

قبل أن نبدأ في لف عضو الاستنتاج يجب أولا تفليح قطاعات عضو التوزيع وخرط سطحها الخارجي أذا لزم الأمر ثم الاختبارات الآتية كما هو موضح بالرسم:

- ١ _ اختبار كل قطعة عضو توزيع مع المحور .
- ٢ _ اختبار بين كل قطعة عضو توزيع والقطعة المجاورة لها يمين
 - ٣ _ اختبار أطراف الملفات مع الحور .
 - إلا الاختبار بعد اللحام ببن القطاعات والمحور .



الارتباط بين أجزاء المدك

للف عضو الاستنتاج يجب التعرف على البيانات الآتية :

- ١ _ عدد الأقطاب .
- ٢ _ عدد مجارى عضو الاستنتاج .
- ٣ _ عدد قطاعات عضو التوزيـع .

- الدهم الفرش . سقالا الميلوما بسمادة
- ه موضع الفرش بالنسبة للأقطاب .

الارتباطات واعبد حشاك بي عالما وحسالا

أولا : هناك ارتباط بين الأقطاب والفرش وهو نوعين :

(۱) ارتباط عددی فاذا کان المحرك ذو قطبین شمالی وجنوبی کان له فرشتین واحدة شمالی والاخری جنوبی واذا کان له أربعة أقطاب یکون عدد الفرش أربعة وهكذا .

(ب) ارتباط موضعى بالنسبة لمحور كل من الأقطاب والفرش لتحديد لحام أطراف ملفات عضو الاستنتاج في قطع عضو التوزيع وهو أما أن يكون المحورين متوازيين أى وضع الفرش أمام منتصف القطب ويكون لحام الأطراف في منتصف خطوة الملف وأما أن يكون المحورين متعامدين فيكون اللحام أمام مجرى البداية .

ثانيا: هناك ارتباط بين كل من عدد قطاعات عضو التوزيع وعدد مجارى عضو الاستنتاج لتحديد عدد الموصلات التى يلف بها كل ملف وذلك عن طريق قسمة عدد القطاعات على عدد المجارى فاذا كان عدد القطاعات يساوى عدد المجارى كان الناتج موصل واحد للف الملف واذا كان عدد القطاعات ضعف عدد المجارى كان الناتج موصلين للف الملف .

ثالثا: الارتباط بين كل من الخطوة القطبية والخطوة الخلفية وسنيين هذا في طرق اللف .

الحصول على الخطوة القطبية من قسمة عدد مجارى عضو الاستنتاج على عدد الاقطاب .

المحصول على الخطوة الخلفية من قسمة عدد المومسلات الكلية بعدد الأقطاب ويجب أن يكون الناتج فردى العدد .

كما يمكن الحصول على الخطوة الخلفية من (الخطوة القطبية × عدد موصلات المجرى) + 1 هذا ولكل من الطريقتين السابقتين للخطوة الخلفية استعمال خاص سنبينه في طرق اللف .

التحضي لعملية اللف من عد ا

بعد تنظيف عضو الاستناج من بقايا اللف القديم واختبار عضو التوزيع للتأكد من سلامته نبدا في تجهيز الآتي :

٥ - جهاز آغو أو مصباح اختبار ، ٦ - كاوية لحام مناسبة ،

٧ - مطور لحام والقصدير . ٨ - مطواه مناسبة .

٩ _ تطعة شريط قطن . ١٠ _ قطعة دوباره مناسبة .

لف الملفات له طريقتين أما لف يدوى وأما باستعمال الفورمة :

طرق لف اللفات و حون الما

أولا: أذا كان اللف يدوى نتبع الآتى: بقياميا عدم وأوا واطالا

La 110 sieleli 1200

٢ _ بعد الانتهاء من لف الملف الأول نبدأ ببداية الملف الثانى من
 مجرى نهاية الملف الأول وحسب خطوة اللف نكمل عدد لفات الملف الثانى .

٢ _ بعد الانتهاء من لف الملف الثانى نبدا ببدايــة الملف الثالث من مجرى نهاية الملف الثانى وحسب الخطوة نكمل عدد لفات الملف وهكذا حتى نكمل اللف .

ثانيا اذا كان اللف باستعمال الفورمة نتبع الآتى:

استط جانب البداية للملف الأول ولا تسقط النهاية ثم بداية الثانى والثالث والرابع حتى تصل الى المجرى المفروض اسقاط فيها نهاية الأول واستط بداية ملف وفوقه نهاية الأول ثم اسقط بداية ملف وفوقه نهاية الثانى وهكذا حتى يكتمل لف عضو الاستنتاج .

المال الم سنهمة ما ينموذج لعملية اللف اليدوى له المنهمة ما معملية

مضو استنتاج يحتوى عملي ١٢ مجرى وعدد اللامات ١٢ وعدد الأقطاب ٢ قطب . في مقرى والأغر في مجرى ثانية والسلامة المجودة بين المع بضاء الموصل وعي غير ضاء الملك _ سادًا كان شدد م

ماقاء وساوى مدد قطاعات عداء الميونقة بتاولم ويرشنون بورس عضو الاستنتاج لاعادة لفه وفي هذا المان المام المام المثال يمكن أن نقول أن الملك سيلف م بسلك واحد وعدد لفات معينة .

> اما خطوة الملف العملية فبي : ا ف عدد مجاري عضو الاستثناج الما الما الما عافي المحرو بداية ونعلية بالذاعة ١٤١٤.

الما الما المحال المحال المحال المعالم المحال المحا

وعلى هذا يكون استاط اللفات بالطريقة الآتية :

مجرى بداية اللف مجرى نهاية اللف

الأول ابدر المعلق على ويمال به 12 مق قبل

الثانئ الإم من الم الم علم الم الم من الثاني الم

الثالث على المحادث على المحادث الثالث

الرابع : ع من ولتنكال و د د اب


السابع: ٧


الثامن: ١٢

الحادي عشر: ٣ - ____

الثاني عشر : ٨







بعد ان تعرفنا على طرق اسقاط الملفات يجب ان نعرف بأن الأطوال المستقيمة من الموصل والموجودة داخل المجرى تعتبر هى الجزء النعال اما الأجزاء خارج المجرى ما هى الا مكملة للدائرة الكهربية بين موصلين احدهما في مجرى والآخر في مجرى ثانية والمسافة الموجودة بين الموصلين تسمى مخطوة الموصل وهى غير خطوة الملف _ فاذا كان عدد مجارى عضو الاستنتاج يساوى عدد قطاعات عضو التوزيع يكون في كل مجرى موصلين حدهما بداية ملف والثانى نهاية أما اذا كان عدد قطاعات عضو التوزيع ضعف عدد المجارى يكون في كل مجرى أربعة موصلات اثنين بدايات واثنين فيايات ويتصل كل منها مع موصل آخر في مجرى اخرى ولكى نتعرف على كيفية توصيل كل موصلين مع بعضهما نتبع الآتى :

أولا: (1) اذا كان عدد القطاعات النحاسية يساوى عدد المجارى يكون كما شرحنا ساتقا عدد الموصلات في المجرى بداية ونهاية وتأخذ البداية رقم نودى والنهاية رقم زوجى وعلى هذا تكون المجرى الأولى البداية رقم (1) والنهاية رقم (۲) والمجرى الثانية التي تلى الأولى في اتجاه عقرب الساعة البداية رقم (۳) والنهاية رقم (۶) وهكذا في باقى المجارى .

(ب) اذا كانت عدد القطاعات النحاسية ضعف عدد المجارى يكون عدد الموصلات في المجرى أربعة على هذا الترتيب بداية رقم (١) ونهاية رقم (٢) وبداية رقم (٣) ونهاية رقم (٢) وبداية رقم (٣) ونهاية رقم (٥) ونهاية رقم (٨) وهكذا .

ثانيا: احسب خطوة الموصل الخلفية على اساس ضرب عدد الموصلات الموجودة في المجرى الواحدة في عدد مجارى عضو الاستنتاج ثم اقسم الناتج على عدد الاقطاب مع مراعاة أن يكون الناتج فردى العدد غاذا كان ناتج القسمة رقم زوجى عليك أما أضافة واحد أو طرح واحد من الرقم الزوجي ليصبح فردى واختيار الاضافة أو الطرح يكون على أساس الأصلح فيهما بالنسبة لوضع كل موصل تحت القطب أى يكون وضع الموصل البداية بالنسبة للقطب الشمالي متماثلا مع الموصل النهاية بالنسبة لوضعه تحت القطب الجنبوبي .

ثالثا: لكل عضو استنتاج بالنسبة لعدد موصلاته الكلية وعدد أقطابه واذا كان انطباقي أو تموجى نجد له جدول خاص لموصلاته بين الخطوة الأمامية والخطوة الخلفية.

بيان الخطوة القطبية والخلفية والأمامية

ا _ الخطوة القطبية هي الخطوة العملية وتحدد خطوة الملف من حيث رقم مجرى البداية ومجرى النهاية .

٢ — الخطوة الخلفية هي الخطوة النظرية التي تساعد على رسم انفراد لف عضو الاستنتاج باعتبار الملف لفه واحده وعن طريقها يحدد رقم نهاية كل بداية .

" _ الخطوة الأمامية هي التي تحدد لحام اطراف النهايات صع البدايات في قطاعات عضو التوزيع ،

هنا يمكن القول أنه لا غنى في الناحية العملية والنظرية عن كل من الخطوة القطبية والخلفية لارتباط الاثنين من حيث القيمة كما كل منهما تعدل الأخرى في الحالات الآتية :

الخطوة الخلفية = (الرقم الصحيح للقطبية × عدد موصلات المجرى) + 1 وهناك حالات تكون فيها الخطوة الخلفية زوجية العدد مثل ١٠ أو ١٢ أو ١٤ فهذا الناتج الزوجي يجب تعديله الى رقم فردى بزائد واحد أو ناقص فمتى يكون الزائد ومتى يكون الناقص ٠

(1) اذا كان الملف ملفوف من سلك واحد تحسب الخطوة الخلفية على أساس : عدد الموصلات الكلية ب عدد الأقطاب فاذا كان الناتج زوجى تحسب بناقص وأحد .

(ب) اذا كان الملف ملفوف بأكثر من سلك تحسب الخطوة الخلفية على أساس: عدد الموصلات الكلية ب عدد الأقطاب فاذا كان الناتج زوجى تحسب بزائد واحد أو عن طريق (الخطوة القطبية الصحيحة × عدد موصلات المجرى) + 1 .

كما أن هناك حالات التي تحسب فيها الخطوة الخلفية على أساس + ١٠ تعدل معها الخطوة القطبية بزائد واحد أيضا والسبب في تعديل الخطوة

القطبية رغم أنها سليمة هو ضبط وضع جانبي الملب تحت كل من القطب الجنوبي والقطب الشمالي وسنبين هذه الأوضاع في الأمثلة الآتية :

The likely & lidges a place about one code alle -

حبث رقم مجرى البدلية ومجرى النهابة عضو الاستنتاج يحتوى على ٨ مجرى ، ٨ قطعة عضو توزيع ، ٢ قطب وضع القرش موازى لمحور الاقطاب . انفراد لف لتشو الاستنتاح باعتبار الملف لفة واحدد يون طريقها يحدد رقم

الجدول إلا أياب و ما المنظامات المنظامات المنظامات المنظلامات المنظلاما الخلفية 7.1 7 7 10

١ _ عدد موصلات لف الملف

= A ÷ A = 1 موصل

رم يد عدد الموطنلات في المجرى علما الله من المنا المنا

راعت ليد عدد لمؤمنيلات المافي × جيتانبين علا قرارا

= 1 × 7 = 7 ocal

٣ _ عدد الموصلات في جميع الجاري

= عدد موصلات المجرى × عدد المجارى ١٤ ٧ ١٤ ١٩

٤ ــ الخطوة القطبية أو العملية

= عدد المجارى : عدد الأقطاب الما ع

 $\xi = 7 \div \Lambda =$

ن فيها الخطوة الطنية روم في المثل م المنا الله وا

المعدد الموضلات الكلية المعدد الاقطاب المعدد المعطاب

 $= 11 \div 1 = 1$ تحول الى فردية γ أو γ

الو أعطينا البداية رقم فردى والنهاية رقم زوجي ٢ - ١ - ١ - ٨ - ٨ - ٨

وحيث أن الخطوة القطبية } تكون النهاية الموجودة بها رقم ٨ هي الخاصة بالبداية رقم ١ وعلى هذا تعدل الخلفية الى ٧ من الخاصة بالبداية رقم ١ وعلى هذا تعدل الخلفية الى ٧

٦ _ الخطوة الأمامية


على أساس عدد المسلات الكلية عدد الانطاب بالذا كان النائج الساس عدد الانطاب بالذا كان النائج الساس عدد الانطاب الملكة الم

وعلى هذا يعمل الجدول على أساس الخلفية + ٧ وأمامية _ اواللحام انطباطي منفضف الخطوة بي بسمة رسا تالم عالنه يا ليد تمدل منها الخطوة القطبية بزائد ولحد أيضا والسبب في تعديل الخط وة محرك عضو استنتاجه ٨ مجرى وعضو التوزيع ٨ قطعة

ب عليه وسماؤر الفرش والاقطائيلة الم




Hilland



ب محرك عضو استنتاجه ٨ دجري وعضو التوزيع ١٦ قطعة

a (lied & lide x x a coling 42) + !



١٧ و هذا يكون القانون الثاني للظانية هــــ Wester .

الخطوة المايية

= 1 die - 7 - V1 - 7 = 01

gal, ail Day Haral Hiller + VI ellaber - al

مثال ۲

عضو استنتاج يحتوى على ٨ مجرى ، ١٦ قطعة عضو توزيع ، ٢ قطب ومحاور الفرش والأقطاب موازية . التقسيم

١ _ عدد موصلات لف الملف

= 17 ÷ 1 = 7 موصل

٢ - عدد موصلات كل مجرى

= ۲ × ۲ = } موصل

٣ _ عدد الموصلات الكلية

= 1 x 3 = 77 ocal

٤ _ الخطوة القطبية

 $\{= \uparrow \div \downarrow = \}$

الخطوة الخلفية

= ۳۲ ÷ ۲ = ۱۱ تعدل الى نردى ۱۵ ، ۱۷ ب الخطوة الخلفية

= (الخطوة القطبية xموصلات المجرى) + 1

 $1V = 1 + (\{x\})$

ملحوظة: بالنسبة للخطوة القطبية نجد أن النهاية الثانية في المجرى رقم ؟ هي رقم ١٦ وخاصة بالبداية رقم ١ اما البداية رقم ٣ وهي الموجودة مع رقم ١ في نفس المجرى نجد نهايتها رقم ١٨ وموجودة في المجرى رقم ٥ وهذا وضع خطأ لا ينفذ ويجب عليه تعديل الخطوة القطبية بحيث عتفق مع الخطوة الخلفية فتصبح ٥ بدلا

من } وتعديل الخلفية ١٦ بزائد واحد فنصبح ١٧ وهنا يكون القانون الثاني للخلفية هـو

الأصح .

٦ _ الخطوة امامية

= الخلفية - ٢ = ١٧ - ٢ = ١٥

وعلى هذا يكون الجدول الخلفية + ١٧ والأمامية - ١٥

مثال ۳

محرك تيار مستمر لمحرك ميلينكس فرنسى عدد المجارى ١٠ مجرى وعدد اللامات ١٠ لامه لعضو التوزيع وعدد لفات كل ملف ١٦٧ لفة من ملك قطر ١٠ر٠ مم خطوة الملف ١ – ٥ ٠

التقسيم

١ _ عدد موصلات لف الملف = ١٠ ب ١٠ = ١ موصل


۲ _ عدد الموصدت في المجرى = ۱ × ۲ = ۲ موصل

٣ _ عدد الموصلات لكل المجارى = ٢ × ١٠ = ٢٠ موصل .


٤ — الخطوة القطبية = ١٠ ÷ ٢ = ٥

٥ _ الخطوة الخلفية = ٢٠ بـ ٢٠ = ١٠ تعدل الى ٩ حيث أن المجرى رقم ٥٠ حسب الخطوة القطبية بها النهاية رقم ١٠ وهى الخاصـة بالبدايـة رقم ١٠

انفراد لف عضو الاستنتاج السابق




لحام منتصف الخطوة مرحل الى الخلف شمال




المام مغتصف الضعاءة موسل الى المناف شمال


عضو استنتاج ۱۲ مجری ۱۲ لاهه ۲ قطب لحام انطبائی المام المجری اللف سلك واحد بخطوة (۱۱ – ۲۱)




انفراد لف عضو استنتاج ١٢ هجرى ١٢ لامسه ٢ قطب لحام انطباقي في منتصف الخطوة خطوة اللف ١ - ٦ اللف سلك واحد









انفراد لف عضسو استنتاج ١٤هجرى ٢٨ لامسه لحسام انطباقى منتصف الخطرة اللف ٢ سلك بخطوة (١ – ٧)



when the filter wills of the place parties 1 1 - X)



the te wing the said of Y said of Your I said



Makes in our leadles care llaging

quilley I've liez فرنسي عدد لفات اللف ١٥ لفة قطر السلك ١٣٠٠ مم اللف سلك واحد بخطوة (١ - ٩

Y was IN It they are les ese Widle . والقرش أمو الغما أرسة المنال بالما المد بسم ينه مد هي منتصف الخطوة البداية والنهاية م WELL ALL AL ING

أحد ن لسدة القيار توزع بين النارض المتبطلة نتقل شدة النيار الواقعة على كل قرشة وهنا يكون حجم الترشية أصفر وهذه الصالة نجدها تستنهل في الولدات الكبرة الشاهرة

عيث تجد أن عدد القول يساوى عدد الاقطاب .

العلاقة بين عدد الأقطاب وعدد الفرش في الانظباقي والتوجي

في حالة الانطباقي نجد أن عدد الفرش ثابت لا يتغير الا أذا تغير عدد الاقطاب وعلى هذا نجد أن عدد الفرش دائما يساوى عدد الأقطاب .

فاذا كان عدد اقطاب مثلا أربعة نجد أن عدد الفرش هو أيضا أربعة وحيث أن ملفات عضو الاستنتاج قسمت كهربيا حسب عدد اقطاب فاننا نجد في هذا المثال أن ربع الملفات محصورة بين فرشتين متماثلتين الأمر الذي يترتب عليه نواجد أربعة دوائر توازى .

ولكن في حالة التموجي نجد الوضع يختلف فاذا كان عدد الاقطاب اربعة كالمثال السابق فان عدد الفرش لا يخضع لهذا العدد حيث أنه يمكن جعل عدد الفرش أربعة في بعض الحالات ولكن من الشرح الخاص بالنموجي تعرفنا على عدد دوائر التوازي في التموجي لا يتغير عن اثنين مهما تغير عدد الأقطاب وفي هذه الحالة يمكن الاستغناء عن فرشتين من الاربعة والاكتفاء بفرشتين فقط ويمكن تطبيق هذا على أي عدد من الاقطاب .

هنا يمكن القول بالتعريف الآتى :

في حالة الانطباقي الوضع ثابت وتسياوي عدد الأقطاب مع عدد الفرش مع عدد دوائر التوازي .

اما في حالة التموجي الوضع فيه اختيار بالنسبة لعدد الفرش وعدد الاتطاب حيث يمكن جعل عدد الفرش يساوي عدد الأقطاب واما أن نجعل عدد الفرش اثنين فقط مهما كان عدد الأقطاب ولكن الثابت الذي لا يتفسير هو عدد دوائر التوازي فهو دائرتين دائما لا تتغير بتغير عدد اقطاب .

عندما بعدل عدد الفرش في التموجي الى فرشتين نقط نجد هــذلا الوضع من الناحية العملية أن تتحمل كل فرشة من الاثنين شدة تيار الآلة بالكامل الأمر الذي يترتب عليه تغير حجم الفرشة الى اكبر كي تتحمل هذه الشدة من النيار وتتناسب مع عضو التوحيد .

وعندما نستعمل الفرش بعددها الأصلى نجد ان شدة التيار توزع بين الفرش المتماثلة فتقل شدة التيار الواقعة على كل فرشة وهنا يكون حجم الفرشة اصغر وهذه الحالة نجدها تستعمل في المولدات الكبيرة القدرة حيث نجد أن عدد الفرش يساوى عدد الاقطاب .

مقارنة بين الانطباقي والتموجي

- الانطباقی : نحصل علی (ق.د.ك) منخفضة وشدة تيار عالية .
 في التموجي : نحصل على (ق.د.ك) عالية وشدة تيار منخفضة .
- ٢ في الإنطباقي : عدد دوائر التوازي تساوي عدد الأقطاب .
 في التموجي : عدد دوائر التوازي اثنين فقط مهما كان عدد الأقطاب .
- على المراق الموصلات له وضعين اما امام المجرى أو في منتصف الخطوة حسب وضع الفرش بالنسبة لمحور الأقطاب في التموجي : لحام اطراف الموصلات له وضع واحد وهو الاتجاه بطرف البداية الى جهة اليسار بمقدار نصف خطوة الملف العملية والاتجاه بطرف النهاية جهة اليمين بمقدار نصف خطوة الملف العملية ومع الالتزام بالخطوة الأمامية الموجودة في الجدول .
- ٢ _ يستعمل الجدول سواء في الإنطباقي والتموجي لتحديد خطوة الموصل الخلفية والأمامية في شرح رسم الانفراد الخاص بعملية اللف مع مراعاة أن تكون الخطمة فردية .
- T _ في الانطباقي الخطوة الخلفية بالزائد والأمامية ناقص مثب الما الما في التموجي كل من الأمامية والخليفة بالزائد .

محركات التيار السيتمري المال عماسة المال

تنقسم انواع محركات التيار المستمر بالنسبة لنوعية توصيل ملفات التنبيه في المحرك مع المنتج فهي أما أن تكون بالتوالي أو بالوازي أو يجمع المحرك بين ملفات التوالي والتوازي م

المحرك بين ملفات التوالي والتوازى و محرك التبيه متصلة مع المنتج محرك التوالى: في هذا المحرك تكون ملفات التبيه متصلة مع المنتج بالتوالي وتتكون من سلك ذو مقطع كبير وعدد لفات قليلة _ ويعتبر هـذا المحرك من النوع المتغير السرعة حيث تقل بزيادة الحمل الواقع عليه وتزداد بنقصانه ، لذا يلزم عدم تشغيله بدون حمل حتى لا يدور بسرعة عاليـة كما أن عزم دورانه عند الابتداء يكون كبير وبذلك يمكنه القيام بالحمل عند دورانه وهو يستعمل في الأوناش وآلات الجر والقاطرات ويمكن التحكم في سرعته بوضع مقاومة بالتوازى مع ملفات التنبيه .

بقارنة بن الانطباقي والتبوجي

محرك التوازى: في هذا المحرك تكون ملفات التنبيه متصلة مع المنتج بالتوازى وتتكون من سلك ذو مقطع صغير وعدد لفات كثيرة _ يعتبر هذا المحرك ثابت السرعة مهما تغير الحمل وعزم دورانه يزداد بزيادة الحمل ولكن عند بدء الحركة يكون عزمه صغير لذا يستعمل في الاغراض التي لا يقوم فيها المحرك بالحمل والتي تحتاج الى سرعة ثابتة ويكمن التحكم في سرعته بتوصيل مقاومة بالتوالى مع ملفات التنبيه بحيث تتحكم في الفيض المفناطيسي الخاص بالأقطاب .

هذا ويمكن عكس اتجاه دوران النوعين السابقين وذلك عن طريق عكس اتجاه سير التيار أما في المنتج أو في ملفات التنبية .


المحرك المركب تصير كلاهما نقسم المحرك المركب الى نوعين محرك مركب طويل ومحرك مركب قصير كلاهما نقسم الى اما مركب أضافى او مركب فرقى ونظرا لاحتواء هذا النوع من المحركات على نوعين من ملفات التنبيه حيث نجد ملفات تنبيه تتصل بالتوازى مع المنتج وملفات اخرى تتصل بالوالى مع المنتج لذا سمى بالمحرك المركب الما من حيث مركب أضافى ومركب مرقى سواء فى المركب الطويل أو القصير يرجع هذا الى سير اليار فى ملفات التوالى حيث نجد الآتى :

(أ) محر كمركب اضافى : في هذا النوع تكون مغناطيسية ملغات التوالى تساعد ملفات التوازى اى سير التيار في كل من ملفات التوازى والتوالى واحد .


(ب) محرك مركب فوقى: في هذا النوع تكون فيه مغناطيسية ملفات التوالى تعاكس مغناطيسية ملفات التوازي وتكون الاستفادة بالفرق بينهما لأن سير التيار يكون في ملفات التوالى عكس اتجاه سير اليار في ملفات الوازى .


ملاحظة: المحرك الفرقى تزداد سرعته بزيادة الحمل لأن تيار الحمل في ملات الوالى يضاد المجال الرئيسي لذا نجد استعماله تليل أما المحرك الاضافي له خواص محرك التوازي ويستعمل بكثرة ،

دائرة محرك توالى مع بدء الحركة




دائرة محرك توازى مع بدء الحركة





محسركات التيسار المسستور



حسابات لف عضو الاستنتاج

تتوقف هذه الحسابات على قيمة الآتى :

- ١ _ قيمة الضغط المطلوب أخذه من المولد ويرمز له (ض) .
 - ٢ _ عدد الأقطاب ويرمز له (ق) .
 - ٣ _ قيمة المجال المفناطيسي ويرمز له (خ) .
- عدد الموصلات الكلية الموجودة في جميع المجاري الخاص بعضو الاستنتاج ويرمز لها (س) .
- م ـ قيمة سرعة الدوران في الدقيقة ولكن عند استعمال هذه القيمة نأخذها
 على اساس قيمتها في الثانية ويرمز له (ع) .
- ٦ عدد الدوائر في عضو الاستنتاج المتصلة بالتوازي وهي كما شرحنا سابقا دائرتين فقط في التموجي مهما كان عدد الاقطاب وفي حالة الانطباقي تتساوى دوائر التوازي مع عدد الاقطاب ويرمز له لعدد دوائر التوازي (و).

لاحظ أن قيمة المجال المغناطيسي من حيث زيادته أو نقسه وكذلك قيمة سرعة الآلة التي تدير المولد من حيث زيادتها أو نقصانها كل من الاثنين له التأثير الأساسي على قيمة القوة الدافعة الكهربية المستنتجة .

من البيانات السابقة يمكن حساب قيمة (ق،د،ك) المستنتجة في عضو الاستنتاج على اساس تركيب القانون الآتي :

 $\frac{2 \times 5 \times 10^{-3}}{6 \times 5 \times 10^{-3}} = \frac{120}{600}$ في $\frac{120}{600}$ $= \frac{120}{1000}$ $= \frac{120}{1000}$ $= \frac{120}{1000}$

تعتبر تركيبة هذا القانون للحصول على قيمة (ض) هي واحدة من تركيبات أخرى يستعمل فيها نفس الرموز السابقة .

هذا ويمكن حساب (ض) أيضا عملى النحو التالي في النطباتي = خ × ع ثانية × س × ١٠

اما في التموجي = عدد ازواج الاقطاب × خ × ع ثانية × س × ١٠٠ ولكي نحصل على عدد الاسلاك الكلية في القانون السابق نعام أن كل مجرى من مجارى عضو الاستنتاج يوجد بها جانبي ملف فاذا كان جانب الملف عبارة عن ١٠٥ لفة يكون في المجرى ٣٠٠ سلك واذا كان عدد المجارى مثلا ١٠٠ مجرى يكون عدد الأسلاك هو حاصل ضرب عدد الاسلاك في المجرى في عدد المجرى عدد الاسلاك في المجرى في عدد المجرى عدد الاسلاك المجرى في عدد المجرى عدد الاسلاك المجرى في عدد المجرى في عدد المجرى في عدد المجرى في عدد المجرى المجرى في عدد المجرى المجرى في عدد المجرى المجرى في عدد المجرى المجرى المجرى في عدد المجرى المجرى في عدد المجرى المجر

ملاحظة: في حالة الإنطباقي نظرا لقسمة عدد الأقطاب على عدد دوائر التوازى وهما متساويان والناتج واحد صحيح نجد في قانون (ض) في الانطباقي لم يضع هذا في الاعتبار في حالة التموجي نظرا لان عدد الدوائر التوازى دائما اثنين نجد في قانون (ض) تموجي تقسم عدد الأقطاب (ق) على (و) وهي عدد دوائر التوازى ويقال عنها في بعض الاحوال عدد ازواج الاقطاب نظرا لقسمة عدد الأقطاب على اثنين .

مثال

مولد يراد معرفة قيمة ضغطه في حالة التموجي والانطباقي اذا كان مقدار الفيض المغناطيسي خط وعدد الاقطاب } وسرعة دورانه الفه/دقيقة وعدد مجاري عضو الاستنتاج ١٢ مجرى وعدد قطاعات عضو التوحيد ١٢ تطعة وعدد لفات الملف الواحد ٢٥ لفة

Mad's there were the

نظراً لأن عدد المجارى = عدد تطاعات التوحيد اذن عدد المات يكون

عدد الأسلاك في المجرى = ٢٥ لفة وتعتبر جانب واحد ونظر التواجد جانبين في المجرى اذن يكون العدد السلاك المجرى الواحد (. 0 سلك) . .. عدد الموصلات الكلية = ١٢ ،جرى × ٠٠ ساك = ١٠٠ ساك

ن. الضغط في حالة التموجي = خ × -- × -س × ١٠ ٨٠٠ ... معدر تركيبة أخذا القلنوفي للمصول على قيمة اخر اخر واهدة بن

وكيرات أخرى يستعمل فيها نصن الرمل و الساعة لا = - x 3 this x - x . /

١٠٠٠ × ١٠٠٠ × ١٠٠٠ × ١٠٠٠ منالة الانطباقي = ٢٠٠٠٠ × ٢٠٠٠ × eld ican sit see It will little to the to the to the

مجر م س مجارى خدر الاستناع مرجد تعافية ح _ مث فاذا كان خانب اللف

ان العزم الناتج من أي عضو استنتاج يمكن حسابه من التدفيق للقطب الواحد وتيار عضو الاستنتاج حيث نجد أن القوة الدافعة الكهربية المتولدة في موصلات المحرك تعاكس التيار ولذا سبيت بالقوة الدافعة العكسية .

٢ - ض = فرق الجهد على طرفي المحرك .

عضو الاستنتاج . عضو الاستنتاج . عضو الاستنتاج . عضو الاستنتاج . عضو الاستنتاج . عضو الاستنتاج . عضو الاستنتاج .

مثال ٢

والد ياد ممرنة تية و توالع العكسية و تية الماني اذا كان

مُسَالُ أَوْ يُصَلِّ عِينَ وَ . كَ الْعُكُسِينَة عِيمُ الْمُشَلِّ . . . كَالْ الْعُكُسِينَة عِيمُ الْمُشْلِ المُعَالِينَ المُعَالِينِ المُعَالِينَ المُعَالِينَ المُعَالِينَ المُعَالِينَ المُعَالِينِ المُعَالِينَ المُعَلِّينَ المُعَالِينَ المُعَالِينَ المُعَلِّينَ المُعَلِّينَ المُعَلِّينَ المُعَلِّينِ المُعَلِّينَ الْعُلْمِينَ المُعَلِّينَ المُعَلِّينَ المُعَلِّينَ المُعَلِّينَ المُعَلِّينَ المُعَلِّينَ المُعَلِّينَ المُعِلِّينَ المُعَلِّينَ المُعَلِّينِ المُعِلِّينِ المُعِلِّينِ المُعْلِينِ المُعِلِّينِ المُعْلِينِ المُعِلِّينِ المُعْلِينِ التدرة الكلية المعطان لعضو الاستنتاج في ك شي الما الما الما

ويلاحظ في المعادلة السابقة أن الطرف الثاني من الحد الثاني عبارة عن القدرة المفقودة في عضو الاستنتاج وهو (م، شر)) والطرف الأول من نفس الحد يعطى القدرة الباقية وهي التي تتحول الى قدرة ميكانيكية . الله

· القدرة الميكانيكية = ق.د.ك العكسية × ش، • المدرة واذا كانت ع = عزم الدوران بالرطل قدم . واذا كانت ن = = عدد اللفات للدوران في الثانية تكون القدرة الميكانيكية = ٢ ط × ع × ن = قدم رطل ثانية 22 ولما كان الحصان = .٥٥ رطل ثانية ، = ٧٤٦ وات ، ط = ٠/٦×٦× المرن × ٦×٦٠. · تكون القدرة الميكانيكية _ ____ × ع = حصان 3 × 177 00.0V a 1,76 ... او = ____ × ٢ ط ن ع = وات م × و × ٧ = رحمة مة نه مراز العكسية × شرا العكسية × شرا ۲ مر۸ × ن ب ن ب ن ع أي عزم الدوران ____ ۱۷۶ ار ۰ ×ق ۵۰۰ في المالية السالم له الثالوية احد مسافر السيال المستمر وقسور بالمراك لاحظ أن (١١٧٤ ر ٠ مي ناتج ضرب البسط في ١٠٠ ، ضرب

۳٥ر۸ × ۱۰۰ وحيث أن معادلة الضغط (ض) = عدد الموصلات x السرعة xثانية x عدد الأقطاب أو الزجاج المقالة عدد الإقام المعالمة المعالم

التدفق × ١٠ × ---

عدد دوائر التوازي مدد دوائر التوازن × ۱۰ مدد دوائر التوازن ال

والقوى الماوم للاحماض ويقسم -

ن العزم = ١٧٤ ار × عدد الأسلاك الكلية × عدد الأقطاب × التدفق × شرر ساله

٦٠ × ١٠ × طافع من السام المنافرة مجودة من

والتدفق يحسب مقداره بالأتي أوالسلم منه علمه المرابع المرعة في الدقيقة x عدد أسلاك المنتج Molo He cet in

مولد كهربي ذو اربعة اقطاب وعدد اسلاك عضو الاستنتاج ٢٢٦ سلكا ولحامه تموجى ينتج قوة دافعة كهربية ٢٦٠ فولت عندما يدار بسرعة ٧٥٠ لفة/دقيقة والمطلوب معرفة قيمة التدفق المفناطيسي للقطب الواحد . الحكل

لحام هذا المولد تموجي أي عدد دوائر التوازي = ٢ دائرة . ق x خ x س x ع يوسا ما ع ع يوسا

ن ض = سياليه

۷۰. × ۲۲۱ × خ × ٤

(1) 210 (Les 10 = 100 (4 10 x 1 x 1 . . ۲۲۰ فولت = ٠

1. × 7. × 7 × 77.

المنح ٤٦٠٠٠٠٠ ا

1 × 177 × . 07 حـل آخــر

ض توحی = ۲ × خ × س × ع/ ثانیة × ۱۰ - ۸ . . . ۲۱ فولت = ۲ × خ × ۲۲۱ × ٥ ر۱۲ × ۱۰ - ۱۸

الله ٤٦٠٠٠٠ الله

البطارية الثانوية

تعتبر البطارية الثانوية احد مصادر التيار المستمر وتسمى بالمراكم وتتكون هذه البطارية من الأجزاء الآتية : ١١١٠ ١١١١ من المما

١ - الجسم الخارجي للبطارية وهو عبارة عن صندوق مصنوع من مادة عازلة مثل البكاليت أو الزجاج السميك في بعض الحالات أو البلاستيك القوى المقاوم للأحماض ويقسم هذا الصندوق الي عدة أقسام حسب عسدد الأعهدة المستعملة بحيث يكون كل قسم قائم بذاته أى منفصلا عن القسـم الآخر ويوجد في قاع كل قسم أعصاب يرتكز عليها الألواح وبحيث يكون قاصلا الالواح وبين الرواسب التي تترسب في قاع الصندوق نتيجة عملية الشحن والتفريغ، × تفعقاا

٢ ــ الألواح : يوجد في كل قسم من اقسام الصندوق مجموعة من الالواح الموجبة ومجموعة من الالواح السالبة والمالية والمالية والمالية المالية والمالية والمال

(1) الواح المرجبة وتتكون من شبكة من الرصاص تملأ فتحات هذه

الشبكة بعجينة من اكسيد الرصاص ويكون لون الألواح الموجبة بني .

(ب) الالواح السالبة وتتكون من شبكة من الرصاص تملأ فتحاتها عِعجينة من مسحوق الرصاص الاسفنجي النقي .

هذا وتزيد عدد الألواح السالبة عن عدد الالواح الموجبة في كل قسم

من اقسام الصندوق بعدد لوح واحد سالب وذلك للاستفادة من وجهى اللوح الموجب الأخير في المجموعة ، وتجمع الألواح السالبة والموجبة بالتوازى في كل قسم الذي يسمى بالعين وبحيث يكون التجميع عن طريق تداخل كل من الألواح السالبة مع الألواح الموجبة وتثبت داخليا من ألسنتها في موصل الألواح هنا ويصل عدد الألواح في بعض البطاريات وفي كل عين الى ١٣ لوح منها ٢ ألواح موجبة ، ٧ ألواح سالبة وفي بعض البطاريات يصل عدد ألواح كل عين الى ١٧ لوح منها ٨ لواح موجبة ، ٩ ألواح سالبة .

٣ _ عوازل الألواح : يجبفصل كل لوح عن الآخر بواسطة حاجز من أي مادة عازلة تكون لا تتأثر بالحامض وتكون مسامية مثل الخشب أو البلاستيك .

3 __ موصل الأعمدة (الكبرى) يصنع هذا الكبرى من الرصاص ويستعمل لتوصيل مجموعة الألواح الموجبة في كل عمود من خارج الصندوق بالتوالى مع مجموعة الألواح السالبة في العمود الذي يليه بحيث ينتج لنا في النهاية قطبين فقط احدهما موجب والآخر سالب .

ه _ السائل الحمضى: ويتكون من حامض كبرتيك ويخفف بالماء المقطر حتى تكون درجة كثافته . ٢٥ ر اجم/سم ويصب باحتراس في كل عين بحيث يزيد عن الألواح بمقدار لل سم تقريبا وعندما ينقص مستوى السائل عن هذا المقدار يزود بالماء المقطر مع مراعاة درجة الكثافة دائما والسبب في تزويد السائل بالماء المقطر فقط هو أن الماء الذي يتبخر ويبقى الحامض كما هو .

هذا ويوجد لكل عين فتحة خاصة لصب السائل ثم تقفل هذه الفتحة بسداده مقلوظة ويوجد في كل سداده ثقب يسمح بتسرب الفازات الناتجة من التفاعلات الكيميائية .

اذا كانت البطارية تتكون مثلا من ثلاثة أقسام تكون ذات ثلاثة أعمدة يعطى كل واحد منها قوة دانعة كهربية مقدارها ٢ فولت وعلى هذا تكون البطارية بعد توصيل هذه الأعمدة الثلاثة بالتوالى تعطى ٦ فولت وهكذا إذا زادت عدد الاعمدة يكون قيمة ضغط البطارية عبارة عن عدد الأعمدة بم ٢ فولت .

عند شحن البطارية وصل الطرف الموجب لتيار الشحن مع التطب الموجب للبطارية والطرف السالب مع القطب السالب لبطارية معند مرور التيار الخاص بالشحن يتحلل الماء الى أيونات الأيروجين الموجبة التى تتجه

ناحية القطب السالب في اتجاه تيار الشحن وأيونات الأكسجين السالبة وتتجه ناحية القطب الموجب في عكس اتجاه تيار الشحن .

وعند التفريغ ينعكس اتجاه التيار بحيث يكون من القطب الموجب للبطارية الى المقاومة الخارجية (الحمل) ومن المقاومة الى القطب السالب وداخل البطارية يكون الاتجاه من السالب الى الموجب وعلى هذا يتحلل الحامض الى أيونات الأيدرجين الموجبة والتى تتجه ناحية القطب الموجب في اتجاه سير التيار الخاص بالتفريغ وكذا أيونات الكبريتات السالبة والتى تتجه ناحية القطب المسالبة والتى تتجه ناحية القطب السالب وفي عكس اتجاه اليار ، هذا ولا داعى لنا أن نتعرض للمعادلات الكيميائية التى تحدث في حالة الشحن والتفريغ ،

هذا ويمكن القول انه عند القطب الموجب يتاعل الأكسجين مع كبريتات الرصاص مع وجود الماء ويتكون ثانى اكسيد الرصاص وحامض الكبريتك وعند القطب السالب يتفاعل الأيدروجين مع كبريتات الرصاص وتتكون طبقة من الرصاص الاسفنجى وحامض الكبريتك ، وفي نهاية عملية الشحن نجد أن سطح الألواح الموجبة تتحول الى ثانى أكسيد الرصاص وسطح الألواح الموجبة تتحول الى ثانى أكسيد الرصاص وسطح الألواح السالبة تتحول الى رصاص اسفنجى .

كها أن كثافة الحامض أثناء الشحن نجدها ترتفع بعض الشيء وتزيد عن ١٥٢٠ حتى ثريد عن ١٢٨٠ حتى ثركيز للحامض وبضر الألواح .

لاحظ أن قيمة (ق.د.ك) عند نهاية عملية الشحن تزيد عن ٢ غولت المقررة لكل عين وتصل الى ٧ر٢ غولت كما أن استمرار مرور تيار الشحن يترتب عليه استمرار في استهلاك الماء عن طيق التحليل فيتصاعد الأكسجين عند القطب الموجب ويتصاعد الأيدروجين عند القطب السالب كما نرتفع درجة حرارة المحلول وتعتبر جميع هذه الحالات السابقة الذكر دلالة على قرب انتهاء وقت الشحن فنجد الفارات تتصاعد على شكل فقاءات .

ان عملية تحضير السائل لها خطورتها وتعليماتها ولذا يجب تنفيدن


المد تحضير اناء نظيف من الفخارة والزجاج الملميك لما من المعالم المعالم

٣ _ تحضير حامض الكبريتيك والماء المقطر ولا تستعمل الماء العادي .

٤ _ تحضير قضيب من الزجاج لتحريك السائل أثناء عملية التحضير •

ابدا بوضع الماء المقطر في الاناء ثم بحذر وتدريجيا صب الحامض مع تقليب السائل حتى لا يتركز الحامض في قاع الاناء مع مراعاة أن النسبة واحد حامض مركز الى ثلاثة ماء ثم اترك السائل حتى يبرد وبعد ذلك يمكن وضعه في البطارية بحيث يغطى الالواج بارتفاع لا سم ثم انرك البطارية واذا انخفض ارتفاع السائل أضف اليه قليلا من الماء المقطر ثم ضع البطارية على ينبوع الشحن .


ان كثافة الحامض هي افضل دليل لمعرفة حالة البطارية في الشحن والتغريغ فاذا كانت كثافة الحامض بداخل البطارية تتراوح ما بين ١٢٥٠ الى ١٢٥٠ تكون البطارية في حالة شحن وعندما تكون ارغة نجد أن كثافة الحامض تنخفض الى ٢٠٠٠ ولا يجب أن تقل عن ١١٥ لأننا في هذه الحالة يجب استبدال الحامض بآخر له كثافته المناسبة .



a contito realização.

هذا ويمكن التعرف على شحنة او تفريغ البطارية عن طريق جهان الفولت ذو الشوكتين وذلك عن طريق قباس ضغط كل عين على حدة ويجب أن تتم عملية القياس والبطارية محملة فاذا كان ضغط العمود ١٧٥٥ فولت كانت في حالة شحن واذا نقص عن ذلك يكون في حالة تفريغ ويجب أن لا يقل ضغط العمود عن ٥ر١ فولت .

عمليات توحيد التيار المتفير



موجه کا مله مجوهدات معدیده.

واحد في مول تلاثه اء مه.

المولات الكهربية

من مهيزات التيار المتغير على النيار المستمر سهولة امكان نحويل قيمته من حيث الضغط سواء من منخفضه الى عاليه أو العكس ، ولهذه الميزة تأثير اقتصادى كبير في تكاليف نقل القدرة الكهربية ، وتأثير فنى في المكان استعماله على أوسع نطاق .

وقد تتم عملية التحويل المشار اليها سابقا عن طريق استعمال المحولات الكهربية حيث انها على درجة كبيرة من الجودة من أى جهاز آخر لهذه العملية ، والمحول المتغير وبدون الحاجة الى استعمال أى اجزاء متحركة مثل الولدات .

تركيب المحول

يتركب المحول في أبسط صورة له من الأجزاء الأساسية الآتية :


- ۱ ــ القلب الحديدي ٣
 - ٢ _ الملف الابتدائي .
 - ٣ _ الملف الثانوي .

القلب المديدي


يصنع التلب الحديدى من رقائق من الحديد الطرى أو من سبيكة خاصة من الحديد ويكون سمك الرقيقة الواحدة (٣ر٠) تقريبا وتكون معزولة من أحد الوجهين أما بالأكسدة أو الورنيش ، وقد تختلف أشكال الرقيقة من حيث الشكل والتجميع فقط ، كما تشكل مجموعة الرقائق في بعض الحالات قلب واحد أو قلبان أو ثلاثة .

غائدة القلب الحديدى في المحول هو ايجاد النيض المغناطيسي اللازم لعملية التحويل سواء كانت خفض أو رفع نتيجة مرور التيار الكهربي في الملفات المركبة عليه وقد يختلف حجم القلب الحديدي حسب صفر أو كبر قدرة المحول .


- ٥٢٠ -انواع من رقائق المحولات



أنواع من البكر المستعمل لمفات المحولات



. حابيمة عاملاء انواع من القلب الحديدي للمحولات



يجهز الملف الابتدائي من سلك نحاس معزول ورنيش أو قطن أو حرير ومن عدد معين من اللفات ويكون لهذا السلك مساحة مقطع تتناسب مسع شدة التيار التي تمر به ، وهو الماف الذي يتصل مباشرة بضغط الينبوع المراد رضعه أو خفضه ، ويوضع الملف الابتدائى حول القلب الحديدى مع مراعاة عزله كهربائيا عن هذه الرقائق .

الملف الثانوي

يجهز الملف الثانوى من سلك نحاسى معزول ويتكون من عدد معين من الملفات وكذا من مساحة مقطع تتناسب مع شدة التيار المار به ، وهو الملف الذي يؤخذ منه قيمة الضغط المطلوب بعد عملية التحويل ، وهو يوضع أما فوق الملف الابتدائى أو بجواره وعلى قلب واحد أو على قلب حديدى مستقل اذا كان الحديد المستعمل من النوع ذو القلبين .

بالنسبة لعمل المحول المشار اليه وهو اما رفع أو خفض قيمة ضغط للينبوع غانه ينقسم بالنسبة لهذا العمل الى قسمين .

محسول الرقسع

هذا النوع من المحولات تكون نيه قيمة الضغط على اطراف الملف الثانوى اعلى من ضغط الينبوع المتصل بالملف الابتدائى والمراد نحويله . وعلى هذا يكون عدد اللفات في الثانوى أكثر من عدد اللفات في الابتدائى أما مساحة مقطع السلك فتكون في الثانوى أقل من مساحة مقطع السلك في الابتدائى .

محسول الخفض

هذا النوع من المحولات تكون نيه قيمة الضغط على اطراف الملف الثانوى أقل من قيمة ضغط الينبوع المتصل بالملف الابتدائى وعلى هذا يكون عدد اللفات في الثانوى أقل من عدد اللفات في الابتدائى أما مساحة مقطع السلك فنكون في الثانوى أكبر من مساحة مقطع السلك في الابتدائى .

نظرية المصول

عند توصيل طرفى اللف الابتدائى للمحول على ينبوع تيار متغير مع ترك دائرة الملف الثانوى منتوحة أى غير محملة نجد عند مرور التيار المتغير في الملف الابتدائى توجد مساحة مغتاطيسية متغيرة في القلب الحديدى .

ولما كان الملف الابتدائى مكون من عدد من اللفات غان الساحة المغناطيسية تعمل على ايجاد استنتاج نفس كبير للملف الابتدائى ، وبما أن مقاومة الملف المادية صغيرة جدا غانه لا يوجد فقد في الضغط وتكون القوة الدافعة الكهربية العكسية هي الوحيدة التي تحدد قيمة التيار بالملف وقيمتها تكون قريبة جدا من القوة الدافعة الكهربية للينبوع عدا قيمة صغيرة

جدا تقوى على امرار التيار اللازم للمفطسة ويسمى تيار المفطسة ويكون متأخرا (٩٠ درجة) عن ضغط الينبوع حيث أن (ض) العكسية تساوى وتضاد (ض) الينبوع تقريبا ولهذا السبب تكون القدر المنصرفة بالملف الابتدائى عندما تكون دائرة الملف الثانوي مفتوحة تساوى صفرا أو حسب تيمة جودة المحول .

القوة الدافعة الكهربية بالملف الثانوي

في المحول المتقن تصميمه وصنعه تقطع جميع الخطوط للمجال الناشيء حول الملف الابتدائي كل لفة من لفات الثانوي عند تمدد وتقلص هذه الخطوط وبذلك تكون القوة الدانعة الكهربية المتولدة في كل لفة من لفات الثانوي تساوى الموجودة في كل لفة من لفات الابتدائي ، وعلى هذا نجد نسبة القوة الدافعة الكهربية الكلية في الابتدائي الى القوة الدافعة الكهربية الكلية في اثانوي تساوي النسبة لعدد لفات الابتدائي الى عدد لفات الثانوي أي اذا تساوت عدد لفات الابتدائي مع عدد لفات الثانوي وتساوت القوة الدافعة الكهربية العكسية للابتدائى مع ضغط الينبوع نجد أن القوة الدافعة الكهربية في الثانوي تساوت مع الضغط للينبوع .

> ض ثانوی لفات ثانوی ض ابتدائی x لفات ثانوی . ٠. ض ثانوی = -لفات الابتدائي

وتسمى نسبة عدد لفات الثانوي الى عدد لفات الابتدائي بنسبة التحويل حيث نجد أن المحول الذي نيه لفات الابتدائي (١١٠ لفة) ولفسات الثانوي (١٠٠٠ لفة) يسمى محول رفع (١/١٠) بينما نجد المحول الذي فيه لفات الابتدائي (١٠٠ لفة) ولفات الثانوي (١٠ لفات) يسمى محول خفض (١/١٠) ٠٠

ولما كانت القوة الداعة الكهربية في الثانوي متولدة من تأثير المجال المغناطيسي للملف الابتدائي نجد أن الزاوية بينهما وبين ضغط الينبوع

تها المناعظة الما والمنافعة المالية المالية المالية والمنافع المالية ا

عند توصيل مقاومة مادية بطرفى الملف الثانوى يمر بها تيار ينناسب وقيمتها ويكون منطبقا مع ضغط الثانوى أى فى وجه واحد معه ، وينتج من مرور هذا التيار فى الثانوى مجالا مغناطيسيا متغيرا ويضاد مجال الابتدائى فيضعفه فتقل قيمة القوة الدافعة الكهربية العكسية فى الملف الابتدائى بذلك تزداد شدة التار به بها يناسب الزيادة فى الحمل .

اى أن زيادة شدة التيار في الثانوى نتيجة زيادة الحمل يتبعها زيادة في تيار الابتدائي مع ضعف المجال المغناطيسي فيه ويتبع هذا هبوط في قيمة الضغط في كل من الملف الثانوي والملف الابتدائي ، واذا استمرت هذه الزيادة في تيار الثانوي بزيادة الحمل وتتعدى شدة التيار القانوني غان مجال الابتدائي يتلاشي وترتفع فيه شدة التيار نظرا لتلاشي القوة الدافعة الكهربية المكسية وتكون النتيجة هي احتراق الملف ،

من الشرح السابق يتضح أنه في حالة ما أذا كان ضغط الشانوى أكبر من ضغط الابتدائي أكبر من شدة التيار في الابتدائي أكبر من شدة التيار في الثانوي بما يتناسب مع نسبة التحويل من مسلمة التحويل من مسلمة

واذا اهملنا المفاقيد في المحول وكأنت جودته تقرب من (٩٩٠/٠) فالمدرة في الابتدائي تتساوى مع القدرة في الثانوي .

ض ثانوی = ض ابتدائی 🗙 نسبة التحویل ٠

ش ابتدائی = ش ثانوی × نسبة التحویل م د مانان م

قبل أن نعطى أمثلة على محولات الرفيع ومحولات الخفض يجب أن المعلم أن هذه المحولات بنوعيها تنقسم الى قسمين :


الثانوى المستقل بكيث لا يوجد أي انصال كهربي بين لقات الابتدائي المستقل والمنف الثانوي المستقل والمنف الثانوي المستقل بكيث ولفات الثانوي المستقل بكيث ولفات الثانوي . المستقل بالمناه المناه ال

٢ _ محولات نفسية وهي ذات الملف الواحد المدرج والذي يجمع البين كل من الملف الابتدائي والملف الثانوي كما هو موضح في الأمثلة الآتية حيث نجد أن هناك اتصال كهربي بين الملف الابتدائي والملف الثانوي سواء في حالة الرفع أو في حالة الخفض بعكس الحال في المحول الانتخنتاجي .

الرسومات الآتية تبين بعض الأوضاع للملف الثانوي والابتدائي على قلب المحول سواء كان هذا المحول رفع او خفض استنتاجي ٠



في هذا النوع من رضع 🎍 الثانوي والابتدائي عندما دائ تحصل على عدد لفات الفوات الواحد يجب غربها في ٧٥را٠



مثال لمحول رفع استنتاجي

محول رفع من ٢٣٠ فولت الى ٠٠٠٠ فولت يغذى حمل مقاومته ٢٣٠ أوم والمطلوب معرفة قيمة كل من تبار الابتدائي والثانوي وقدرة هذا المحول .

الحالل ١١ ١٥٠ ا

شدة التيار في الثانوي = ض ثانوي ب المقاومة = ۲۳۰ ب ۲۳۰ = ۱۰ امبیر

ض ثانوی x ش ثانوی

شدة التيار في الابتدائي = -ض ابتدائی

1. × 77..

-- = ١٠٠ أمبير

17.

القدرة في الثانوي = ض ثانوي × ش ثانوي

= ۲۳۰۰۰ = ۱۰ × ۲۳۰۰ وات

القدرة في الابتدائي = ض ابتدائي × ش ابتدائي

= ۲۳۰۰۰ = ۱۰۰ × ۲۳۰ وات

مثال لمحول خفض استنتاحي

محول خفض يعمل على ٢٠٠ فولت ويعطى ٧٥ فولت يفذي حمل مقاومته ٣ أوم والمطلوب معرفة قيمة تيار الثانوي والابتدائي وقدرة هذا الحول . الخاط الما


الحار

شدة التيار في الثانوي = ٧٥ ÷ ٣ = ٢٥ أمبير .

10 × V0 شدة التيار في الابتدائي = ___ - = ٥٧٥ر٩ أمبير

القدرة في الثانوي = ٥٥ × ٢٥ = ١٨٧٥ وات القدرة في الابتدائي = ٢٠٠ × ١٨٧٥ = ١٨٧٥ وات مثال لمحول رفع نفسي

محول رفع نفسى من ٢٠٠ فولت الى ٥٠٠ غولت يغذى حمل مقاومته ١٠٠ أوم والملطوب معرفة قيمة تيار الثانوي والابتدائي وقدرة هذا المحول .



المنظرة في الإسدالي = ا مل إنداني في د نوى ا عن ابتدائي

شدة التيار في الثانوي = ٥٠٠ ÷ ١٠٠ = ٥ أمبير

مرا ١٢٥٥ على المام شدة التيار في الابتدائي = ____


القدرة في الثانوي = (ض ثانوي - ض ابتدائي) ش ثانوي عاد العاد مثا بن يع جود الحول ، ٥ × (٢٠٠ - ٥٠٠) =

= ۳۰۰ × م = ۱۵۰۰ وات

القدرة في الابتدائي = (ش ابتدائي - ش ثانوي) ض ابتدائي = (٥ - ١٢ - ٥) - ٢٠٠ = ٥٠٠ × ٢٠٠٠ = ١٥٠٠ وات ملك لا يا تعملا عبدا يا شيم

مثال لمحول خفض نفسى

محول خفض يعمل على ٢٠٠ فولت ويعطى ١٠٠ فولت ويغذى حمل مقاومته ٥٠ اوموالمطلوب معرفة قيمة تيار الثانوي والابتدائي وقدرة هذا المحول .



شدة التيار في الثانوي = ١٠٠ ÷ ٥٠ = ٢ أمبير

7 × 1 .. شدة التيار في الابتدائي = ____ = 1 أمبير


القدرة في الثانوي = (ش ثانوي _ ش ابتدائي) ض ثانوي (1- T) = = ١٠٠ × ١ = ١٠٠ وات نه يا تعريط السلطا عبدالما تعبد به القدرة في الابتدائي = (ض ابتدائي - ض ثانوى) ش ابتدائي

ملاحظة : يراعى اختلاف تركيب قانون القدرة في الخفض عنه في حالة الرفع في المحول النفسي وهذا ظاهر في المتالين السابقين جودة المحول الكهربي

تتوقف جودة المحول على قيمة المفاقيد الموجودة به فكلما تمكنا من تقليل هذه المفاقيد تمكنا من رفع جودة المحول واذا بحثنا عن هذه المفاقيد نجدها نوعان ٠


التدرة في الابتدائي = ا في ابتدائي _ في النوى: عيساعنا عيقاذا!

عند حساب الجودة للمحول يجب اعتبار المقاومة المادية لسلك الملف حيث أن القدرة المفقودة في كل ملف تتناسب طرديا مع (مربع شدة التيار المار به × متاومته المادية) وهي (ش × م) ويمكن التغلب عليها باستعمال ساك مقطع أكبر من الأصلى قليلا . تحديد قيمة المفاقيد النحاسية



وصل طرفى الملف الابتدائي بالينبوع مسع استعمال مقاومة تمكنك من التحكم في فيمة ضغط الينبوع عند التفذية مع وضع جهاز أمبير وجهاز قدرة في دائرة الابتدائي كما هو موضع بالرسم ثم اقفل الله الثانوي بجهاز أمبير ، ابدا بتغذية الملف الابتدائي بقيمة صغيرة من الضغط حتى يصل التيار المار باللف الثانوي الى قيمة تيار الحمل الكامل بالنسية لتدرة المحول وبذلك يمر أيضا باللف الابتدائي تيار الحمل الكامل وتكون غراءة جهاز القدرة تعبر

تدخل المفاقيد الحديدية في حساب جودة المول وهي المفاقيد الناتجة عن هرونبا بعض الخطوط المفناطيسية أو لنوعية الحديد المصنوع منه الرقائق وقيمة التيارات الاعضارية . والتعويق المفناطسي الناتج من بقاء جـزء من المفناطيسية في الرقائق الأمرا الذي يسبب احتكاك ذرات الحديد أثناء انعكاس المجال .



في هذا الرسم الخاص بتحديد قيمة الماقيد الحديدية يفذي الملف الابتدائي تفذية كاملة اى يوصل مباشرة بالنبوع وبقيمته الطبيعية وبالتردد الذي يعمل عليه المحول مع وضع جهاز القدرة في دائرة الملف الابتدائي كما هو موضح بالرسم مع ترك دائرة الملف الثانوي مفتوحة حيث أن المفاقيد الحديدية في المحول تتوقف على الملجال المغناطيسي وبذلك تكون قراءة جهاز القدرة عند التفذية هي قيمة المفاقيد الحديدية بالحول .

علمنا سابقا أن المفاقد الموجودة في المحول هي مفاقيد نحاسية ومفاقيد حديدبة وهي ليست كبيرة القيمة اذا كان تصميم وتصنيع المحول على جانب كبير من الاتقان وعلى هذا تكون جودة المحول هي مقدار نسبة الخرج الى الدخل في الماية .

الدخل = الخرج + المفاقيد النحاسية + المفاقيد الحديدية • المفاقيد

الما المع تعالى الدخل بالؤات المعالم و المعالم المعال

البيان الخاص بحسابات لف المحولات

عند اختبار حديد المحول لابد أن يكون مقدار خرجه المغناطيسي يتناسب مع مقدار خرجه الكهربي والذي ينسب دائما الى الملف الثانوي .

مقدار الخرج الكهربي = ض × ش بالنسبة للثانوي

مقدار شدة التيار في الابتدائي الخرج به ض التغذية في الابتدائي

نفرض أن ضفط الينبوع ٢٢٠ فولت وتردده (٥٠ ذبذبة) ويعمل عليه محول يعطى ٥٠ فولت ثانوى لحمل ١٨٨ أمبير ويعطى ١٨٨ فولت ثانوى لحمل ١٨٨ أمبير والمطلوب حساب مقدار خرج المحول ٠ المبير والمطلوب حساب المدلل المحلل

الخرج الأول = ٥٠ × ٨ر٢ = ١٤٠ وا ت. الخرج الثاني = ٨ر١ × ٤ = ٢ر٧ وات . . . الخرج الكلي = ١٤٠ + ٢ر٧ = ٢ر٧١ وات .

وعلى هذا يكون خرج المحول هو حاصل ضرب نولت الثانوى في شدة تياره اذا كان ملف واحد أما اذا كان هناك أكثر من ملف ثانوى فيكون الخرج الكلى هو مجموع كل الخروج • من ملف الناسية الناسية الكلى هو مجموع كل الخروج • من ملمة المناسية الناسية المناسية المناسي

من هذا نجد أن طبيعة الينبوع لا دخل لها في حسابات الخرج ولكن يجب أن يتناسب الملف الابتدائى مع خرج المحول ويحسب مقدار مساحة مقطع سلكه على أساس هذا الخرج وقيمة ضغط الينبوع .

عند حساب مساحة مقطع القلب الحديدى المراد استعماله لقدرة معينة نجد أن هذه المساحة متوقفة على كل من قدرة المحول وقيمة تسردد الينبوع نجد أنه اذا زاد تردد الينبوع تقل مساحة مقطع القلب عند ثبات القدرة والعكس اذا نقص التردد زادت مساحة مقطع القلب الحديدى عند ثبات القدرة أيضا .

في المحولات الكبيرة القدرة يقدر خرج المحلول بالفولت أمبير وليس بلوات والسبب في ذلك هو ، في حالة المحولات وجميع الأجهزة الني تعمل على التيار المتغير يوجد عامل آخر يؤثر على القدرة وهو نوعية الحمل من حيث كونه مقاومة عادية أو ممانعة مغناطيسية أو استاتكة وهذا العامل يسمى (معامل القدرة) .

ولكن في أغلب الأحيان يكون الفرض الذي يعمل عليه المحول الصغير حتى قدرة واحد كليوات عبارة عن مقارمة مادية بحتة وعلى هـذا يكون الخروج بالوات وهو الناتج من ضرب الفولت في الأمبـير بالنسبة للملف الثانوي .

حساب مساحة مقطع السلك

لحساب مساحة مقطع سلك ملفات كل من الابتدائى والثانوى بجبه التعرف على قدرة المحول وقيمة ضغط الابتدائى وقيمة ضغط الثانوى ثم من قيمة القدرة مقسومة على ضغط الابتدائى نتعرف على شدة التبار ومن قسمة القدرة على ضغط الثانوى نتعرف على شدة التيار وباعتبار كثافية التيار لكل مم في المحولات هي ٤ أمبير تقريبا هنا يمكن من قسمة شدة تيار الابتدائى على كثافة التيار نحصل على مساحة مقطع السلك الخاص به ومن قسمة شدة تيار الثانوى على كثافة التيار نحصل على مساحة مقطعة ثم بعد قلك من مساحة المقطع يمكن تحديد قطر السلك للابتدائى والثانوى .

حساب عدد اللفات

حساب عدد اللفات أما على أسساس لفات الفولت الواحد أو عملى أساس لفات الملف كاملا حسب قيمة ضغطه ، ولحساب عدد لفات الفولت الواحد سواء للابتدائى أو الثانوى يدخل في حسابنا كل من تردد الينبوع ومساحة مقطع القلب الحديدي للمحول بالبوصة المربعة عند استعمال أسط قانون وهو ذو الرقم الثابت لكل تردد .

الرقم الثابت عند تردد معين لحساب لفات الفولت الواحد .

- ١ عند تردد قيمته ٢٥ ذبذبة الرقم الثابت المستعمل هو ١٤ .
- ٢ _ عند تردد قيمته . ٤ دبدبة الرقم الثابت المستعمل هو ٧٥ر٨ .
 - ٣ _ عند تردد قيمته ٥٠ ذبذبة الرقم الثابت المستعمل هو ٧٠.
- مره م عند تردد قیمته ۲۰ ذبذبة الرقم الثابت المستعمل هو ۸۵ره م طریقیة تنفیذ القانون

أوجد أولا مساحة مقطع القلب الحديدى بالبوصة المربعة من حاصل ضرب سمك مجموعة الرقائق في عرض لسان الرقيقة الذى يدخل في بكرة اللف ، ثم يختار الرقم الثابت المتنق مع تردد الينبوع الذى سيعمل عليه المحول ، ثم من قسمة الرقم الثابت المختار على مساحة مقطع القلب الحديدى يكون الناتج هو عدد لفات الفولت الواحد سواء للملف الابتدائى أو للملف اثانوى .

ملاحظـة:

_ عند حساب مساحة مقطع اقلب الحديدي لا تأخذ الناتج من عملية الضرب مباشرة لانه لا يمثل المساحة الفعلية بل اضرب الناتح في ١٩٠٠ على أساس القلب كتلة مصمتة .

٢ - لا تقرب أو تحذف أي كسر من اللغة في العملية الحسابية السابقة مهما كان صغيرا في عدد لفات الفولت الواحد لأن له تأثير كبير عند حساب عدد اللفات الكلية للابتدائي والثاني .

مثيال

محول يعمل عي تيار متفير تردد . ٥ ذبذبة فاذا كان سمك مجموعية الرقائق هرا بوصة وعرض لسان الرقيقة واحد بوصة أوجد عدد لفات الإبتدائي على كللمة التيار الحداد على ما المال التالوي على كلمة المال التالوي على كلمة المال

الرقم الثابت لتردد ٥٠ ذبذبة هو ٧٠٠ من مايا العالم ما طالة

مساحة مقطع قلب الحديدي = (٥ ر ١ × ١) ٩ ر٠ = ٣٥ را بوصة حساب عدد اللغات أما على اسماس لغات النولت الوامد عيعيني

عندالفات الفولت الواحد = ٧ جي ١٠٥٥ الره لفة . المارة

المامد من إذ الابتدا لما خطال تافات عدد النبيء ع

ما الختلف الوضع في حساب عدد لفات اللف كالملا عن حساب عدد لفات الفولت الواحد من حيث الأرقام الثابتة ويقدير قيمة الفيض المغناطيسي حساب مقطع القلب حيث يكون بالسنتيمتر المربع بدلا من البوصة المربعة .

م ١٥٧٠ ـ الوجد قلمة تردد الينبوع الخاص بتشغيل الحول . - ٧ ٣ _ قيمة ضغط الانتدائي والثانوي ، منه من من من من من

- ع ١٥٠٠ رقم ١٠٠٠٠ خط قيمة يمكن الأخذ بها لمقدار الفيض المغناطيسي الكل سنتيمتر مربع حتى تدرة ٣ كليوات ويمكن تحديد قيمة هذا الفيض من اللاحظة المقدمة لك فيما بعد .

طريقة تنفيذ القانون

أوجد أولا مساحة مقطع القلب الحديدي بالسننيمتر المربع مع مراعاة الدقة في القياس ثم اختيار تيمة النيض المغناطيدي للوحدة المربعة ثم أوجد قيهة الفيض الكلى لهذا القلب . le Hillia Wiel .

ضغط اللف × ١٠٠

المولت في الما عنا اليانو عدد لغات الملف = -Mille W.

مثسال

محول يعمل عي ينبوع ٢٠٠٠ فولت يتردد ٥٠ ذبذبة ويعطى ٢٥ فولت ثانوى فاذا كان سمك مجموعة الرقائق ٥ سم وعرض لسان الرقيقة ٥ ر٢سم اوجد عدد لفات الابتدائي والثانوي نمايد بي المالا تالنا عدد

مساحة مقطع القلب = 0 × در٢ = ٥ ر١٢ سم قيمة الفيض الكلى = ٥ر١٢ × ١٠٠٠٠ = ١٢٥٠٠٠ خط تحديد الدرة مي . ب وي رقالق

الله - ۲۷۰ لفة عدد لفات الابتدائي = ____ 2 2 10... X 0. X () () all Hele.

calle x ros iscael . ــ ۹۰ لفة عدد لفات الثانوي = 170... x 10. x () [[I was not been not been

ملاحظات هامية

من الشرح السابق والخاص بالمحولات يمكن استعمال القانون الخاص بعدد لفات الفولت الواحد بالنسبة للمحولات ذات اقدرة الصغيرة حتى واحد كيلوات مع مراعاة أن مساحة مقطع القلب الفعلية تقل عن المساحة المحسوبة بقليل ويمكن الاستعانة بالجدول الخاص لذلك حيث نجد مثلا أن القلب الذي مساحته واحد بوصة مربعة مساحته الحقيقية هي ٩ر، بوصة مربعة وهكذا باقى المساحات وعلى هذا إنجد عند حساب عدد لفات الملف الثانوي تزداد عدد لفاته بنسبة ٥/ لتعويض الفقد في حالة الحمل واللاحمل.

أما القانون الثاني والخاص بحساب عدد لفات الملف كاملا فيهكن استعماله بالنسبة للمحولات ذات القدرة من واحد كليوات الى ثلاثة كيلوات عند استعمال قيمة الفيض (١٠٠٠٠ خط) لكل سنتيمتر مربع وعند تردد قيمته من (٠٤ الى ٦٠ دبدبة) ٠

أما المحولات من ثلاثة كيلوات الى ثمانية كليوات يمكن استعمال ميمة الفيض (٨٥٠٠) واذا زادت القدرة أكثر من ذلك حتى ٢٠ كيلوات نجد أن عدد الخطوط المستعملة تصل الى (٦٠٠٠ خط) هذا ويجب مراعاة هبوط

الفولت في الملف الثانوي عند حساب عدد لفاته في حالة ما بسين الحسل اللاحمل ويمكن اعتبار ها الهبوط بمقدار ٥٠٦٪ تضاف الى فولت الثانوي .

ما وعلى هذا يمكن يمكن حساب عدد لفات المف الثانوي كالاتي :

عدد لفات الابتدائى بر (فولت الثانوى + مقدار الهبوط) فولت الابتدائى

البيان الكامل لحساب المحول

يمكن تحديد قدرة اى مجموعة رقائق محولات دون الرجوع الى الجداول الخاصة بذلك عن طريق القانون الآتى للمحولات ابتداء من . ٥ رات الى ٥ كيلوات وكذلك حساب قطر السلك اللازم لعمل الملفات .

حساب قدرة المصول

ا - أوجد مساحة مقطع القلب الحديدى بالسنتيمتر المربع مع الدقة في القياس .

٢ — أوجد مربع هذه المساحة ويكون الناتج هو قدرة المحول بالوات .
 ٣ — استعمل الفيض المفناطيسي المناسب الوحدة المربعة .

واحد اللوات مع مراعاة ان بساء المسلم القلب التعلية تقل عن المساعة

مجموعة رقائق محول فيها عرض اللسان ٥ر٢ سم وسمك مجموعة هذه الرقائق ٥ سم والمطلوب معرفة قيمة قدرة هذا المحول .

مرمعة وعكدا بلقى المساهات وعلى عليا

مساحة مقطع القلب العديدى = ٥ × ٥ر٢ = ٥ر١٢ سم مربع مساحة مقطع القلب = ٥ر١٢ × ٥ر١٢ = ١٢ر١٥٠ .

ن قدرة المحول يمكن اعتبارها ١٥٠ وات بدلا من ٢ره١٦ وات وهي في صالح المحول .

خيرة المعلما على ما يحساب قطر السلك تراي مرايا ال

ا - أوجد شدة التيار في الملف الابتدائي والملف الثانوي من التدرة

٢ _ استعمل الرقم الثابت (١٥٦٥) ما وغيما

. . قطر السلك في الابتدائي = ٢٥٠٠ √ شدة تيار الابتدائي = مم

. . قطر السلك في الثانوي = ٦٥ر٠ × ٧ شدة تيار الثانوي = ١٠٠٠

هذا ويمكن استعمال الرقم (٥٥) مع مساحة مقطع القلب الحديدى بالسنتميتر المربع في حالة ايجاد عدد لفات الفولت الواحد وذلك بقسمة العدد (٥٥) على مساحة مقطع القلب ...

نموذج كامل لمحول يراد لفه الما المدارية

مجموعة رقائق محول فيها عرض لسان التلب ٥٦٥ سم وسامك مجموعة الرقائق ٥ سم يراد تنفيذ محول من هذه الرقائق يعمل على نسغط ٢٢٠ فولت ويعطى ١١٠ فولت .

رقير ع بالنبط تيار الابتدائي و هكال ما نا بالبانوى

٥٢٠٠ × ٤٨٠ = ١٥٠٠ م٠

بهذا النموذج الكامل للقدرة وتطر السلك وعدد اللفات يمكن تنفيذ محول معلوم البيان من أى مجموعة رقائق .

نموذج آخر لحساب قدرة المحول المساس

بهذا النموذج الكامل للقدرة وقطر السلك وعدد اللفات يمكن تنفيذ. بهذا البيان من أى مجموعة ارتائق ما بالفال في السال بالمناسبة المناسبة المنا

من تجميع البيانات الآتية يمكن حساب قيمة القدرة لمحول وجه واحد .

١ _ ف = عدد ذبذبات ضغط الينبوع المستعمل مصل مله ((ه) عنما

٢ - خ = عدد الخطوط المفتاطيسية الكلية لمساحة مقطع القلب .

٣ - ل = عدد لفات الابتدائي أو الثاني .

٤ - ش = شدة التيار بالأمبير للابتدائي أ والثانوي .

مع ملاحظة عند الأخذ في البند ٣ بعدد لفات الابتدائي نأخذ في البندر رقم } بشدة تيار الابتدائي وهكذا اذا أخذنا بالثانوي .

قيمة القدرة = ١٥٤٤ر المناه × ٢٠٤٠ المناه على على المناه المبير = كيلو فولت المبير = كيلو فولت المبير المناه المنا

واذا طبقنا القانون بالنسبة للنهوذج السابق لوجدنا القدرة في النهوذجين متقاربة جدا وعلى هذا يكون حساب القدرة للمثال السابق هو:

ا _ قيمية الفيض المفناطيسي الكلى لمساحة مقطع القلب = ٥ (١٢ حط . عليه المعالم عليه

each Marchy 12 Wal User & cardy Harles care Makes with since

واذا قورنت القدرة في المثال السابق نجدها ١٥١ر، كيلوفولت أمبير .

regli inter there is it we get take .

march , Elly , col,


محسولات التيسار


الكهربية التى تكون ميها شدة التيار عالية بالنسبة للأجهزة الخاصة بقال ت بقياسها مثل الأمبيرمترات ميمكن بواسطة هذا المحول خنض التيمية اعلال الم التيار بمقدار يناسب اجههزة التال منظرا القياس الا احامة ويوصل الطرف الثاني بقطب المرسليقا


ويتركب هذا النوع من المحولات وذات منطع كبير يتناسب مع تيار ف القوس ميس بسانت يبح علم تاع الحمل الكامل في الدائرة الرئيسية الذيك المعتب المعتب ال كما يوجد ملف ثانوى بعيدد الفات المان على ملكم كثيرة وذات مساحة مقطع صفيرة مناسبة لشدة التيار المنخفضة وهو التيار الواصل لجهاز القياس .

> هذا ويصل الملف الابتدائي في هذا النوع بالتوالي مع الينبوع كما هو موضح بالرسم (٢) وتوصل أجهزة القياس بالملف الثانوي. المنا عيد

هناك نوع آخر من محولات التيار ويستعمل لقياس شدة التيار في القضبان الرئيسية ولها تركيب خاص يختلف عن النوع السابق ذكره حيث نجد أن الموصل الرئيسي يمثل الملف الابتدائي للمحول أما الملف الثانوى عبارة عن عدد سن اللفات على الموصل وطرفي الملف الثانوى توصل بنقطتي جهاز القياس كما هو موضح بالرسم (٢) .







c - themas like help .

محولات اللحام

في ماكنات اللحام للمعادن نجد أن الماكينة المستعملة تكون حسب نوع اللحام حيث يوجد اللحام بالقوس الكهربي واللحام بالنقطة المريد

محولات بالقوس الكهربي حجالا فسنساب فساله

sede of sell 14.

no some shows 17 givens.

with it a Tan or angle

think control truly and think


رق العصيال الرئيسية ولها وكأب

yours . يستعمل في هذا النوع من اللحام محول كهربي وجه واحد ــه ملف ابتدائى يوصل بالينبوع اما الملف الثانوى يوصل أحد طرفيه بقاعدة حديد يوضع عليها الجسم المراد لحامه ويوصل الطرف الثاني بقطب اللحام الذي يغطى بمادة مساعدة للصهر ومن تلامس قطب اللحام وهو عبارة عن تضيب معدني مع الجسم المراد لحام يحدث قصر في الدائرة وبرغع القطب المعوني قليلا عن الجسم تحدث شرارة القوس الكهربي .

هذا ويمكن استعمال محول ثلاثة أوجه لهذه العملية بحيث يحتوى. على مقاومة وممانعة لتنظيم شدة التيارل المستعملة ومال سل عمي الح

كما توجد ماكينة المحرك / المولد وهي عبارة عن محرك يدبر مولد. تيار مستمر ويمتاز هذا المولد بأن عضو استنتاجه يتحمل القصر المسمر في. الدائرة والرسم الأتي يبين محول وجه واحد مسعمل في عملية اللحام : مذا ويصل اللف الأبط ندائي في

- ١ حـ اللَّفِي الابتدائي للمحول . لهذ و يبنيا من با ينال و ينا الله
 - ٢ _ الملف الثانوي ()
- احدوة التياس باللف الثانوع باليتاا مس ميكنتا ميثاتا المفلم ٣
 - إ القاعدة الحديد .
 - ه _ الجسم المراد لحامه .
 - ٦ _ القطب المعدني .
 - ٧ المقيض للقطب المعدني .



الللا الى تلائة اطراف اما بطريقة اللحمة و الدلتا وذلك حسب ما عو تستعمل هذه الطريقة بدلا من طريقة البرشام بالمعامير وهي احدى طرق اللحام بالمقاومة ويستعمل فيها محول كهربي الملي المها

يوصل طرفى الملف الابتدائي بالينبوع أما طرفي الشانوي يوصل بزنبتين كل منهما لها دليل محورى (غتيل) لتقريب أو ابعاد المساغة بينهما ويوضع بينهما الجسمين المراد لحامهما ويضغط الزنبتين على الجسمين يحدث التصر ثم يحدث الاندماج بين المعدنين .


و عدا الرسم يوضح ماكينة لحام بالبرشام بالنقطة .

بالمة ١١ كذا للفع الابتدائي للمحول مرعة رايما الله الما رج المعملا فيها

٢ - الملف الثانوي . . الحد العدد في المد المدار عدا المدار المدار

. الزنبتين • ٣ ـ الزنبتين

الربيان . القريد من عدد من عدا عنا ساسم و الما عدد المادن المراد لحامه .



في المحولات الخاصة بلحام الواح ذات سمك كبير ونظرا لارتفاع درجة الحرارة في طرفي الملف الثانوي لارتفاع شدة التيار تتم عملية تبريد بالمياه عن طريق مواسير حول طرفي الثانوي و المراب المانوي والمربق مواسير

محولات الثلاثة أوجه النطا الماليا المالية

تتكون محولات الثلاثة أوجه من ثلاثة (قوائم) قلوب حديدية تصنع من رقائق من الصلب ويركب على كل من هذه القلوب الثلاثة ملف التفذية (الابتدائي) وملم الاستنتاج (الثانوي) اذا كان نوع المحول استنتاجي أو توضع ملفات تجميع ما بين الابتدائي والثانوي اذا كان من النوع النفسي .

نظرا لتواجد ثلاثة ملفات كل من الابتدائي والثانوي وفي حالة التغذية يكون الينبوع له ثلاثة اطراف بجب ايضا أن نحول الأطراف الستة الملفات الثلاثة الى ثلاثة اطراف أما بطريقة النجمة أو الدلتا وذلك حسب ما هو مبين في الطرقة الارت الرقة الرقد عنا الموسية في المعدد

١ _ توصيل ملفات الابتدائق والثانوي نجمة ومعمولتال ولفالا

ح توصيل ملفات الابتدائي والثانوي دلتا غلاا مد الما

سي ٣ _ توصيل ملفات الابتدائي نجمة وملفات الثانوي دلتا .

٤ _ توصيل ملفات الابتدائي دلتا وملفات الثانوي نجمة .

حساب محول ثلاثة أوجه شيء يه سمة الشاعي

عند حساب مساحة مقطع القلب الواحد يكون على أساس لم القدرة الكلية للمحول أي اذا كان المحول قدرته مثلا . . ٣ كيلو وات فان كل قائم (قلب) يصمم على أنه يختص بقدرة مقدارها ٣٠٠٠ × م = ٠٠٠٠ كيلو وات أما في حساب الدائرة الكهربية فقدرة كل قائم = 1 القدرة الكلية .

والمدد الثابت يستعمل (٧) للقدرة حتى ١٠٠٠ وات والعدد (٩) للقدرة أكبر من ذلك . مع مراعاة مقاومة ونظافة الرقسائق حتى يكون المفقود في االحديد أقل ما يمكن .

في المدر لات الفامية بالمحول المحول عربياب القدرة الإرتباع درجا

المساب قدرة محول ثلاثة أوجه نشتعمل البيانات الآتية : في الما

١ - عدد ذبذبات ضغط الينبوع الوظمي في الم حدد ذبذبات ضغط الينبوع الوظمي الم

٢ _ قيمة الخطوط المفناطيسية الكلية وهي خ .

٣ _ عدد اللفات في الابتدائي أو الثانوي وهي ل .

؟ _ شدة التيار في الابتدائي أو الثانوي وهي ش · و مدة التيار في الابتدائي أو الثانوي وهي ش ·

ه — قيمة جذر ثلاثةوهي ١٧٣٢ر · المنال المالية المالية

القدرة لمحول ثلاثة أوجه = ما المناه نه له مكون البنبوع له دلافة اطراف لاحث ايضا أن نحول الاطراف المستة للمالعات


_ كيلو فولت أميم .

بالنسبة لعدد اللف نستعمل التانون الأتى :

تافنات × رسيا الغير المنه × القرامة × عدد الله عدد الله عدد النواع حد كات المناو المنه التي تعمل على تيار ذو وجده

في القانون السابق اذا كان الغولت هو غولت الابتدائي يكون عدد الغات ابتدائي اذا كان خاص بالثانوي كانت عدد اللفات للثانوي .

وشدة وضغط كل من الابتدائي والثانوي و من المالي ما المالية الما



محركات التيار المتغير الله الما حسال

محرك الوجه الواحد محرك العبد العاملة عبد العبد العبد

تختلف انواع محركات التيار المتفير التي تعمل على تيار ذو وجه واحد فهنها المحرك العام (يونيفرسال) وهذا المحرك يعمل على كل من التيار المستمر والمتفير حيث يتكون من أجزاء تشبه اجزاء محركات التيار المستمر وهي العضو الدائر عضو استنتاج كامل من حيث الرقائق والمجاري والملفات وعضو التوزيع بالاضافة الى الاقطاب البارزة والمصنوعة من رقائق وعليها الملفات وكذا الفرش الكربونية ، وهذا النوع يستعمل كثرة في محركات ماكينات الخياطة والخلاط وبعض المراوح الصغيرة المستميل كثرة في محركات ماكينات الخياطة والخلاط وبعض المراوح الصغيرة المستميل المراوح الصغيرة المستميلة والخلاط وبعض المراوح الصغيرة المستميرة المستميرة

يأتى بعد هذا نوع آخر وهو المدرك ذو الأقطاب البارزة ذات الملف المقصور كما هو موضح بالرسم اما العضو الدائر فهو من نوع قفص السنجاب وهذا النوع من المحركات يعمل على التيار المتغير فقط ويستعمل في القدرات الصغيرة بالنسبة لخصائص الأجزاء التي يتكون منها وخاصة نوع الأقطاب .

ولما كان النوعين السابقين لا يستعمل الا في القدرات الصغيرة فقد تم تصميم نوع آخر يستعمل في القدرات الكبيرة وهو يتكون من جزئين أساسيين هما العضو الثابت ويتكون من مجموعة رقائق من الصاح يوجد بها عدد من المجارى تشبه مجارى عضو الاستنتاج ولكنها من الداخل ويوضع بها الملفات المكونة لقطبيه المحرك ثم الجزء الثاني وهو العضو الدائر وهو نوع قفص السنجاب .

وهذا النوع الأخير ينقسم الى نوعين بالنسبة للأجرزاء الاضافية والتى لها دخل في عملية تشغيله وكذا بالنسبة لطريقة تقسيم كل نوع للفه .

- ١ _ محرك وجه واحد مزود بمفتاح طرد مركزى وله طريقته الخاصـة
 لتشفيله وكذا طريقة تقسيمه للفة .
- ٢ محرك وجه واحد غير مزود بمفتاح طرد مركزى وله ايضا طريقته
 ١ الخاصة لتشغيله وكذا طريقة تقسيمه للفة .

المحرك المزود بمفتاح طرد مركزى

غ المنشقا تالعام مع ما قال تالنا، هين عاينشن دغا عليما التي التي المنظمة المحرك المركب المرك

النات سنقلة التشافل والتتويم وعطبة للمخم المع إليه مريد كالمعمد التصابين

واوية الرجه وبالنالي تصبين عزم بده دور ان من تنفسل باغات الد

محرك يشترك نيه مجارى نقويم مع تشفيل في مجرى أو اكثر المحت كل قطب مند مد مد مد المحت كل قطب مند مد المحت الم

ن ب بي غير القواري مع المعالم مع المعالم المعا

جميع هذه المحركات تقسم فيها عدد مجارى المحرك على اساس لله المجارى للفات التشفيل للمارى للفات التقويم .

ا _ المحرك الغير مزود بهكتف : في هذا المحرك حيث تكون مساحة مقطع سلك التشغيل كبيرة ومقاومتها صغيرة ومساحة مقطع سلك التقويم صغيرة ومقاومتها كبيرة الأمر الذي ينتج عنه مجاللين بينهما زاوية وجه الا اننا نجد أن قيمة هذه الزاوية اقل من . ٩ درجة وعلى هذا يكون عضرم بدء الدوران ضعيف ولكنه كافيا لتشفيل المحرك عند تغذيت بالتيار بدون حمل ويرجع هذا لنسبة اختلاف مناومة وممانعة نوعي الملفات (تشفيل وتقويم) . لذا نجد هذا المحرك تكون فيه شدة التيار كبيرة عند بدء التشفيل حتى ينفصل التقويم .

المحرك المزود بمكثف : ويسمى بالمحرك السعوى السدء وفيه يوصل المكثف المناسب لقدرة المحرك بالتوالى مع ملفات التقويم فيعمل هذا المكثف على جعل تيار ملفات التقويم يسبق تيار الينبوع وهنا نحصل عسلى مجال دائرى منتظم أكثر من النوع الغير مزود بمكثف كما نجد أن زاوية الوجه يحدث بها تحسن حيث تصل الى ما يقرب من ٩٠ درجة وهنا نحصل على عزم بدء دوران أكبر مع شدة تيار أتل مع ملاحظة أن استعمال المكثف في هذا المحرك يتبعه تغيير في مساحة مقطع سلك ملفات التقويم بالنسبة لمساحة مقطع السلك في المحرك الغير مزود بمكثف مع الاحتفاظ بعدد اللنات لذا نجد أن هذا المحرك أذا استبعد منه المكثف أو أذا حدث له تلف نجد المحرك عند تغذيته بالتيار لا يشتغل ولابد من تغييره بأخر سليم .

المدك المزود بينتاج فارد مركزى

٣ — المحرك الذى تشترك نيه ملفات التقويم مع ملفات التشغيل في مجرى واحدة أو أكثر من مجرى تحت كل قطب تشغيل مع تواجد مجارى المفات مستقلة للتشغيل والتقويم وعملية الاشراك هى أيضا وسيلة لتحسين زاوية الوجه وبالتالى تحسين عزم بدء دوران حتى تنفصل ملفات التقويم .

إلى المرك المرود بمكثفين: في هذا المحرك نجد مكثفين احدهما كبير السعة وهو مكثف بدء ومكثف سعته صغيرة وهو مكثف تشغيل والمكثفين متصلين بالتوازي مع بعضها مع ملاحظة أن نسعة المكثف الكبيرة تقرب من أربعة أضعاف السعة الصغيرة وذلك للحصول على عزم بدء دوران ذو درجة عالية _ أما عن التوصيلات في هذا المحرك نجدها تختلف عن الموجودة في المحركات السابقة لاننا نجد أن المكثف ذو السعة الكبيرة هو المتصل بمفتاح الطرد المركزي وهو الذي ينفصل عندما يأخذ المحرك سرعته وتبقى ملغات التقويم متصلة بالتوالي مع المكثف ذو السعة الصغيرة متصلين بالتيان وبالتواني مع ملغات التشغيل م

والرسومات الآتية تبين الوضع في الأنواع الأربعة السابق ذكرها .

المرك المرك المرك المزود بمفتاح طرد مركزى على المرك المزود بمفتاح طرد مركزى

ونقويم) ، لذا نجد هذا الحرك ذكون فيه شدة البيار كبرة عند دم التشفيل

يوجد في هذا المحرك نوعين من الملفات الأولى وهي الأساسية وتسمى معالمة والمحرف بما التشفيل وهي تحمل تيار الحمل وتحسب من حيث مساحة مقطع المسلك وعدد لفات كل ملف على أساس قدرة سرعة المحسرك وكذا ضغط وتردد التيار الذي يعمل عليه هذا المحرك .

والمات الثانية وهي اضافية وتسمى بملفات التقويم أو البدء أو المساعدة وهي خاصة بتقويم المحرك من السكون الى الحركة وتحسب من خيث مساحة مقطع السلك وعدد لفات كل ملف عسلي استساس عزم بدء الدوران ما المسلك المسلك وعدد الفات كل ملف عسلي المسال المسلك وعدد الفات كل ملف عسلي المسالم المسلك وعدد الفات كل ملف عسلي المسالم المسلك المسلك وعدد الفات كل ملف عسلي المسلك المسل

ونظرا لتشفيل هذا المحرك على تيار متغير وجه واحد نجد أذا وضعت ملفات التشغيل فقط لا يحدث دوران تلقائي الا أذا حركنا العضو الدائسر

بأى وسيلة خارجية لذا وضعت ملفات التقويم لتقوم بعمل هذه الوسسيلة الخارجية وتحرك العضو الدائر عند تغذية المحرك بالتيار والسبب في ذلك هو عدم وجود زاوية وجه للتيار ذو الوجه الواحد فبوضع التقويم تعمل على خلق وجه آخر من الوجه الأصلى فتتواجد زاوية وجه بينهما مقدارها . ٩ درجة تقريبا فيتواجد عزم الدوران ويتحرك العضو الدائر .

ولكى تقوم ملفات التقويم بعملها وايجاد زاوية الوجه المطلوبة والتى يترتب عليها تواجد عزم بدء الدوران لابد أن تختلف ملفات التقويم عن ملفات التشيفيل في الآتى :

- ١ _ عدد مجاري كل منهما . سقا الله
- ٢ _ مساحة مقطع سلك كل منهما ، المسالمة المعام عمام عمام عمام المعام
- س _ عدد لفات ملف كل منهما . و منهما و عدد لفات ملف كل منهما و المنهما و المنهم و المنهما و المنه

بالاضافة الى تواجد المكثف في بعض الحالات ومتصل مع ملفات التقويم م

بهذه الاختلافات بين التشفيل والتقويم تتواجد زاوية الوجه اللازمة لدوران العضو الدائر .

- _ معرفة سرعة المحرك التي منها يمكن تحديد عدد اقطاب المحرك .
 - ٢ _ معرفة عدد المجاري الكلية للمحرك .
- ٣ _ تحديد عدد مجاري ملفات التشغيل على ساس ٢ مجاري المحرك .
- ٤ _ تحديد عدد مجارى ملفات التقويم على اساس ﴿ المحرك .
- ٥ _ تحديد عدد مجارى كل قطب من اقطاب التشعيل من قسمة عدد مجارى التشعيل بن قسمة عدد مجارى التشعيل بن قسمة عدد مجارى
- ٦ _ تحديد عدد مجارى كل قطب من اقطاب التقويم من قسمة عدد مجارى
 - ٧ _ نوعية اللف في هذا المحرك اختبر لف الجانب الواحد في المجرى ٠
- ٨ _ نوعية الخطوة اختبر في هذا المحرك الخطوة المتداخلة ذات الجناحين -
- ٩ _ مقدار الخطوة : نظرا لتواجد اكثر من متداخلة معلينا اولا معرفة خطوة اللف الأصغر .

نجد دائما أن عدد مجاري قطب التقويم تقع في وسط ملفات قطب التشفيل ومن هذا الوضع يمكن معرفة تيمة خطوة الملف الاصغر للتشغيل مو عدم وجود زاوية وجه للتبار نو الوجه الواحد مبوضع لتالقلاا لحقاب مد

(1) خطوة اللف الأصغر تشفيل = عدد مجاري قطب التقويم + ٢ = مجرى (ب) خطوة الملف الثاني تشغيل = خطوة الملف الأصفر + ٢ = مجرى

وهكذا لباقي الملفات اذا كان هناك ثالث تكون خطوته الثاني زائد اثنين أما خطوة ملفات التقويم فهي عكس التشفيل لأننا سنأخذ بعدد مجاري قطب التشيغيل زائد اثنين للملف الأصغر ثم باقى الملف بعد ذلك بزائد مجرتين للخطوة السابقة .

مثال لتقسيم محرك محمد

محرك وجه واحد العضو الثابت يحتوى على ٢٤ مجرى يعطى سرعة ١٤٥٠ لفة / دقيقة يراد تقسيمه لاعادة لفة مع رسم الانفراد لتوضيح الانواع الثلاثة الغير مزود بمكثف والذى تشترك نيه لفات التقويم مع لفات المناه الاختلافات بين التشيفل والتعوي لتواجد واومة الوف ليغيشنا

١ _ سرعة المحرك = ١٤٥٠ لفة/دقيقة = ٤ أقطاب المضا يا ياعا

= ۲۱ مجری ، ٢ _ عدالمجاري الكياة

٣ _ عدد مجاري التشفيل الكلية ا شاملة = ٢٤ × ٢٤ = ١٦ مجري

= ۱۱ ÷ ۱ = ۱ مجری ٤ _ عدد محاري قطب التشفيل

م - عدد مجاری التقویم الکلیـــة
 الکلیـــة</l>
 الکلیـــة
 الکلیـــة
 الکلیـــة

٧ _ نوع الملف جانب واحد مع قسمة ملفات التشغيل نصفين أى جناحين ٥ ــ تعدد عدد محارى كل قطب عن اقطاب التشفيل في قبيلة ا

٨ _ نوع الخوة متداخلة .

٩ _ خطوة الملف الأصغر = عدد مجارى قطب التقويم + ٢ = ۲ + ۲ = ۶ مجری است داده د

١٠ _ خطرة الملف الثاني = خطوة الملف الأصغر ٢ ٢ = ٤ + ٢ = ١ مجرى أو على أساس خطرة اللف الأكبر = عدد مجاري المحرك ب عددالأقطاب = ۲۶ ÷ ۲ = ۲ محری

. ومران خطوة الملف الأصفران خطوة الأكبر - ٢ = ٦ - ٢٠ = ١ مجرى و مريقة تقسيم أخرى لتحديد عدد مجارى قطب التشيفيل والتقويم : عدد مجاري القطب الكامل = عدد مجاري المحرك ب عدد الاتطاب . = ۲۱ ÷ ۱ = ۲ مجری

. عدد مجاری قطب التشغیل = عدد مجاری القطب الکامل × ﴿ عدد مجاری القطب الکامل × ﴿ عدد مجاری القطب الکامل × ﴿

توصيل الملفات

بعد استكمال وضع جميع ملفات التشغيل وملفات التقويم تنفذ بعد ذلك عملية توصيل مجموعات ملفات التشغيل مع بعضها بالتوالى مع مراعاة دخول وخروج التيار الكهربي في كل مجموعة وذلك لتكوين القطبية المختلفة التي يتكون منها عدد أقطاب المحرك وهكذا بالنسبة للفات التقويم مسع ملاحظة أن أي مجموعة ملفات يقع جانبها الأول تحت قطب ويقع جانبها الآخر تحت قطب ويقع جانبها الآخر تحت قطب آخر مخالف .

معد تنفيذ جميع المعلومات السابق شرحها يبقى تجهيز اطراف توسيل المحرك على التيار وهذه العملية لها وضعان بالنسبة لطرفى ملفات التشغيل وطرفى ملفات التقويم وطرفى الطرد المركزى وطرفى المكثف اذا وجد .


اولا _ اذا كان المحرك مزود مكثف نجد ان ملفات التقويم تتصل بالتوالى مع المكثف ومع المفتاح الخاص بقطع التيار سواء كان من نوع الطرد المركزى أو نوع آخر كما تتصل هذه المجموعة بأكملها بالتوازى مصع طرفى التشغيل والتيار .

ثانيا _ اذا كان المحرك بدون مكثف نجد ملفات التقويم تتصل بالتوالى مع مفتاح الطرد المركزى أو مع مفتاح عادى وكمثرى أو مفتاح قلاب ثم بالتوازى هذه المجموعة مع ملفات التشغيل والتيار .

هذا ويمكن عكس حركة دوران المحرك عن طريق عكس اتجاه سير التيار الكهربى الها في ملفات التقويم وأما في ملفات التشغيل بحيث تكون قطبية التقويم متقدمة أو متأخرة ولذلك نجد عند توصيل مجموعات ملفات التشغيل وتوصيل مجموعات ملفات التقويم عدم الارتباط بينهما من حيث سير التيار وتكوين القطبية والرسومات الآتية توضح هذا .

ملاحظة : اذا كان عدد مجموعات ملفات أقطاب التشغيل تساوى عدد أقطاب المحرك أى اذا كان مثلا عدد مجموعات الملفات أربعة وعدد الأقطاب أربعة يكون توصيل المجموعات مع بعضها بطريقة توصيل نهاية المجموعة الأولى مع نهاية المجموعة الثانية وبداية الثانية مع بداية الثالثة وهكذا نهاية مع نهاية وبداية مع بداية أما أذا كان عدد المجموعات نصف عدد الأقطاب كون التوصيل نهاية الأولى مع بداية الثانية وهكذا مع باقى المجموعات .


الحالات الأربعة احرك بمفتاح طرد



oue less di

عكس اتجاه الدوران لمحرك مزود بمفتاح طرد مركزى

ويمكن تنفيذ هذا أما عن طريق عكس سبير التيار في منفات النقويم أو عكس سير التيار في منفات التشفيل .



تفسیم المحرك الفیر مزود بمفتاح طرد مركزی

نتعرف أولا على هذا النوع من المحركات فهو لا يختلف عن الأنواع السابقة من ذات العضو الثابت والعضو الدائر الا أنه لا يحتوى على مفتاح الطرد المركزى وبالتالى لا يوجد بهذا المحرك ملفات تفصل عن التيار عندما يأخذ المحرك سرعته ولهذا يمتاز هذا المحرك بأنه يقوم بالحمل مباشرة عكس النوع السابق لابد من اخذ المحرك سرعته وفصل ملفات التقويم ثم يحمل بتحمل .

يوجد بهذا المحرك مجموعتين من الملفات يخص كل مجموعة نصف عدد حارى المحرك الكلية كما نجد مساحة مقطع سلك ملفات المجموعتين واحد رعدد لفات الملفات واحدة أى بخلاف النوع المزود بمفتاح طرد مركزى الذى نجد فيه كل من ملفات التشغيل والتقويم لكل منهما عدد مجارى محدد ومساحة مقطع تختلف عن الآخر وكذا عدد لفات الملف لا تتشاوى بين الاثنين .

بالنسبة لتساوى كل شيء للفات المجموعتين وللحصول على زاوية وجه عند بدء دوران المحرك نجد لابد من تزويد هذا المحرك بمكثف يوضع بالتوالى مع مجموعة من المجموعتين مع مراعاة أن يكون المكثف مناسب لقدرة المحرك والضغط الذي يعمل عليه كما يمكن عكس اتجاه دوران المحرك عن طريق نقل المكثف من مجموعة الى المجموعة الأعرى فيعمل على تغيير الزاوية من تقديميه الى تأخيرية أو العكس .

هناك بعض محركات من هذا النوع نجد سلك ملفات أحد المجموعة ينخلف عن سلك ملفات المجموعة الأخرى بنسبة ٥٪ نقص في مساحة مقطع السلك مع ٥٪ زيادة في عدد اللفات ويعتبر هذا زيادة في عملية المكثف الخاصة بضبط زاوية الوجه بين ملفات المجموعتين لذا نجد اتصال المكثف يكون مع مجموعة الملفات المختلفة في مساحة مقطع السلك وعدد اللفات وعلى هذا يكون وضع المكثف ثابت ولا يجوز نقله الى المجموعة اآخرى لتغيير اتجاه الدوران .

مثال لتقسیم محرك غیر مزود بدفتاح طرد مركزی

محرك وجه واحد غير مزود بمفتاح طرد مركزى العضو الثابت يحتوى على ٢٤ مجرى ويعطى سرعة ١٤٠٠ لفة / دقيقة يراد تقسيمه ورسم الانفراد .

التقسيم

١ _ سرعة المحرك = ١٤٠٠ لفة / دقيقة = ١ قطب

٢ _ عدد مجاري المصرك = ٢١ مجري

٣ ـ عدد مجاري كل مجموعة ٢٤ + ٢ = ١٢ مجرى

٤ _ عدد مجارى كل قطب في كل مجموعة = ١٢ + ٤ = ٣ مجرى

· ص نوعية اللف يمكن استعمال الجانب والجانبين في الجرى .

٦ - نوعية الخطوة يمكن استعمال المتداخلة والثابتة .

٧ _ مقدار عطوة الملف الأصغر في المتداخل = عدد مجاري قطب المجموعة

 $\circ = 7 + 7 = 7 +$

خطوة الملف الثاني = خطوة الأصغر + ٢ = ٥ + ٢ = ٧


حطوة الملف الثالث = خطوة الثاني ع ٢ ج ٧ ج ٢ = ٩

في حالة نوعية اللف جانب واحد تقسم الملفات الثلاثة الى جناحين ملف ونصف أى الملف الصغر كامل العدد والملف الثانى نصفين أى جانبين في المجرى كما هو موضح وفي حالة نوعية اللف جانبين في المجرى نستعمل الملفات الثلاث المتداخلة وبالخطوات السابقة أو نستعمل الملفات الثلاث ثابتة الخطوة (١ — ٧) وهي متوسط الخطوات الثلاثة في المتداخل .


توصل ملفات كل مجموعة بالتوالى مع مراعاة دخون وخروج التيار الحصول على القطبية السليمة في المحرك هذا ويمكن اعتبار أحد المجموعتين ملفات تشغيل والمجموعة الثانية والمتصلة مع المكثف ملفات تقويم .

ملاحظة : في حالة الجانب الواحد المستعمل فيها قسمة الملف الثاني جناحين لا تنفذ غير متداعلة .


محرك غير هزود بهفتاح طرد ١٢ هجرى ٢ قطب خطوة ١ - ٥ ، ١ - ٧ جانب وجانبين



محرك غير مزود بمفتاح طرد ٢٤ مجرى ٤ قطب خطوة ١ ــ ٥ ، ١ ــ ٧ جانب وجانبين



طريقة عكس اتجاه الدوران بتغير وضع المكثف بالنسبة للمجموعتين حسب الرسم في الشكل س نستعمل منتاح عكس حركة والشكل ص التغيير يدوى نعند نقل التوصيل من أ الى ب يتغير وضع المكثف .



المسرك التنافسري

يعتبر هذا المحرك أحد محركات الوجه الواحد ولكنه يختلف في تكوينه وطريقة تشغيله عن كل من المحرك المزود بمفتاح طرد مركزى والفير مزود بمفتاح طرد مركزى م

الأجسراء الاسساسية في معالاً الأجسراء

١ - العضو الثابت وهو يشبه تماما العضو الثابت لمحركات التيار المتغير .

٢ _ العضو الدائر وهو عضو استنتاج كامل مثل محركات التيار المستمر .

٣ _ الفرش الكربونيـة .

العضو الثابت

تقسيم مجارى العضو الثابت حسب عدد اقطاب المحرك وتوضيع فيها اللفات الخاصة بتكوين قطبية المحرك وتوصيل مع بعضها ويبقى طرفى التغذية.

العضرو الدائر المائر

تقسيم مجارى العضو الدائر على اساس قطبية المحرك وتوضع فيها ملفات تلحم أطرافها في قطاعات عضو التوزيع على اساس لحام تموجى . احداث حسركة الدوران

عندما يمر التيار المتغير في ملفات العضو الثابت ينتج عن ذلك مجال مغناطيسي متغير الاتجاه ويقطع هذا المجال الملفات الموجودة في عضو الاستنتاج فينتج فيها (ق.د.ك) مستنتجة ولكن هذا التيار المستنتج لا يظهر تأثيره الا في الملفات الواقعة بين الفرشتين المقصورتين فتحدث نتيجة هذا القصر مغناطيسية في العضو الدائر تشابه مغناطيسية العضو الثابت وهنا تتم عملية التنافر بين المغناطيسيين ولذا سمى بالمحرك التنافري بالنسبة للفرش الموجودة على عضو التوزيع نجد لها أربعة حالات هما:

- ٢ عضو توزيع مماثل للسابق ويوجد عليه اربعة فرش اثنتين لهما طرفين وغير مقصورتين والاثنتين الأخريتين مثلهما وتتجه اطراف المجموعتين الى مفتاح تشغيل يمكن عن طريقه قصر أى من الفرشتين فاذا تم قصر اثنتين يدور في اتجاه واذا تم قصر الأخرتين وفتح الأولتين يدور في اتجاه آخر .
- ٣ عضو توزيع غير مجوف عادى وبوجد عليه أربعة فرش كل اثنتن مقصورتين ولكن هناك اثنتين ثابتين واثنتين متحركتين وعلى هذا نجد عمل الفرش المتحركة هو التاثير على سرعة الدوران وعكس اتجاه الحركة وعمل الفرش الثابتة هو استمرار عملية القصر على ملفات العضو الدائر .

هذا وفي بعض الحالات نجد عندما يأخذ المحرك سرعته ترمع الفرش عن عضو التوزيع لمنع استمرار عملية الاحتكاك واستهلاك الفرش كما وأن الفرش في الحالات الربعة السابقة لا صلة لها كهربيا بالعضو الثابت والتيار واذا كان محور الأقطاب عمودي على محور الفرش يكون عـزم الدوران أصغر واذا كان المحورين متطابقين كان عزم الدوران كبير ويكون أكبر اذا كان المحورين على زاوية ٥٤ درجة .

لف المدرك التنافري

عند تقسيم مجارى العضو الثابت يمكن القول أن التقسيم يشبه العضو الثابت لمحرك الوجه الواحد العادى الا أنه لا يوجد فيه ملفات تقويم ويوجد فقط ملفات تشغيل وعلى هذا تقسم عدد مجارى العضو الثابت على اساس عدد أقطاب المحرك مع ترك مجارى خالية بين القطب والقطب مثل مجارى قطب التقويم ولكن خالية من اللفات .

مثال للتقسيم ع عالي مريدا يبند

محرك تنافرى يحتوى العضو الثابت على ٣٦ مجرى مقسم } أقطاب ١ ـ عدد المجارى الخالية } مجرى بواقع مجرى بين كل قطب وقطب .

ه ــ نوع الخطوة المتداخلة .

٦ _ مقدار خطوة الملف الأصغر = عدد المجرى الخالية بين القطب والآخر

. . خطوة الملف الثانى = ٣ + ٢ = ٥ مجرى خطوة الملف الثالث = ٥ + ٢ = ٧ مجرى خطوة الملف الرابع = ٧ + ٢ = ٩ مجرى


وعلى هذا يكون توزيع ماغات الأقطاب مثل توزيع ملفات التشهيل وتوصل المجموعات مع بعضها مع مراعاة دخول وخروج التيار لتكوين التطبية ويبقى طرفى البداية والنهاية وهما طرفى توصيل التيار للعضو الثابت .

اما العضو الدائر وهو عضو استنتاج له عدد من المجارى الا أن عدد هذه المجارى ليس لها أى ارتباط من حيث العدد مع عدد مجارى العضو الثابت ولكن عند تقسيم مجارى العضو الدائر نلتزم بنفس عدد اقطاب العضو الثابت وعلى هذا يكون تقسيم العضو الدائر على أساس الآتى:

- ١ _ عدد اقطاب المحرك .
- ۲ _ عدد مجاري عضو الاستنتاج ٠
 - ٣ _ عدد قطاعات عضو التوزيع .
 - ٤ _ خطوة اللف .

هذا وتلحم اطراف ملفات عضو الاستنتاج في قطاعات عضو للتوزيع بطريقة اللحام التهوجي السابق شرحه في محركات التيار المستمر مع ملاحظة أنه لا يوجد أي اتصال كهربي بين ملفات العضو الثابت وملفات العضو الدائر والملفات التي تغذى التيار هي ملفات العضو الثابت فقط أما الفرشات التي توجد على عضو التوزيع فهي لقصر ملف عضو الاستنتاج كي نحصل على مغناطيسية التنار وليس لها أي اتصال بالتيار ولا الملفات الرئيسية بالمحرك في العضو الثابت .

دوائر المحرك التنافري حسب الفرشات الموجودة على عضو التوزيع



محسرك شراهسا

يعتبر هذا المحرك احد أنواع المحركات التي تعبل على تيار متغير ثلاثة أوجه ويتكون من عضو ثابت وعضو دائر ويمكن التحكم في قيمة سرعته دون المساس بعدد أقطابه ولكن عن طريق تحسريك الفرش المجودة به حسب الشرح الآتي :

يختلف هذا النوع من المحركات عن اآنواع الأخصري حيث نجد أن العضو الدائر هو الذي يفذي بالتيار الخاص بالبنبوع عن طريق حلقات انزلاق أما ملفات العضو الثابت ليس لها أي صلة بتيار الينبوع .

تركيب المحرك

تحتوى مجارى العضو الثابت على ثلاثة ملفات تعرف باسم المفات الثانوية ويتصل طرفى كل ملف بعدد اثنين فرشة كريونية وفي بعض الحالات تستبدل الفرشة بصف من الفرش – أما العضو الدائر فيحتوى على نوعين من الملفات حيث نجد في الطبقة الأولى داخل المجارى ملفات مقسمة ثلاثة أوجه كما هو متبع في لف العضو الدائر المافوف في المحرك الاستنتاجي وتوصل

الاطراف الثلاثة لهذه المافات بثلاث حلقات انزلاق وتعرف هذه المافات باسم الملافات الابتدائية ويوجد في الطبقة النانية للمجارى ملفات أخرى تسمى بملفات التنظيم وتوصل أطرافها بقطاعات عضو توحيد وتتلامس مع هذه القطاعات الفرش الكربونية المتصلة بأطراف ملفات العضو الثابت .

بالنسبة للفرش فانه يمكن تحريكها بحيث يتغير موضعها على قطاعات عضو التوحيد سواء بتقريب كل فرشتين ملف من بعضهما أو ابعادهما أو تبديل مكان واحدة مكان الأخرى كما هو موضح في الرسومات الآتية فنجد في الرسم (۱) يبين ملفات العصو الثابت وملفات العضو الدائر وتوصيلها بحلقات الانزلاق وقطاعات عضو التوحيد ٢

نظرية التشفيل والاستعمال

عند توصيل تيار الينبوع للفات العضو الدائر عن طريق حلقات الانزلاق ينشأ مجال دائرى حول ملفاته ويقطع هذا المجال ملفات العضو الثابت مخترقا الثعرة الهوائية وكذلك يقطع الملفات المتصلة بقطاعات عضو التوحيد ويولد بها (ق.د.ك بالتأثير و فعند مرور تيار في ملفات العضو الثابت ينتج في هذه الحالة عزم دوران في اتجاه المجال الدائرى وبمان ملفات عضو و التوحيد مجاورة للملفات المتصلة بالينبوع فانه بقع على اطراف الفرش (ق.د.ك) تتناسب مع عدد الملفات المحصورة بين كل فرشتين ومعنى هذا أن ملفات العضو الثابت تغذي بالضغط عن طريق الاستنتاج المتعادل من ملفات العضو الدائر وعن طريق الفرش المرتكزة على قطاعات عضو القوحيد .

وبما أنه يمكن تحريك الفرش وتفيير موضعها عن طريق رافعــة! ها ذراع متصل مع يد متحركة فان هذا التحريك للفرش يعمـل على امــكان اضافة ضغط الى الضغط المسننتج في ملفات العضو الثابت أو انقاص قيمة معينة من الضغط من ملفات العضو الثابت ويتوقف هذا على وضع الفرش بالنسبة لبعضها ومنه يكون التحكم في قيمة ضغط العضو الثابت وسرعــة المحــرك .

في شكل (٢) نجد الفرشتين (ف ، ك) متجاورتان في تطعة واحدة من قطاعات عضو التوحيد فيكون الضغط ببنها صفر وعلى هذا لا توجد اضافة أو نقصان لضغط ملفات العضو الثابت . فى شكل (٣) نجد الفرشتين متباعدتين وكانت (ق.د.ك) فى العضو الدائر فى نفس اتجاه (ق.د.ك) فى العضو الثابت وهنا تزيد سرعة المحرك عن سرعة التوافق ويمكن تحديد هذه الزيادة بقيمة المسافة بين الفرشتين .

في شكل (٤) نجد أن الفرشة (ف) أخذت مكان الفرشية (ك) وكانت (ق.د.ك) في العضو الثابت (ق.د.ك) في العضو الثابت وفي هذه الحالة نجد سرعة المحرك تنقص عن سرعة التوافق ويمكن تحديد هذا النقص بقيمة المسافة بين الفرشتين .

فاذا كان الضغط المستنتج في ملفات العضو الثابت مثلا ١٠٠ فولت فانه يمكن مضاعفة هذا الضغط عندما نكون (ق.د.ك) في العضو الدائر في نفس اتجاه (ق.د.ك) في العضو الثابت .


كما يمكن تلاشى هذا الضغط أو جزء منه فى ملفات العضو الثابت عندما تكون (ق.د.ك) فى العضو الدائر فى عكس اتجاه (ق.د.ك) فى العضو الثابت .

بهذه الطريقة أمكن التحكم في سرعة المحرك وعلى وجه التقريب هي الى اللحمل العادى وهذا التغيير في مدى ٠٠ ٪ أكثر من السرعة الى ٢٠. أقل من سرعة التوافق كما أن السرعة تهبط نسبة من ٥٠ الى ٢٠. عند التحميل ويمكن التغلب عليها مرزيادة المسافة بين الفرشتين ٠


استعمال المصرك

هذا النوع من المحركات ويسمى فى بعض الحيان بالمحرك المتفير السرعة يستخدم هذا المحرك فى ادارة ماكينات القطع والتشفيل التى تحتاج الى تنظيم سرعة الدوران كما يستخدم فى ماكينات الغزل والنسيج وماكينات الطباعة .


في شكل (١٢ نجد الفرشتين (ف) إنه) يتجاورتان في تعلمة واحدة من قطاعات عضو التوجد نيكون الضائل بينما صغر دعام هذا لا توجد اصلاة أو نقسان اضاط بالنات العضو الثابات : الدائرة الكاملة لأفات واجزاء المدرك




وضع الفرش عندما تكون السرعة مساوية لسرعة التوافق



وضع الفرش عندما تكون السرعة اكبر من سرعة التوافق



وضع النرش عندما تكون السرعر أقل من سرعة التوافق




تشفيل محرك ثلاثة أوجه على وجه واحد

يهكن استخدام محركات الثلاثة اوجه ذات العضو الدائر من نوع قنص السنجاب والتي لا تتعدى قدرتها ثلاثة كيلوات لتعمل كمحركات وجه واحد وبسرعة ثابتة .

فى هذه العملية يجب أن تعرف أن قدرة الخرج للمحرك عند تشفيله على وجه واحد تتل ولا تتعدى ٧٥٪ من قدرته المقررة فى حالة الثلاثـة أوجـه .

لتنفيذ هذه العملية ونشفيل المحرك على وجه واحد بدلا من ثلاثة أوجه يجب استخدام المكثفات لبدء التشغيل وينم تحديد تمبمة المكثف بالنسبة لقيمة الجهد المستخدم عليه المحسرك وأمكن تقديم المكثف المستعمل مع محسرك يعمل على جهد ٢٢٠ فولت بمقدار سعة المكثف المناسب لقدرة المحسرك وذلك عن طريق الجدول الخاص بقيمة المكثفات والرسم الآتى يبين طريقة التوصيل بالنسبة للمكثف والينبوع مع المحرك في حالة الدلتا وعن طريق علبة التوصيل الخاصة بأطراف المحرك دون فك اجزاء المحرث أو أى تعديل علية ملفاته بالداخل .



البيانات العملية لحسابات لف المحرك

لاعادة لف المحرك وضعان بالنسبة لحالة المحرك من حيث اذا كان اصلا لمفوفا وحدث به تف يتسبب في اعادة لفه أو اذا كان المحرك لا يوجد به لمفات أو فقدت ويراد اعادة لفه .

الحالة الأولى: وهى اذا كان المحرك اصلا به ملفات وحدث به تلف ويراد اعادة لفه علينا قبل كل شيء فحص المحرك والتعرف على نوع التلف الموجودة به على النحو التالى:

ا _ فحص ملفات التشغيل والتأكد من سلامتها من حيث العزل والمقاومة والتوصيل .

ر سوره و حرب و المراد المراد

المحمل الجلب أو رواسان بلي المحرك والتأكد من سلامته .

اذا وجد أى تاف في مافات التشفيل يكون الوضع بالنسبة للد-رك هو اعادة لفه على أساس بيانات ملفانه من حيث مساحة مقطع السلك وعدد لفات الملف بالنسبة لكل من ملفات التشغيل والتقويم .

اذا وجد أن التلف في ملفات التقويم وكانت ملفات التشغيل سليمة فجد الوضع يحتاج الى دراسة وهي هل يمكن رفع ملفات التقويم دون أن تتعرض ملفات التشغيل لأى تلف للها اذا كان الوضع ممكن نأذذ بيانات ملفات التقويم فقط ويعاد لفها للها أما اذا كان الوضع يتعذر فيه رفع ملفات التقويم فقط علينا رفع جميع ملفات التقويم والتشغيل وأخذ بيانات كل منها ويعاد لف المحرك على اساس هذه البيانات المأخوذة من المحرك .

اذا كانت ملفات التشغيل والتقويم سليمة وكان التلف في الجلب او رولمان بلي المحرك اآمر الذي يجعل المحرك لا يعمل بحالة جيدة علينا في هذه المحالة رفع الجلب أو رولمان بلي المحرك وتركيب آخر جديد .

بعد اتمام أى عملية من العمايات السابقة ويراد تجميع المصرك المشغيلة يجب مراعاة غصص الملفات أولا للتأكد من سلامتها وكذا غسل واعادة تشحيم الرولمان بلى بحيث يكون الشحم من النوع الجيد ونظيف ثم يجمع المحرك ويختبر على التيار .

الحالة الثانية : وهى اذا كانت جميع بيانات المحرك مفقودة ولا يعرف أى شيء عن قدرة المحرك وقطر سلك من ملف التشغيل والتقويم وكذا عدد لفات ملف التشيغيل وملف التقويم ويراد لف هذا المحرك في مشيل هذه الظروف نجد كثيرا من الأشخاص يأخذون بيانات محرك آخر يقرب من هذا المحرك في الحجم والشكل ولكن هذا خطأ كبير ولا يعطى المحرك وضيعه السليم من حيث اللف والقدرة .

لذا كان البحث والتجربة التى امكن واسطتها التغلب على هذا الوضع وعن طريق تنفيذ العمليات والحصول على البيانات الآتية يمكن الوصول الى ما يتعلق باعادة لف المحرك بدرجة كبيرة من الجودة .

التعرف على قدرة المحرك

فى بعض الحالات التى يوجد عليها المحرك يكون فارغا من الأسلاك وليس عليه لوحة بيانات تدلنا على ضغط وامبير سرعة وقدرة هذا المحرك

ولكي يستفاد من هذا المحرك واعادة لفه نجد انفسما امام أول بيان مطاوب معرفته وهو قدرة المحرك وعلى هذا يجب التعرف والحصول على الآتى:

١ _ أوجد عدد مجاري ملفات التشفيل .

٢ _ اوجد طول المجرى من حيث سمك مجموعة الرقائق غفط بالسنتيمتر مع مراعاة الدقية .

٣ _ اوجد عرض السنة الحديد الموجودة من أعلى بسين مجرسين متجاورتين بالسنتيمتر مع مراعاة الدقة التامة (شن ٦) .

٤ _ تحديد سرعة المحرك التي سيعمل عليها .

٥ _ استعمل (. . . ٩ الى ٩٥٠٠ خط) كفيض مغناطيسي لكل سنتيمتر مربع حتى قدرة واحد حصان أما اذا زادت القدرة عن واحد كيلوات استعمل (۸۵۰۰ الی ۸۵۰۰) ۰

٦ _ تحديد قيمة ضغط الينبوع الذي سيعمل عليه المحرك .

٧ _ تعرف على قيمة تردد ضغط الينبوع .

٨ - استعمل الأرقام الآتية (٢ ، ٤ ، ١٠ ، ١٥٠٠) .

٩ _ استعمل معامل قدرة من (٧٠٠ الى ٧٥٠) اذا تعذر معرفته .



من البيانات السابقة يمكن تنفيذ الآتي في شكل قانون الحصول على قدرة المحرك .

عدد مجارى التشغيل x عرض السنة x طول المجرى تربيع الناتج

7 x 8

ناتج العملية السابقة x الفيض المفناطيسي x ضغط الينبوع x سرعة المحرك

10 .. × 11.

من العملية (ب) نحصل على القدرة بالوات .

ولكي يستداد عن هذا المعرك واعالي الم أحد المسا ليام اول بيان حالوم

محرك وجه واحد تيار متغير يحتوى على ٢٤ مجرى فيه عرض السنة ٩ر. سم وطول المجرى ٥ر٨ سم وسرعته ١٥٠٠ لفة / دقيقة ويصل على ضغط ٢٢٠ فولت والمطلوب معرضة قيمة قدرته .

المحادث المناه المناه المناه

عدد مجاری التشمفیل = ۲۱ × ۲٪ = ۱۱ مجری .

$$(1) \frac{71 \times P_{C} \times 0_{C} \wedge 17}{3 \times 7} \times \frac{71 \times P_{C} \times 0_{C} \wedge 17}{3 \times 7} = 377$$

10.. × 17. × 10.. × 178 __ = ٥٠٠ وات (ب) القدرة = ____ - come in a 10. . . x 11.02 - who sin the 12.

وعرفة وساحة وقطع سلك التشغيل

بعد الحصول على قدرة المحرك في المثال السابق يمكن على ضوء هذا البيان تحديد مساحة مقطع سلك ملقات التشمغيل وعن طريق معرفة الآتى :

- ١ _ تحديد مقدار قدرة المحرك بالوات .
- ٢ _ قيمة ضغط الينبوع الذي يعمل عليه المحرك .
- ٣ _ كثافة التيار لكل محم ويمكن في هذه الحالة استعمال (٥ أمبير) .
- ٤ _ معامل القدرة وإذا تعذر معرفته يمكن استعمال (٧٠٠ الي

٥٧٠) .

في المثال السابق تعرفنا على قدرة المحرك وهي ٥٠٠ وات على اساسها يمكن حساب مساحة مقطع السلك اللازم للف ملفات التشفيل في هذا المحرك . في التشفيل × عرض السنة به طول المجرى . في المحالة به طول المجرى المنابع المن

قدرة المحرك بالوات

ضغط الينبوع × معامل القدرة × كثافة التيار

Y -1 × --01 س العلية (ب) نعمل الله ١٠٠٠ = الله الله ١٠٠٠ × ٢٢٠ من الجدول الخاص بمساحة مقطع وقطر اآسلاك نجد أن ٦٥ر٠ مم كمساحة مقطع السلك يقابلها في الجدول ٥٩ر٠ مم كقطر السلك وهو الخاص بملفات التشغيل وعلى ضوء معرفة مساحة مقطع سلك التشغيل يمكن تحديد مساحة مقطع سلك التقويم في ننس المحرك وحسب حالة المحرك من حيث أذا كان يعمل بدون مكثف أو أذا كان مزودا بمكثف .

ا _ اذا كان المحرك يعمل بدون مكثف تكون مساحة مقطع سلك التقويم = ﴿ مساحة سلك التشفيل .

٣ _ اذا كان المحرك يعمل بمكنف تكون فساحة مقطع سلك التقويم = ٢ مساحة مقطع سلك التشغيل .

هذه نسب تقريبية من واقع بعض النحوص لأنواع مختلفة من محركات الوجه الواحد وكذا بعض التجارب العملية عليها وهى تعطى نتيجة لا تقل جودتها عن ٩٠٪ من جودة المحرك .

معرفة عدد لفات ملف التشفيل

بعد التعرف على قيمة قدرة المحرك ومساحة مقطع السلك اللازم الاعادة لفه يبقى معرفة عدد لفات كل من ملف التشيفيل وملف التقويم ولحساب عدد لفات ملف التشيفيل يجب معرفة الآتى :

- ۱ _ عدد مجاری ملفات التشفیل .
- ٢ _ مقدار عرض السنة السابق معرفته .
 - ٣ _ طول المجرى السابق معرفته .
- إ _ قيمة الفيض المفناطيسى وهو المستعمار في معرفية القدرة مع مراعاة أن قيمة الفيض تقل مع زيادة القدرة .
 - ه _ قيمة ضغط الينبوع الخاص بالمحرك .× ٧٦٥ د . × ٥٧٦ م
 - ٦ _ قيمة التردد للينبوع ، المنشق عماما الما علا علا علا علا
 - ٧ _ سرعة المحرك التي سيعمل بها . يد تا مد مد راد م
- ٨ _ الأرقام الثابتة (٤، ٧٥ر. ، ٤٤ر٤ ، ١٥٠٠ ، ١٠٠) .

من الجدول انفاص بمساحة المكرية السلام نجد ان ١٥٠٥ مم أ كيساحة يقطع السلك يقابلها في الجدول أثر مع كقط السلك وعو الخص

بالنات العديل وعلى ضوء حوافظ عيلاا اليفعثنا تالفل تالفل عديكي

ن علما قام بسع ۱۹۷۰ × ضغط الينبوع × ١٥٠٠ × ١٠ ٨

التردد x } } ر } × الفيض الكلى x سرعة المحرك

7 - It less thents mais

مثال عال الله المالية المالية المالية

محرك وجه واحد تيار متغير يحتوى على ٢٤ ،جرى يعمل على ٢٢٠ فوات بتردد ٥٠ ذبذبة فيه عرض بسنة الحديدة ١١، سم وطول المجسري ٥ر٨ سم وسرعته ١٤٥٠ لفة/دقيقة والمطلوب معرفة عدد لفاتملف التشفيل . There the loss girel many thank at the last of the

حودتها عن ١٠١٠ من حودة المراكل عا

عدد مجاری التشیفیل = ۲۱ × ۲۲ مجری

عدد ملفات التشمغيل = ٢٦ ن ٢٠ ملف

لاعادة لقه يقي بسرنسة عدد لدات كل من ملف التقسيمل ميان التقريم ولحساب عدد لنات باند التشميل يجب بعرفة الآتي : = مكنا ضيفا عمانة عدد مجارى التشفيل x عرض السنة x طول المجرى x قيمة فيس السنتيمتر المربع

= (۱۲ × ۹ر۰ × ٥ر٨ × ٠٠٥٠) ÷ ٤ = ٠٠٤٥٧٠ خط

عدد لفات ملفات التشغيل الكلية __ المرب ١٠٠١ × ١٥٠٠ × ١٠٠١ منا المسلم عدد المسلم المسل

مراعاة ان عبية النيض قتل عنا بهادة الندرة

١٤٥٠×٢٧٥٤٠٠×٥٠٠) المناوع المام المناوع المام المناوع المام المناوع المام المناوع المام المناوع المام المناوع ا

. . عدد لفات الملف الواحد تشغيل ٣٥٠ ب ٨ = ١٤ لفة _ .

وعلى ضوء معرفة عدد لفا تصلف التشغيل يمكن تحديد لفات ملف التقويم وهي = ضعف ملف التشفيل أما مساحة المقطع من البيانات السابقة.

Ezw Hell محركات الثلاثة أوجه

متكون بحرف الفلالة اوحه الاستنتاء

كيويدة كل دائرة نضر وجه

من قبل أن تتكلم عن طرق تقسيم ولف محركات الثلاثة أوجه يجب علينا التعرف على بعض البيانات والمواصفات الخاصة بهذا النوع من المحركات .

يجب علينا أولا أن نعرف ما تعنيه سرعة المجال الدوار للتيار المتردد حيث يمكن حساب سرعة هذا المجال في أي محرك بمعرفة قيمة تردد جهد اللنبوع وعدد ازواج الأقطاب في المحرك .

فاذا فرضنا أن (ف) قيمة التردد للينبوع .

وان اق) هي عدد ازواج القطاب ، دني ترواج النام المان الم

signi hudung and :

وان ان) هي عدد الدورات في الدميقة (السرعة) .

توزع داخات كل وجه بالنساوي على مرجارى العضو الثابت حسب عدد اقطاب المرك بمث كرن بم عدادة كالم مع وقد المال مالاه راوية بندارها ١١٠ درجة وتسمى براوية الوجه كيا توجد زاوية الخدري

ويتم توليد عزم الدوران للمحرك عند توصيل ملفات العضه و الثابت بالينبوع حبث يتولد بالحث في العضو الدوار جهد له قيمة معينة تؤدى الى وجود مجال مفناطيسي بالعضو الدوار - ويتولد عزم الدوران المطلوب نتيجة تفاعل المجال المفناطيسي الموجود في العضو الثابت مع المجال المفناطيسي المتولد بالحث في العضور الدوار مشالها (١١) متيام الاول المياا

وكلما زادت سرعة العضو الدوار يقل معها الجهد المتولد فيه حتى يصل هذا الجهد الى الصفر ولا تهدث هذه الحالة الا اذا دار بسرعة مساوية تماما لسرعة المجال الدوار في العضو الثابت وتسمى سرعة المحرك في هذه الحالة الأخيرة بالسرعة المتزامنة ، غير أن سرعة العضو الدوار لا يمكن أن تصل الى هذه السرعة ويقال في هذه الحالة أن العضو الدوار يدور بسرعة لاتزامنية ، كما تتراوح قيمة الانزلاق وهو قيمة النقص في سرعة دوران العضو الدوار عن سرعة المجال ما بين (٢٪ ، ٦٪) من سرعة المجال

تركيب المحرك

يتكون محرك الثلاثة أوجه الاستنتاجي من جزئين اساسيين هما:

العضو الثابت وهو عبارة عن مجموعة رقائق من الصاح بها عدد من المجارى على المحيط الداخلي تشبه مجارى عضو الاستنتاج يوضع بها ملفات المحرك.

٢ _ العضو الدائر وهو من نوع قفص السنجاب وهو يشبه تماما العضو الدائر في محركات الوجه الواحد .

يغذى هذا المحرث بتيار متغير ثلاثة أوجه لذا نجد فيه ثلاثة دوائر كهربية كل دائرة تخص وجه من الأوجه الثلاثلا وهذه الدوائر الثلاث تعتبر دوائر تشغيل وهى متساوية بينها وبين بعضها في عدد المجارى ومساحة مقطع السلك المستعمل في لف ملفاتها وعدد لفات كل ملف .

توزع ملفات كل وجه بالتساوى على مجارى العضو الثابت حسبه عدد اقطاب المحرك بحيث يكون بين بداية كل وجه وبداية الوجه الآخر زاوية مقدارها ١٢٠ درجة وتسمى بزاوية الوجه كما توجد زاوية أخرى تسمى زاوية القطب مقدارها ١٨٠ درجة وكل من الزاويتين تستعمل في تحديد عدد المجارى التي تبعد فيها كل بداية وجه عن الآخرى .

م توصل ملفات كل دائرة وجه مع بعضها بالتوالى بحيث يتبقى في النهاية طرفين لكل دائرة تسمى بالأحرف الآتية:

- الوجه الأول بدايته (U) ونهايته الما (X) عاملا عاملا
 - الوجه الثاني بدايته (٧) ونهايته (٢) .
- الوجه الثالث بدايته (W) ونهايته (Z) . ا

وتخرج هذه الأطراف البدايات والنهايات خارج المحرك ولها توصيل خاص مع بعضها عند تفذية المحرك بالتيار حسب قيمة ضغط التغذية وحسابات ملفات الأوجه الثلاثة وهذا التوصيل بين أطراف ملفات المحسرك أما يسمى التوصيل بطريقة النجمة أو التوصيل بطريقة الدلتا وسوف نشرح كل طريقة.

توصيل النجهة والدلتا

توصل أطراف ملفات المحرك السنة بطريقة النجمة كالآتى :

1 _ وصل طرف نهاية كل وجه (X,YZ) مع بعضها .

٢ _ وصل طرف بداية كل وجه (U. V. W.) مع طرف من أطراف الينبوع الثلاثية (R. S. T.) .

هذا ويمكن تنفيذ العكس أى نوصل البدايات مع بعضها والناهيات مع عضها الناهيات مع عضها والناهيات مع عضوا والناهيات مع عضوا والناهيات الناهيات الناهيات

توصيل اطراف ملفات المحرك الستة بطريقة الدلتا كالآتى:

1 _ وصل نهاية الوجه الأول (X) مع بداية الوجه الثاني (V)


٢ _ وصل نهاية الوجه الثاني (Y) مع بداية الوجه الثالث (W)

٣ _ وصل نهاية الوجه الثالث (Z) مع بداية الوجه الأول (U)

٤ ــ وصل أطراف الينبوع الثلاثة مــع رؤوس الدلتــا التي تكونت من
 التوصيلات السابقة كما هو موضح في الرسم .

هناك توصيلة دلتا آخر تسمى الدلتا المعكوسة يوصل نيها نهاية الأول (X) مع بداية الثالث (W) ونهاية الثالث (Z) مع بداية الثانى (V) ونهاية الثالث (U) مع بداية الثانى (Y) مع بداية الأول (U) .

1. 40 = 4 V7



استعمال توصيلة النجمة والدلتا

نبدأ أولا بالتعريف الآتى:

- ا _ بالنسبة لضغط ينابيع الثلاثي أوجه نجد هناك ضغوط صغيرة وضغوط عالية مثل ١١٠ نولت ثلاثة أوجه يقابله في العالى ٢٠٠ نولت ثلاثة أوجه ضغط واطى يقابله ٢٨٠ نولت شولت ضغط عالم من فا عالم .
- ٢ عند عمل حسابات ملفات المحرك من حيث عدد لفات الملت ومساحة مقطع السلك يدخل في هذه الحسابات قيمة كل من الضغط الواطى والعالى عند توصيل المحرك بحيث تكون توصيلة الدلتا للضغط الواطى والنجمة للعالى .

عندما يقال أن هذا المحرك ٢٢٠ / ٣٨٠ فوات ثلاثة أوجه بقصد بذلك ان المحرك عند توصيله على الينبوع التأكد من قيمة الضغط ثم توصل اطراف ملفاته الستة حسب قيمة هذا الضغط أى أما دلتا وأما نجمة م

٣ - في حالة توصيل المحرك دلتا يكون الوضع كالآتي : ض = ض

اما تیار الخط (ش) فهو محصلة تیاری دائرتین ای وجهین $\sqrt{7}$ ش = ش $\sqrt{7}$

الله على المحرك نجمة يكون الوضع كالآتى : الله المحرك نجمة يكون المحرك المحرك نجمة يكون المحرك المحر

من هذا يتضح أن المحرك في حالة الدلتا يكون الضغط واطى والشدة عالية .

شدة التيار = القدرة بالوات $+\sqrt{\pi}$ \times ض نجمة \times معامل القدرة = أمبير .

الدرجات الكهربية والزاوية القطبية

ان موجة التيار المتغير تتم عندما يقطع الموصل (٣٦٠ درجة كهربية) عارا أمام قطبين وبذلك يكون القطب الواحد له (١٨٠ درجة كهربية) على هذا نجد اذا احتوت الآلة على قطبين فقط نرى أن الدرجات الكهربية تساوى الدرجات الميكانيكية للدائرة وهي (٣٦٠ درجة ميكانيكية) ولكن اذا احتوت الآلة على أربعة أقطاب مثلا تكون الدرجات الكهربية ضعف

الدرجات الميكانيكية . . . عدم وسلطنظا وعبدا شيئا من حرجة) . . قيمة الدرجات الكهربية = الدرجات الكهربية للدائرة (٣٦٠ درجة) في عدد أزواج الأقطاب و مع شيئة بالمقال عدد

مثسال

القرات ٦ القطاب والمطاوب معرفة مقدار الدرجات الكهربية القطب .

عدد أزواج الأقطاب = ٦ ÷ ٢ = ٣ أزواج ٠ الدرجات الكهربية الكلية = ٣ × ٣٦٠ = ١٠٨٠ درجة . . . درجات القطب الواحد = الدرجات الكلية ÷ عدد الاقطاب = ١٠٨٠ ÷ ٢ = ١٨٠٠ درجة

ولما كانت زاوية الوجه = ١٢٠ درجة الما الالما

ن من درجة القطب ودرجة الوجه يمكن تحديد بعد بدابات الأوجه الثلاثة فاذا كان المحرك يحتوى على ٣٦ مجرى ٦ أقطاب .

· عدد مجاری القطب = ۲۱ ÷ ۲ = ۲ مجری

. . قيمة المجرى الواحدة بالدرجات = ١٨٠ زاوية القطب - ٦ عدد مجارى القطب = ٣٠ درجة

. بعد بدایات الأوجه الثلاثة = ١٢٠ زاویة الوجه بـ ٣٠ زاویة المجری دری مع مراعاة أن المجری التی بها بدایة الوجه لا تحسب فی عدد مجاری بعد البدایات . کما یمکن استعمال بعد البدایات علی اساس قسمة عدد مجاری المحرك علی ثلاثة باعتبار العضو الثابت دائرة میکانیکیة .

السرعة في محركات التيار المتغير

عوامل أهبها : المرك الذي يعمل على التيار المتغير على عدة

ا _ عدد الأقطاب التي يتكون منها المحرك ونلاحظ انه اذا زاد عدد الأقطاب نقصت السرعة واذا نقص عدد الأقطاب زادت السرعة .

٢ - قيمة تردد الينبوع الذي يعمل عليه المحرك .

٣ ـ قيمة الفيض المغناطيسي لحديد كل من رقائق العضو الثابت والدائر . . الفياطيس المغناطيسي لحديد كل من رقائق العضو الثابت

عدد الأقطاب وقيمة سرعتها المقطاب وقيمة سرعتها

- ١ في حالـة القطرـين من ٢٨٠٠ الى ٢٠٠٠ لفة/دقيقة .
- ٢ في حالة اربعة قطب من ١٤٠٠ الى ١٥٠٠ لفة/دقيقة .
- ٣ في حالة سية قطب من ١٠٠٠ الي ١٠٠٠ لفة/دقيقة .
- ٤ في حالة ثمانيـة قطب من ٧٠٠ الى ٧٥٠ لفة/دقيقة .
- ٥ في حالة عشرة قطب من ٥٥٠ الى ٦٠٠ لفة/دقيقة .
- ٦ في حالة أثنى عشرقطب من ٤٥٠ الى ٥٠٠ لفة/دقيقة ٠

الم الم تغيير قيمة سرعمة المصرك

اذا كان المحرك يدور بسرعة معينة ويراد اعادة لفه مع تغيير هـذه السرعة الى اكبر او اصغر غانه لا يكتفى بتفيير عدد الأقطاب بل يجب ايضا مع تغيير عدد الأقطاب حساب عدد لفات المافات وكذا مساحة مقطع السلك على أساس السرعة الجديدة كالآتى:

عدد لفات الملف في السرعة الجديدة

السرعة القديمة

عدد لفات اللف القديم × عدد لفات الملف القديم × عدد الفات المال ال

مساحة مقطع السلك في السرعة الجديدة المساحة مقطع السلك في السرعة الجديدة

نوعيات اللف والخطوة وقيمة الخطوة

عند لف محرك الثلاثة أوجه يجب تحديد كل من نوعية اللف ونوعية الخطوة ومقدار الخطوة . نوعيسة اللف

- ١ يلف المحرك على أساس جانب واحد للملف في المجرى وبعدد لفاته الكلية .
- ٢ _ يلف المحرك على أساس جانبين للفين في المجرى كل منهما بنصف عدد لفاته الكلية .

نوعيسة الخطوة مساي سام مالم

- ١ _ يلف المحرك على اساس خطوة ثابتة عادية وفيها تستط جميع ملفات محاري الوجه تحت القطب . عليه عند وستة لبيد من رعا رهي
- ٢ _ يلف المحرك على أساس خطوة متداخلة عادية وفيها تحول الثابتة الى اكثر من خطوة وتسقط فيها جميع ملفات مجاري الوجه تحت القطب على أن يكون متوسط هذه الخطوات يساوى قيمة الثابتة .
- المحرك على أساس خطوة ثابتة ذات الجناحين وفيها يسقط نصف ملقات مجاري الوجه تحت القطب في اتجاه والنصف الثاني في اتجاه آخر كها هو موضح في رسم الانفرادات . الما ما
- إلى المحرك على اساس خطوة متداخلة ذات الجناحين ويتبع فيها مانفذ في الثابتة .

قيهـة الخطـوة

- ١ _ تحسب قيمة الخطوة على اساس عدد مجاري القطب زائد مجرى ٠ (١٠ غطرية + ١٠)٠
- ٢ _ تحسب قيمة الخطوة على اساس عدد مجاري القطب فقلم القول أن معركات المرا لمقدة عيبالة) المراكات ال
- ٣ _ تحسب قيمة الخطوة على اساس عدد مجاري القطب ناتص مجرى الخطوة المتداخلة بيني على أساس وروز خطقيبله السعر
- ٤ _ تحسب قيمة الخطوة على اساس عدد مجاري القطب ناقص مجرتين = (عدد بجاري الوج (بحت القبلية) ١١ + ١

الارتباط بين نوعية اللف والخطوة وقيمة الخطوة

يمكن أن نقسم المحركات الى قسمين من حيث عدد الأقطاب . (1) محركات تلف على اساس قطبين . أو متداخلة عليه على اساس المعلمة)

(ب) محركات تلف على أساس أكثر من قطبين .

وذلك الأن محركات القطبين لها وضع خاص بالنسبة لنوعية اللف والخطوة وقيمة الخطوة .

محركات ذات قطبين

مالة جانبين في المجرى :- مالم مالما

يمكن تنفيذ اللف على أساس خطوة ثابتة أو متداخلة عادية وهى التى يتم فيها اسقاط ملفات عدد مجارى الوجه تحت القطب كمجموعة واحدة على أن تكون قيمة الخطوة (قطبية + 1) .

في حالة جانب واحد في المجرى - مد

يختار في هذه الحالة الأفضل وهو الثابتة أو المتداخلة ذات الجناحين وهي التي يتم فيها تقسيم عدد مجاري الوجه تحت القطب الى مجموعتين على أن تكون قيمة الخطوة كالآتي :

ئجد أن عدد مجارى المحرك الكلية تدخل فى تحديد قيمة الخطوة فى حالة الجناحين حيث نجد مثلا أن المحرك ١٨ مجرى تكون قيمة الخطوة (قطبية نقط) أما المحرك ٢٤ مجرى تكون قيمة الخطوة (قطبية — ١) ويمكن بطريقة اخرى تكون (قطبية — ٢) وفى المحرك ٣٦ مجرى تكون قيمة الخطوة (قطبية — ٢) رغم أن هذه المحركات مقسمة قطبين .

اساس تنفيذ الجناحين

اذا كان عدد مجارى الوجه تحت القطب زوجي العدد يمكن تنفيذ اللف جناحين ثابتة أو متداخلة (قطبية فقط) .

الها اذا كان عدد مجارى الوجه تحت القطب فردى العدد يمكن تنفيذ اللف جناحين متداخلة بمتوسط يساوى (قطبية فقط) أما الثابتة في هذه الحالة لا تنفذ الا على أساس (قطبية + 1) .

من هذا الشرح يمكن القول أن محركات القطبين يمكن أن ينفذ فيها جميع نوعيات اللف والخطوة وقيمة الخطوة .


حساب الخطوة المتداخلة يبنى على اساس قيمة خطوة المللف الأصفر ثم الأكبر فالأكبر كالآتى : من الأكبر فالأكبر كالآتى : من المناسبة ال

خطوة الملف الأصغر = (عدد مجارى الوجه تحت القطب × ۲) + ۲ خطوة الملف الثاني = (خطوة الأصغر + ۲) ما المناس


اما المحركات اكثر من قطبين تلف على اساس (قطبية + ١) أو (قطبية نقط) ثابتة أو متداخلة .

استقاط الملفسات


اذا كان نوع اللف جانب واحد في المجرى ونوع الخطوة ثابتة أو متداخلة علينا أولا باسقاط ملنات المجموعة الأولى للوجه الأول كما هو موضح في الرسم (أ) .




ثانيا أترك عدد من المجارى يساوى عدد ملفات مجموعة وجه خالية ثم اسقط ملفات المجموعة الأولى للوجه الثاني كما هو موضح في الرسم (ب) .




ثالثا اترك المجارى التى بها نهاية ملفات المجموعة الأولى للوجه الأول للوجه الأولى من استقط ملفات المجموعة الأولى للوجه الثالث كما هو موضح في الرسم (ج) .




اذا كان نوع اللف جانبين في المجرى سواء كان نوع الخطوة ثابتة أو متداخلة علينا أولا أسقاط ملفات مجموعة الوجه الأول يليها مباشرة ملفات المجموعة الأخيرة للوجه الثالث دون ترك أي مجاري خالية كما هو موضح في الرسم (د).




ثانيا اسقاط ملفات المجموعة الأولى للوجه الثاني مباشرة عقب أول الأول والمجموعة الأخيرة للوجه الثالث كها هو موضح في الرسم (ه) .




الجانب الثانى وهو المجموعة الثانية لارجه الأول يليها المجموعة الأولى للوجه الثالث ونستمر حتى ينتهى استاط جميع الملفات كما هو موضح في الرسم (و).




اذا أردنا اسقاط الملفات بطريقة الخطوة ذات الجناحين نجد أن هذه الطريقة لا تنفذ الا بنوعية اللف الجانب الواحد في المجرى وعلينا أولا اذا كان عدد ملفات المجموعة للوجه تحت القطب مثلا ملفين أن نبدأ باستقاط ملفات نصف المجموعة وهو مثلا ملف واحد كما هو موضح في الرسم (ل) .



ثانيا: اترك عدد من المجارى بساوى نصف عدد ملفات المجموعة اترك هذه المجارى خالية ثم اسقط بعد ذلك نصف مجموعة الوجه الثالث ثم نصف الوجه الثانى كما هو موضح في الرسم (م) .



ثالثا: بعد ذلك نبدا في اسقاط ملفات النصف الثاني للمجموعة الأولى للوجه الأول ثم نصف المجموعة الأولى للوجه الثالث وهكذا يستهر الاسقاط حتى ينتهى اللف للأوجه الثلاثة نصف يمين ونصف يسار كما هو موضح في الرسم (ن) .



انا كيا لنسب في استعمال نوعية اللف والخطوة الله كالمنا المنا المنا

121 haid haidel Michandraik Hidden also haiden ide to a do

تستعمل عادة نوعية اللف جانب واحد في المجرى مع نوعية الفطوة المتداخلة خاصة في المحركات ذات القدرة الكبيرة حيث تكون مساحة مقطع السلك كبيرة وعدد لفات الملف قليلة مع مراعاة تواجد المكان الذي يسمح ببروز الملفات دون ضغوط الغطائين عليها عند تقفيل المحرك — اما المحركات ذات القدرة الصغيرة أو المتوسطة لا مانع من لفها جانب واحد بخطوة متداخلة حتى لا يقال أن الجانب الواحد خاص غقط بالمتداخل في المحركات الكبيرة ولكن وجد أن اغضل اما أن تلف جانب واحد بخطوة ثابتة أو ذات الجناحين .

تستعمل عادة نوعية اللف جانبين في المجرى مع نوعية الخطوة ثابتة خاصة في المحركات ذات القدرة الصغيرة حيث تكون مساحة مقطع السلك صغيرة وعدد لفات الملف كثيرة كما تستعمل الخطوة الثابتة في الحالات التي لا يوجد في جسم المحرك مكان لبروز الملفات وحتى لا يقال أن الجانبين خاصة غقط بالثابتة غانه يمكن استعمال الجانبين مع الخطوة المتداخلة أذا كان جسم المحرك يسمح بذلك .

وعلى هذا يمكن القول أن اختيار كل من نوعية اللف أو الخطوة يرجع اللي أيهما أفضل وأنسب في لف المحرك .

في محركات الثلاثة اوجه يمكن اعادة لفه حسب التقسيم الخاص ببياناته التي كان عليها من حيث السرعة ومساحة مقطع اللسلك وعدد لفات كل ماف وكذا نوعية اللف والخطوة ومقدار الخطوة لل يمكن عند اعادة لفة تغيير جميع هذه البيانات وتقسيمة تقسيم جديد بتفق مع السرعة الجديدة وقطبيتها سواء كانت أكبر أو أقل من التي كان عليها والسبب في ذلك هو أن محركات الثلاثة أوجه لا ترتبط بمكثفات ولا يوجد بها مفتاح طرد مركزي متوقف عمله في فتح دائرة التقويم عند سرعة معينة .

ولكن يجب عند تغيير سرعة المحرك الى اكبر أو أصغر الالتزام بتغيير كل من مساحة مقطع السلك وكذا عدد لفات كل ملف حسب القانون السابق شرحه والخاص بتغير سرعة الحركات سواء كانت وجه واحد أو ثلاثة أوجه .

خطوات تقسيم المحرك

عند لف اى محرك يجب استعمال خطوات التقسيم للتعرف على بيانات

١ _ معرفة أو تحديد سرعة المحرك ومنها تحدد عدد أقطاب المحرك .

٢ - معرفة عدد المجاري الكلية الخاصة بالمحرك .

٣ _ ایجاد عدد مجاری کل قطب = عدد مجاری المحرك : عدد الاقطاب = مجری .

القطب ب عدد الأوجه = مجرى · القطب ب عدد الأوجه عدرى · القطب عدد الأوجه عدد الأوجه عدد الأوجه عدد الأوجه عدد الأوجه المرى · القطب عدد الأوجه المرى · المرى ا

ه ـ تحديد نوعية الها جانب او جانبين في المجرى .

٦ _ تحديد نوعية الخطوة الها ثابتة أو متداخلة (عادية) أو (ذات الجناحين) .

٧ _ حساب مقدار خطوة اللف على اساس نوعية الخطوة .

۸ _ حساب قيمة المجرى بالدرجات = زاوية القطب ١٨٠ ÷ عدد مجارى القطب = درجة .

۹ _ حساب بعد بدایات الأوجه الثلاثة = زاویة الوجه° ÷ زاویة المجری = مجری ۰

هذا ويمكن حساب بعد البدايات للأوجه الثلاثة على أساس لم مجارى القطب أو قسمه عدد مجارى المحرك ب ٣ لتوازن بعد البدايات .

مثال

محرك ثلاثة أوجه العضو الثابت ١٢ مجرى وسرعته ٢٨٥٠ اغة/دقيقة

التقسيم

(٢ _ عدد مجارى المحرك الكلية = ١٢ مجرى .

٣ _ عدد مجاري كل قطب = ١٢ + ٢ = ٣ مجري .

٤ ــ عدد مجارى كل وجه تحت كل قطب = ٦ ÷ ٣ = ٢ مجرى ٠
 ثم تحدد نوعية اللف ونوعية الخطوة ومقدار الخطوة حسب الشرح السابق ٠

ه _ قيمة المجرى بالدرجات = ١٨٠° ÷ ٦ = ٣٠ درجة .

، _ بعد بدایات الأوجه الثلاثة = ١٢٠° ÷ ٣٠ = ٤ مجرى .

او حسابها على أساس للم مجارى القطب = ٦ × لل = ٤ مجرى .

أو على أساس مجارى المحرك ب ٣ = ١١٧ + ٣ = ٤ مجرى ا

كيف تحدد أطراف التوصيل الخارجة من محرك ثلاثة أوجه

كثيرا ولظروف ما تمر بالمحرك تنعدم فيها معالم أطراف التوصيل للدوائر الثلاثة بالمحرك ويصعب مع هذا تحديد رموز الأطراف السحة الخارجة من المحرك لنوصيلها أما نجمة أو دلتا — لهذا السبب ومن الأدوات والأجهزة والعمليات الآتية يمكن التعرف على أطراف كل وجه من الأوجه الثلاثة وتحديد رموزها .

الأدوات والأجهزة المستعملة

١ _ مصباح اختبار مناسب مع التأكد من صلاحيته .

۲ _ محول کهربی ۲۰۰ فولت یعطی ۱۱۰ فوات ثانوی فی حدود قدرة (۵۰۰ وات) ۱۰ _ منافقا میالا سیالا سیالا میالا میالا

سهل القراءة المسال على المسال على المسال على المسال المسال القراءة المسال على المسال على المسال على المسال المسال على المسال الم

العمليات المنفذة

e-air . o. A7 L. Alegan

ا _ بواسطة مصباح الاختبار يمكن تحديد طرفى كل دائرة من دوائر المحرك الثلاثة _ ثم رقم الدائرة الأولى وهى أى دائرة تختارها برقم (۱ _ 1) والدائرة الثانية وهى أيضا يمكن اختيارها برقم (۲ _ 7) والدائرة الثالثة وهى الباقية برقم (۳ _ ۳) كما هو مبين بالرسم .

٢ _ وصل طرفى الدائرة الأولى (١ _ ١) بطرفى خرج الحول وهو الثانوى ١١٠ فولت دون أن توصل المحول على الينبوع حسب الرسم .

٣ _ صل طرفى الدائرة الثانية والثالثة رقم (٢ ، ٣) بالتوالى مسع بعضهما ثم وصل الطرفين رقم (٢ ، ٣) بطرف جهاز الفولت حسب الرسم .

إ بعد تنفيذ هذه العمليات وصل طرفى التغذية للمحول .

٥ — اذا ترا جهاز الفولت عند توصيل المحول على التيار يكون هذا الوضع غير مطلوب وعلى هذا بدل رقم (٢،٣) بحيث يوصل رقم (٣) مع (٢) مع جهاز الفولت بدلا من رقم (٢) بعد هذا التبديل في توصيل الاطراف مع التأكد من سلامة جميع التوصيلات يجب عند توصيل المحول على التيار أن لا يقرأ جهاز الفولت وهو الوضع المطلوب والرسم يوضح هذه العملية .

آلفولت افصل التيار عن المحول ثم اعطى طرف الدائرة الثانية والمتصل بجهاز الفولت حرف B والطرف الآخر لنفس الدائرة وهو المتصل بع طرف الدائرة الثالثة حرف B والطرف الآخر لنفس الدائرة وهو المتصل بع طرف الدائرة الثالثة حرف B ثم اعطى طرف الدائرة الثالثة والمتصل بجهاز الفولت حرف C والطرف الآخر والمتصل مع الدائرة الثانية حرف C كما هو بالرسم .


٧ - بعد اعطاء الرموز السابقة للأطراف افصل طرفي الدائرة الثالثة وهي ٢٠٠٠ من طرفي الدائرة الثالثة وجهاز الفولت ثم وصل طرمي الدائرة الثالثة بطرفي خرج المحول ١١٠ فولت بدلا من طرفي الدائرة الأولى وصل طرفي الدائرة الأولى مع الدائرة الثانية وجهاز الفولت أي مكان طرفي الدائرة الثالثة مع ثبات طرفي الثانية في مكانهما .

۸ _ وصل المحول على التيار فاذا قرا جهاز الفولت وجب تعديال طرفى الدائرة الأولى فقط مع عدم الماس بطرفى الدائرة الثانية وفي هذه الحالة يجب أن لا يقرأ جهاز الفولت وهو المطلوب .

 9 _ بعد تنفيذ العملية رقم 8 السابقة وبعد التأكد من عدم قسراءة جهاز الفولت اعطى طرف الدائرة الأولى والمتصل مع جهاز الفولت حرف 8 والطرف الآخر والمتصل مع الدائرة الثانية حرف 8 .

بهذا يكون عن طريق تنفيذ العمليات السابقة بكل دقية والموضح-بالرسومات لكل خطوة يمكننا تحديد طرفى كل وجه من الأوجه الثلاثة ف المحرك واعطاء الرموز لها التى تسهل عملية توصبل المحرك بطريقة النجم أو دائها . م ادا ما حكما ما العرب عدا المراق المراق المراق مذا

الرضع في بطلوب وعلى عدًا مدلم واحتا ثكاة ١ ا بحيث يوصل رقم (١)



لله المالة يجب ان لا يقرا جهاز النوات وهو المطاوب .

X هه (A نامحاله U هه A نامحال الموالية المعالمة المعالمة الموالية الموالية

oca Zho Hellin has Hillio ملاحظات وارشادات هامة : والإلم عبد المالات من الفركات as that is liege

Lague Hall :

nation Hear simple & and عند تقسيم المحرك للفه نجد أن كل وجه له عدد من المجموعات والمجموعة هي عبارة عن عدد ملفات مجارى الوجه تحت كل قطب ويحتلف عدد هذه المجموعات في اللف اذا كان نوعه جانب واحد عن عددها اذا كان اللئا جانبين في المجرى حيث نجد الآتي :

ا _ اذا كان اللفجانب واحد في المجرى يكون عدد مجموعات كل وجه يساوى نصف عدد اقطاب المحرك أي اذا كان المحرك أربعة أقطاب كان عدد مجموعات الوجه اثنين وعلى هذا يكون توسيل هذه المجموعات مع بعضها على أساس نهاية المجموعة الأولى مع بداية المجموعة الثانية على ان يستمر هذا التوصيل نهاية مع بداية حسب عدد المجموعات بحبث يتبقى في النهاية بداية المجموعة الأولى كبداية وجه ونهاية المجموعة الأخرة كنهابة وحدد مجارى الوجد ندت القطب عنلا معراق ١٧ محرى ٤ اقطاب المحجو

٢ - اذا كان اللف جانبين في المجرك يكون عدد مجموعات كل وجه يساوى عدد اقطاب المحرك وعلى هذا يكون توصيل هذه المجموعات مسع بعضها على اساس نهاية المجموعة الأولى مع نهاية المجموعة الثانية وبداية الثانية مع بداية الثالثة وهكذا حتى يتبقى لنا بداية المجموعة الأولى بداية وجه وبداية المجموعة الأخيرة نهاية وجه .

٣ ـ يراعي تحديد بداية المجموعة الأولى لكل وجه على أساس حساب حمد البدايات بين الأوجه الثلاثة الديام عمد والمما نقاع قنيم لبدايات

٤ _ عندما نستعمل قيمة الخطوة تطبية فقط جانب واحد في المجرى يكون نوع الخطوة ذات الجناحين وهنا تضاعف عدد المجموعات وتساوى عدد الأقطاب مع أن اللف جانب واحد وعلى هذا يكون توصيل الجموعات نهاية مع نهاية وبداية مع بداية كما يحدث هذا الوضع في المحركات ذات القطبين وسنبيب التضاعف هو قسمة الجموعة وعاما وينهاك علا البها

محركات الثلاث أوجه الشاذة

إعريف المحرك:

هو المحرك ذو التوزيع الخاص لفلات الأوجه الثلاثة حيث الآتى :

- المحرك العادى نجد أن جميع مجموعات الأوجه متساوية في عسدد المجارى ولكن في المحرك الشاذ نجد مجموعات الوجه بعضها متساوى والبعض غير متساوى في عدد المجارى .
- ٢ في المحرك العادى نجد جميع الملفات سواء في الخطوة الثابتة أو المتداخلة بمقدار واحد ولكن في المحرك الشاذ نجد في بعض الحالات المقدار للخطوة واحد وفي البعض الآخر نجد أكثر من خطوة .

معنى هذا أن المحرك الواحد نجد فيه ملفات بمقدار خطوة وملفات بمتدار آخر في نفس المحرك .

الأسيباب:

ثانیا _ بعض المحرکات نجد ان عدد المجاری الکلیة زوجی العدد ولکن عند لفه بقطبیة معینة نجده یعتبر شاذ مثلا محرك ۱۸ مجری زوجی العدد ولکن عند تقسیمه } اقطاب نجد أن عدد مجاری القطب ۱۸ ند) = ٥ر عجری وعدد مجاری الوجه تحت القطب ٥ر ؟ ب ٣ = ٥ر ١ مجری .

ثالثا _ هناك محركات عدد المجارى زوجى وتعتبر شاذة عند لفها بتطبية معينة ولكن نجد أن عدد مجارى القطب ليس به كسر واكس عند حساب عدد مجارى الوجه تحت القطب يحدث تواجد الكسر مثلا محرك 7 مجرى 7 أقطاب عدد مجارى القطب 7 7 7 أقطاب عدد مجارى القطب 7 7 7 7 أقطاب عدد مجارى القطب 7 7 7 7 7 8 مجرى ولكن عدد مجارى الوجه تحت القطب 7 7 7 8 9 مجرى و

من هذا الشرح نجد أن تواجد الكسر دائم فى عدد مجارى الوجه تحت القطب ولعلاج هذا الكسر سمى المحرك بالشاذ حيث يحتاج الى معالجة لهذا الكسر بالتوزيع الخاص للملفات كما سبق فى تعريف المحرك .

ر من الشرح السابق نقول أن الكسر الذي يتواجد في عدد مجاري القطب لا يهم ولكن الذي يهمنا هو الكسر الموجود في عدد مجاري الوجه تحت القطب فاذا كان هذا الكسر لل مع رقم صحيح في هذه الحالة يمكن اختيار نوعية من أربع نوعيات للف المحرك كما هو موضح في انفرادات اللف .

اما اذا كان الكسر الموجود في عدد مجارى الوجه تحت القطب خلاف لإ مثلا (لم ، لم) في هذه الحالة لا توجد غير نوعبة واحدة للف المحرك وهي عن طريق الجدول الخاص كما هو موضح في انفرادات الله ف.

مثال

عدد عداري القطب = ١١ = ١ = ١

محرك ثلاثة اوجه ١٨ مجرى ويراد تقسيمه } اقطاب عدد مجارى القطب = ١٨ ÷ ٤ = ٥ر كم مجرى عدد مجارى الوجه تحت القطب = ٥ر ٤ ÷ ٤ = ٥ر ١ مجرى في هذا المحرك } نوعيات للفة لأن الكسر أ

أما بالنسبة لخطوة اللف تحسب عند اختيار نوعية اللف على أساس الما (٥) ثابتة أو متداخلة (٤ – ٦) أو (٥) للفات (٦) للفات أخرى ٠

وري ا واضافة ع مجرى الي الخا الله عمر يدور 17 موري ا على

نجد عدد مجارى الوجه تحت القطب = ١٧٥٠ ÷ ٣ = ١٥٠٥ مجرى .

في هذه الحالة نجد الكسر إ وعلى هذا يلف المحرك بنوءية واحدة حسب الجدول الخاص باسقاط الملفات أما الخطوة تحسب (١ – ٧) فقط . اما المجارى الكلية وتوزيعها على أربعة أقطاب على أساس (٢٥٢٥ مجرى) تحت كل قطب وتعديل هذا الوضع هو رفع (﴿ مجرى) من ثلاثة أقطات ونضاف الى القطب الرابع فيصبح (٣ مجرى) بدلا من (٢٥٢٥ مجرى) ويصبح عدد مجارى الوجه تحت الأقطاب الأول والثاني والثالث (٢ مجرى فقط) ويطبق هذا الوضع بالنسبة للأوجه الثلاثة .

٢ حالة اخرى بالنسبة لحرك ثلاثة أوجه يحتوى على ٢٤ مجرى
 ٢ أقطاب (في هذا المحرك سنجد الكسر خلاف ﴿ وهو ﴿ وله طريقة واحدة) .

التقسيم

عدد مجاری القطب = 1 + 7 = 1 مجری · عدد مجاری الوجه تحت القطب = $1 + 7 = \frac{1}{7}$ مجری · مقدار المجری بالدرجات = 10 - 10 + 3 = 0 درجة کهرببة · بعد المداخل = 10 - 10 + 0 + 0 مجری تعدل الی 10 - 10 مجری ·

التعليق والتعديل

في هذا المحرك نجد أن عدد مجارى القطب سليمة وهي (١ مجرى) وكذا خطوة اللف نجدها سليمة وهي (١ – ٥) أما عدد مجارى الوجه تحت القطب نجدها (١/ مجرى) والتصرف في هذا الوضع هو رغع (١/ مجرى) من أربعة أقطاب وأضاغة (١/ مجرى) ألى القطب الخامس فيصبح (٢ مجرى) وأضافة ٢ مجرى الى القطب السادس فيصبح (٢ مجرى) على مجرى) وأضافة ٢ مجرى الى القطب السادس فيصبح (٢ مجرى) على هذا يكون تم توزيع عدد (٨ مجرى) وهي الخاصة لكل وجه كامل عملي (٢ قطب) بالترتيب :

الهوجية الأول (٢ - ٢ - ١ - ١ - ١ - ١) مجرى الوجية الثالث (٢ - ٢ - ١ - ١ - ١ - ١) مجرى الوجية الثاني (١ - ١ - ١ - ١ - ١) مجرى الوجية الثاني (١ - ١ - ١ - ١ - ٢ - ١) مجرى

وهذا التوزيع على أساس بعد مداخل التيار الذي عدل بن (٢٠ مجرى) الى (٣ مجرى) ويلاحظ أن هذه العملية تحتاج الى جهود وعناية كبيرة حتى لا تحدث أخطاء والرسم الخاص بالانفرادات يوضح هذا .

حساب لف محركات الثلاثة اوجه

في الوجه الواحد تكون الآلة بها دائرة كهربية واحدة وفيها الآتى : فيغط الخط = ضغط الوجه .

وبذلك تكون القدرة مع اعتبار معامل القدرة ض x ش x جتاه = وات

اما في حالة الثلاثة أوجه يكون المحرك به ثلاثة دوائر كهربية كل منها مستقل عن الآخر ثم يتم توصيل الدوائر الثلاثة مع بعضها أما بطريقة النجمة أو بطريقة الدلتا وتكون الزاوية للوجه بين الضفوط في الثلاثة قدوائر (١٢٠ درجة) .

اما تيار الخط (ش،) فهو محصلة تياري دائرتين علا ا

المرقام الدابلة ١ ١٢ ٢٠ ١٠٠ من = قد المارة ا

في حالة توصيل المجرك نجمة يكون الوضع كالآتي نا ٧ - ١١

- ١٠٨٠ - ١٥٨٠ - ١٠٠٠ ويكون القرق تصاعدي ليث التورة

العام المعط الخط (ض) فهو مصلة ضغطى دائرتين و العاما

اقل بن واحد كيلوات يكون معامل القدرة (١٨٠٠ من = سف ٠٠

وعلى هذا تكون القدرة الكهربية في الثلاثة أوجه كالآتي المدرة

عددة إلى المعامنة شل جتا ها عدالا لا الما عدد وسقا

وهكذا يمكن تحديد قيمة القدرة عن طريق الحسابات السابقة وكلها معاومة ويمكن التعرف عليها ولكن في بعض الحالات تفقد معلومات المحرك وتصبح قدرته مجهولة نهل يمكن معرفة قدرة المحرك بطريق حسابي وعملي ومن واقع حديد المحرك هذا هو الجديد بدرجة لا تقل عن ١٠٪ من القدرة الأساسية للمحرك وحسب ظروف تصنيع المحرك .

تحديد قيمة القيدرة

اذا كانت قدرة المحرك غير معلومة لسبب ما نيمكن تقديرها بالحساب الآتى:

المحرك المحرك الكية للمحرك .

ق ميكا من المرك المراسم وسرعته . ١٥ الفة مناه والمطلوب منافيقا

٣ _ اوجد طول المجرى بالسنتهتر حسب رقائق العضو الدائر .

؟ _ قيمة ضغط الينبوع الذي يعمل عليه المصرك (٢٨٠٠ نولت. نجمة) .

المنظمة الفيض المغناطيسي الموحدة المربعة بالسنتيمتر ويمكن المعتبارها كالآتي : المعتبر ويمكن المعتبارها كالآتي : المعتبر والما المعتبر المعتبر

المحركات أقبل من واحبد كيلوات استعمل (٩٥٠٠ خط) . للسنتيمتر المربع الى (١٠٠٠٠ خط) .

(ب) المحركات من واحد الى ثلاث كيلوات (م،٠٠٠ خط) .

(ج) المحركات من ثلاثة الى خمسة كيلوان (٨٥٠٠ خط) -.

(د) المحركات اكبر من خمسة كيلوان (٧٥٠٠ خط)

٦ _ استعمل الأرقام الثابتة (١٢ _ ١٥٠٠ - ١٠) .

لتنفيذ العمليات الحسابية بالبيانات السابقة ابدا الآتى:

اقسم عدد المجارى الكلية للمحرك على الرقم الثابت (١٢) = مجرى ناتج القسمة السابق × عرض السنة × طول المجرى = مساحة حديد بعد ذلك أوجد مربع مساحة الحديد التي حصلت عليها في العمليــة الســابقة .

عين واقع حديد المحرك عدًا هو الجديد بدرجة لا تقل = ق معقل في القدرة

مربع الحديد × الفيض المغناطيسي الوجدة × الضغط × سرعة المحرك من المعناطيسي الوجدة × الضغط × سرعة المحرك من المعناطيس المعناطيس

اذا كانت غدرة الحرك في الطوية السبب ما غيكن تقديرها المصاب

محرك تيار متغير ثلاثة أوجه يعمل على ضغط ٣٨٠ فولت وموصل بطريقة النجمة يحتوي على ٢٤ مجرى وفيه عرض السنة الجديد ٧٠ سم وطول المجرى ٨٨ سم وسرعته ١٥٠٠ لفة/دقيقة والمطلوب معرفة قيمة قدرة هذا المحرك .

3 29 3 Test 12 The all

عبدد المجارى المطلوب = عدد المجارى الكلية ÷ ١٢ = ٢ مجرى

مساحة الحديد المطلوبة = عدد المجارى المطلوب × عرض السنة

 $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}$

مربع الحــديد المطلوب = ١٣٠٢ × ١٣٠٢ = ١٢٨٧ راه المحال الم

مربع الحديد x الفيض المغناطيسي x الضغط x سرعة المحرك

 $= \frac{7 \times (101 \times .000 \times$

حساب مساحة مقطع السلك

بعد التمكن من معرفة وتحديد قيمة قدرة المحرك اذا كانت مجهولة يمكن أيضا التوصل الى معرفة قيمة مساحة مقطع السلك المستعمل في لف هذا المحرك المجهولة بياناته بعد التوصل من معرفة الآتي:

غد ١١١ ـ قدرة المحرك بالوات، ويعن تقياسا تعاليطا بندة الملت

٢ _ قيمة ضغط الينبوع الذي يعمل عليه المحرك في حالة توصيله نجهة .

٣ _ قيمة معامل القدرة وإذا تعذر معرفته استعمل الرقم المناسب لقدرة المحرك (من ٧ر ٠ الى ٩٠ ٠) ٠

٤ _ كثانة التيار لكل مم ويمكن استعمال (٥ أمبير) . ما المبير الكل مم المبير الكل مم المبير الكل المبير المبارك المبير المبير المبارك المبير المبارك المبير المبارك المبير المبارك المبير المبارك المبير المبارك المبارك

من هذه البيانات السابقة والتي يمكن التعرف عليها يمكن تحديد أولا قيمة الأمبير في سلك المحرك ثم بعد ذلك الحصول على مساحة مقطع السلك اللازم ثم من الجدول الخاص بأسلاك اللف يمكن تحديد قطر السلك المناسب لمساحة المقطع التي حصلنا عليها .

القدرة بالوات القدرة بالوات القدرة بالوات المبير العامل القدرة بالوات عندا المبير العامل القدرة المبير الفاحدة المبير المبير

YAVLIOLX -- Of x - AT > JI- Olto

محرك تيار متغير ثلاثة اوجه قدرته ٣ر٥ كيلوات يعمل على ضيغط ٣٨٠ غولت وهو موصل بطريقة نجمة ومعامل قدرته ٨٠٠ والمطلوب معرفة مساحة مقطع السلك المستعمل في لفه ٠

السابق الختير الرقع ١٠٠٥/ معلى تقديما لحج الجرك وتشرقه وبعد تنفيذ

القالد لنه ليد

البيض هي طلقيم على على الماره المارة من المنجم قيالسطا عليلهما المراك بالوات على المرك بالوات المرك بالوات المرك بالوات المرك بالوات المرك بالمرك بالوات المرك بالمرك بالمرك بالوات المرك بالمرك بالمرك بالمرك بالمرك بالوات المرك بالمرك بالمرك

To . .

قيمة الأمبير = $\frac{1}{17}$ المبير $\frac{1}{17}$ المبير $\frac{1}{17}$ المبير $\frac{1}{17}$ المبير $\frac{1}{17}$ المبير $\frac{1}{17}$ المبير $\frac{1}{17}$

النب الترميل المسلك = ١٣٢٤ ÷ ٥ = ١٣٢١ سم المسلك عليه الترميل المسلك عليه الترميل المسلك عليه الترميل الترميل المسلك عليه المسلك عليه المسلك عليه الترميل المسلك عليه المسلك على المسلك

يقابلها قطر (٣ر١ مم) وفي هذه الحالة يمكن لف الملف بسلك مساحة مقطعه نصف المساحة السابقة مزدوج أي بقطر (١٩٠٠ مم) اذا تعذر استعمال السلك الأول لكبر قطره وضيق فتحة المجرى بالمحرك .

محرك تيار متغير ثلاثة أوجه تدرته ٥ر٥ كيلوات يعمل على ضغط ٣٨٠ غولت موصل دلتا ومعامل قدرته ٧٣٠. والمطلوب معرفة قطر السلك المستعمل في لفه .

2 - 1- 10. 18 (2 - 1821) List plant of 2 - 10 1 . 10) .

قدرة المحرك بالرات = ٥ر٥ × ١٠٠٠ = ٥٥٠٠ وات ضغط المحرك في حالة نجمة = ١٦٠ فولت 8 - acc it is the to be less 21 le

بيبرًا مَ إِنَّ اللَّهُ وَمِكَن تَصَيْدُهُ مِن الْمِدُولُ عِسَبِ مِنَا عُمِيتُهُ الْعُرِكُ. 777C1 × . FF × 77C. مساحة مقطع السلك = ٧ر٦ : ٥ = ١٣٤ مم المهم

من جدول اسلاك اللف نجد إن هذه المساحة المطع السلك وهي (١٣٤ مم) يقابلها (٣ر ١ مم) كقطر السلك ويمكن كما هو في المشال

السابق استعمال سلك مزدوج بنصف مساحة المقطع اى مقطر (٨٥٠ .م) .

تنبيه : استعمل قيمة الضفط (٣٨٠ مولت) فقط في قانون تحديد القدرة أما قانون تحديد قطر السلك وعدد اللنات استعمل قيمة الضفط الذي يعمل عليه المرك نجلة فعلالم. المحمد المقييل

لم يبق بعد التعرف على قدرة المحرك ومساحة مقطع السلك المستعمل في لف ملفاته غير التعرف على عدد لفات الملف وبذلك تكون جميع بيانات المحرك المفقود قد اكتملت ويمكن على ضوئها البدء في لف المصرك ولكي تحصل على عدد لفات الملف علينا أن نحصل أولا على البيانات الآتية وفيها من خرب عدد مجارى الوجه تحت العماب أب عدد الاقطاب الم

- مرسب المنابع المنابع الأنت وهو الموجود في اعلى الجدول المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المحرك نجمة .
 - ٢ _ قيمة التردد لهذا الينبوع .
- ٣ _ قيمة الفيض المفناطيسي للوحدة المربعة بالسنتيمتر ويمكن اعتبارها كالآتى:
- (1) محركات أقل من وأحد كلوات (١٥٠٠ خط) لكل سنتيمتر مربع،
- (ب) محركات من كيلوات واحد الى ثلاثة كيلوات (٩٠٠٠٠ خط) .
- (ج) محركات من ثلاثة الى خمسة كيلوات (٨٥٠٠ خط) .
 - (د) محركات اكثر من خمسة كيلوات (٧٥٠٠ خط) .

٤ _ استعمل الأرقام الثابتة (٩٧ر ، ، ٤٤ر ، ، ١٥٠٠ ، ١٠) .

ه _ سرعة المحرك لفة/دقيقة . من عنايات المعالة منا

٦ _ عدد المجاري الكلية للمحرك . عدد المجاري الكلية للمحرك .

٧ _ عدد ملفات الوجه الواحد كاملة .

٨ _ قيمة معامل اللف ويمكن تحديده من الجدول حسب حالة المحرك.

٩ _ مقدار عرض السنة المديد . ١ ٢٣٧٠

١٠ _ طول المجرى ١٠ = ٥ = ١٠٧ = طلسا مامتر فعالم

من البيانات السابقة يمكن تجميع القانون وحساب عدد لغات الملف على أساس الآتي : و السال ما الالما المالي المالي

عدد لفات ملف الوجه الواحد =

۱۰ × ۱۵۰۰ × الضغط للمحرك × ۱۵۰۰ × ۱۰

٤٤ر٤ × التردد × الفيض المغناطيسي الكلى × معامل اللف × السرعة

طريقة الحصول على معامل اللف الماسات

قبل تطبيق القانون السابق وهو الخاص بمعرفة عدد لفات الملف يجب التعرف على كيفية الحصول على معامل اللف حيث أنه جزء من القانون .

١ _ من عدد مجاري الوجه تحت القطب يتكون عندنا من هذا العدد الرقم الرأسي وهو على يمين الجدول . soul of see like the shi

٢ ــ من ضرب عدد مجاري الوجه تحت القطب مي عدد الأقطاب يتكون عندنا من هذا الرقم الأفقى وهو الموجود في أعلى الجدول .

٣ _ المربع الذي نحصل عليه من تقاطع كل من الرقم الراسي مع الرقم الأغقى يكون الرقم الذي بداخله يمثل قيمة معامل اللف المطلوب لهذا المحرك .

طريقة الحصول على الفيض المفناطيسي الكلي

الما حدد قيمة الفيض الوحدة المربعة بالنسبة لقدرة المحرك حسب احا معركات من ثلاثة الى خيسة كالم التراب اقباس حيضهم هه الم

٢ - أوجد عدد المجاري الكلية التي تخص وجه واحد من الثلاثة أوجه

محرك تيار متغير ثلاثة أوجه قدرته ٥ كيلوات يعمل على ضغط ٢٨٠ فولت موصل نجم تردد التيار ٥٠ ذبذبة يتكون المحرك من ٣٦ مجرى وسرعته ١٤٥٠ لنة/دقيقة فيه عرض السنة الحديد ٨ر. سم وطول المجرى ١٤ سم والمطلوب معرفة عدد لفات الملف الواحد كاملا ٠

عدد مجاری الوجه الواحد الکلیة = $77 \div 7 = 11$ مجری قیمة الفیض الکلی = $17 \times 17 \times 18 \times 10$ محری عدد ملفات الوجه الواحد = $17 \div 1 \times 18 \times 18$ ملفات

عدد مجاری الوجه تحت القطب = ۱۲ ÷ ٤ = ٣ مجری (الرقسم الراسی لمعامل اللف) .

· الرقم الأفقى = ٣ × ٤ = ١ ١ .

من الجدول الخاص بمعامل اللف نجد أن تقاطع الرقم الرأسى (٣) مع الرقم الأنقى (١٢) يعطى المربع الذي بداخله رقم (٨٣ر٠) وهـو معامل اللف المطلوب .

بعد الحصول على نتائج العمليات السابقة نضع القانون ثم نعوض بالأرقام ·

عدد اللفات الكلية للوجه الواحد =

۱۰ × ۱۵۰۰ × ضغط الينبوع للمحرك × ۱۵۰۰ × ۱۰۰

۱۶ر٤ × التردد × الفيض الكلى × معامل اللف × السرعة

۱۱۰ × ۱۵۰۰ × ۳۸۰ × ۰٫۹۷ افة .

۱۲۸ = ۱۲۸ = ۱۲۸۰ × ۱۱۵۲۰۰۰ افة .

. . عدد لفات الملف الواحد = عدد لفات ملفات الوجه الكلية ÷ عدد المات للوجه .

= ۱۷۸ ÷ ۲ = ۲ر۲۹ لفة .

= ٣٠ لفة .


جدول تحديد قيمة معامل اللف المسابات محركات تيار متغير ثلاثة أوجه

		-			-					1				A			9	A		-	15	91	0	6	2	9		STAC	1
200		L	L		L	_			_	L	L			_	L	7	L	L		L	MATC	18746	INJAG	the state of	PARI	CHARLE	1910	386	-8
-	THE LOW CO.			L	1	-	2		4.0		12					129	LIKE	MAR	11.8	PAAC	VARV	VANC	.676		0366	Aobe	1901	3386	300
Section 1	-	Name of	-	-	127	-	-	-	-	=	PARC	Abie	N80	SLAS	VARE	V-V	57KG	ANAG	ANNE	Marge	116	1989	John	1086	0386	3165	PACT	MAK	0
B) Park	TO MAN TO A STATE OF				AALC	8.N.	.000	SANS	AIN	SLAG	LVA	3649	177.0	11.00	PER	3495		3385		136	21.66	1386	336			ABAS	rar	NAME OF THE OWNER, OWNE	
aut.	- Comme		0616	SACO	.LAG	OVA		311V	NAME	RAN	11.44	·AVC	3.50	1364	V364	1386	1990)	3086	3006	Annual Control	of Females	PACE	ASAC	VIAC	4.	2		П	V
MAG	AAA	LIVE	L back	PASS	Sould	POAC	AAVG SER	-644	1.64	Aibi		PSCA	1364	1050	3066	3069	19901	1384	0866	797	ASSE	0826							>
LALE	TARE	μA:-	NN		DANO	7.00		3310	3,469			1001	1970	6364	1.516	A356	General I	TARK!	ALVER	3.46	MAIN		-	-	MULTIN		Cause's		٥
SIA CHE	PACO	30.00	ANN	300	0 2660	A369.	1384	636c	2066	13900			03.64	11691		75.46	1)ACS	SVAG	0624		Ì				75	1	2	1	-
	3AVE 1	-	1000	1,964		3086	1,900	9000	30693	1386	THE REAL PROPERTY.	1997.	30.00	386	ASV.	31.AC	HACH		Ť	-	-	-					-	П	
COOM	11643	1366	1369	COMM	Pop .	3066	00000	02381	3266	1000 W		NAK		AZACA	33 N.C. A	14-	-	-	-			-	-		-				11
2000	136		1 2905	Service Control		3356 3	6356 F	Aibelli	63.63	SETA		111/3	OLAC	-		-	-			r					-				170
E NGA	1000	10900	GO WATER	3369			rangly			LBACI	J.VS	144	1													-	-		200
366	Rob C	THE RESERVE		STATE OF THE PARTY OF			ASSET		ASR	L.AGL	1	2	-		T						-					٨	-		10
3300	108	Car between	Service of		Control of		Service .	01216			-					-						11		F			-		1
0000	316	-	ANNO	ASYC	-	OVE	-	0	-	-	-					-			A			-		-					Z
06.17	190		MONGO	32.84	Service .	-	-		-	-					-					Ė				1	. 1		-		S
1	araa	3	3	3 3	-	5	-4	1	1	7	3KA	4		2	C	2,2	5	5.5	1	1		17	=	14	ニバ	100	-	-	

= AVI + 1 = 1017 LA .


= .7 la# .

طرق توصيل جهاز وات ميتر ومعامل القدرة




هذا الحرك بف موك التقويم مع النف في أن مجرى تحت كل قطب

انفرادات لف محركات ألوجه الواحد المزودة بمفتاح طرد مركزى



محرك وجه واحد ۱۲ مجرى ۲ قطب خطوة لف متداخلة (۱- ١- ١ حتين تشنفيل (۱ - ٦) تقويم عدد مجارى قطب التشفيل ٤ مجرى عدد مجارى قطب قطب التقويم ٢ مجرى خطوة الملف الأصفر تشفيل = مجارى قطب التقويم ٢ مجرى خطوة الملف الأصفر تشفيل = ٢ + ٢ = ٢ مجرى والملف الثانى = ٤ + ٢ = ٢ مجرى و




محرك وجه واحد ١٢ مجرى ٢ قطب خطوة لف (١١ – ٤ – ٦) لكل من التشفيل والتقويم .

هذا المحرك يشــترك التقويم مع التشــغيل في مجرى تحت كل قطبه


محرك وجه واحد ١٢ مجرى } قطب خطوة لف (١١ – ٣) تشـفيل

عدد مجاری قطب التشفیل ۲ مجری عدد مجاری قطب التقویم واحد مجری




محرك وجه واحد ١٢ مجرى ٤ قطب خط وة لف (١١ - ٤) لكل من التشفيل والتقويم .


هذا المحرك تم تعديل خطوة التشيغيل من (١ – ٣) الى (١ – ٤) الصالح اللف .




محرك وجه واحد ۱۸ مجرى ۲ قطب خطوة التشعیل (۵ – ۷ – ۹) خطوة التقویم (۸ -- ۱۰)
علی أساس ملف ونصف للتقویم




یختلف هذا المحرك عن سابقة فی توزید ملفات التقویم بحیث یکون ملفین فی اتجاه وملف فی اتجاه وعلی هذا تکون خطوة التشغیل (0-V-P). والتقویم ملفین (1 - 1) و ملف (1 - 1) .




محرك وجه واحد ١٨ مجرى ٦ تطب خطوة التشغيل (١ - ٣) خطوة التقويم (١ - ٤)




في هذا المحرك تم تعديل خطوة التشغيل من (١ - ٣) الى (١ - ٤) مع ثبات خطوة التقويم (١ - ٤) على أساس التقويم جانبين في المجري






محرك وجه واحد ٢٤ مجرى ٢ قطب خطوة لف (١١ – ١٠ – ٨ – ١٠) لكل من التشعفيل والتقويم عع اشراك التقويم في عدد ٢ مجري مع التشفيل تحت كل تطب




محرك وجه واحد ١٤ مجرى ٤ قطب خطسوة لف (١١ ـ ١ - ١) تشسسفيل (١ - ١) تقسسريم

عدد مجارى قطب التقويم ٢ مجرى


حدد مجاری قطب التشمل ، مجری




في هذا المحريج بششرك التقويم مع التشفيل في مجرى واحدة تحت كل قطب والتقسيم على أساس التشفيل لل والتقويم محرك وجه واحد ٢٤ مجرى ٤ قطب خطوة لف (١ – ٤ – ١) لكل من التشميفيل والتتويم




التقويم من ٢ مجرى الى مجرى واحدة مع تعويض التقويم باشراك ملفين محرك وجه واحد ٢٤ مجرى ٤ اقطاب لم يراعى في هذا المحرك التشهيل لله والتتويم لم ولكن عدل قطب التشغيل من ٤ مجارى الى ٥ مجارى وتطب مع ملفات التشفيل تحت كل قطب



في هذا المحرك تم تعديل عدد مجارى التشسفيل من ١٦ مجرى الى ١٨ مجرى والتقويم من ٨ مجرى الى ٦ مجرى قطب التشنفيل ٢ مجرى وقطب التقويم مجرى واحد ونوع اللف جانب وجانبين في المجسرى محرك وجه واحد ١٢ مجرى ٦ قطب خطرة التشفيل (٣ - ٥) والتقويم (١ -- ٥



محرك وجه واحد ١٤ مجرى ٨ قطب خطوة التشفيل



the same that the same is the same to the same is the

9


7

.0

تشرفيل (١ - ١١ - ١١ - ١٨) تقويم

عدد مجاری قط بالتقویم ۱ مجری

عدد مجاری قطب التشغل ۱۲ مجری



النفسية


عدد مجاری قطب التشفیل = ۲۱ ج ۱۲ مجری عدد مجاری قطب التقویم = ۱۲ ÷ ۲ = ۱ مجری عدد مجاری التشغیل = ۲۱ × ۴۲ = ۲۶ مجری عدد مجاری التقویم = ۲۱ × ۴۰ = ۱۲ مجری

خطوة اللف الأصغر للتشفيل = عدد مجارى قطب التقويم + ٢

محرك وجه واحد ٣٦ مجرى ٤ قطب خطوة لف (١١ - ٥ - ٧ - ١٥) تشفيل (١ - ٨ - ١٠) تقويم على الساس الملف عدد الأراق المداري المداري

عدد مجاری قطب التقویم ۲ مجری

عدد مجارى قطب التشفيل ٦ مجرى




التقسيم بطريقة القطب الكامل

عدد مجاری القطب الکامل = ۲۱ ÷ ۱ = ۹ مجری

عدد وجاری قطب التقویم = ۹ × مج = ۳ مجری .. عدد مجاری قطب التشعیل = ۹ × مج =


محرك وجه واحد ٣٦ مجرى ٦ قطب خطوة لفي (١٠ ـ ٢ - ١) تشفيل (١ - ١) تقويم




انفرادات لف محركات الوجه الواحد الفير مزودة بمفتاح طرد مركزى

هذا النوع من المحركات لابد تزويده بهكثف مناسب . محرك وجه واحد ٨ مجرى ٢ قطب خطوة لف (١ - ١) تشسفيل وتقويم ثابتة جناحين .


عدد مجارى قطب كل من التشفيل والتقويم ٢ مجرى .




محرك وجه واحد ٨ مجرى ٢ قطب خطوة لف (أ - ٥) تشفيل وتقويم ثابته جانبين في المجرى .



محرك وجه واحد ١٦ مجرى ٢ تطب خطوة التشميل (١ - ٧) خطوة التقويم (١ - ٧) ثابتة جانب واحد جناحين .




محرك وجه واحد ١٦ مجرى ٢ قطب خطوة لف التشفيل والتقويم (١١ – ٩) ثابتة جانبين في المجرى .




عدد مجاری التشفیل أو التقویم = $17 \div 7 = 1$ مجری عدد مجاری قطب التشفیل أو التقویم = $17 \div 7 = 1$ مجری

ر محرك وجه واحد ١٦ مجرى ؟ قطب خطوة التشفيل والنقويم (١ - ١) ثابتة جانب واحد جنامين .




محرك وجه واحد ١٦ محرى ٤ قطب خطوة التشميل والتقويم (١٦ - ١٥ - ١) متداخلة جانبين في المجرى .




عدد مجاری التشغیل او التقویم = $11 \div 1 = 1$ مجری عدد مجاری قطب التشغیل او التقویم = $11 \div 1 = 1$ مجری خطوة المانی الاصغر = عدد مجاری القطب + 11 = 11 + 11 = 11


محرك وجه واحد ١٦ مجرى ٨ قطب خطوة لف التشميل والتتويم (١ - ٣) ثابتة جانبين في المجرى .

لاحظ أن توصيل الملفات في هذا الرسم عادى نهاية مع نهاية وبداية مع بداية .





محرك وجه وأحد ١٤ بجرى ٢ قطب خطوة لف (١ – ٨ – ١٠) تشــفيل وتقــويم متداخلــة جائب واحد في




محرك وجه واحد ٢٤ مجرى ٤ قطب خطوة لف (١٠ ــ ٥ ــ ٧) تشغيل وتقويم متداخلة ذات الجناحين على أساس اللف الأصغر كامل جانب واحد واللف الأكبر نصف جانبين في الجرى


عدد مجاری قطب کل من التشفیل والتقویم ۳ مجری

محرك وجه واحد ٢٤ مجرى ٤ قطب خطوة لف (١ -- ٧) تشفيل وتقويم ثابتة جانبين في الجرى


عدد مجارى قطب كل من التشفيل والتقويم ٢ مجرى




محرك وجه واحد ٢٤ مجـرى ٦ تطب خطوة لف (١١ ـ ١) تشـفيل وتقويم عدد مجارى قطب كل من التشنفيل والتقويم ٢ مجرى ثابتة جانب واحد في المجرى ذات الجناحين








محرك وجه واحد ١٤ مجرى ٦ تطب خطوة لف (١ - ١ - ١) تشغيل وتقويم متداخاة جانبين في المجاري




محرك وجه واحد ٣٦ مجرى ٢ قطب خطوة لف (١١ – ١١ – ١٢ – ١٥ – ١٧) تشعفيل وتقويم متداخلة جانب واحد ذات الجناحين واللف الأكبر جانبين في الجسرى



محارك وجاه واحد ۳۱ مجرى ٤ قطب خطوة نف (۱ - ۷ - ۱) تشغیل وتقویم متداخلة جانب واحد ذات الجناحین


في هذا المحرك نفذ تقسيهه وتوزيع ملفاته كهجرك ٢٢ مجرى وذلك بترك عدد واحد مجرى خالية في كل عطب كامل أي يحتوى على قطب التشفيل وانتقويم



male extra star (1 mg 7 als star 12 12 11 - 11 - 11 - 11 - 01 - 11 12


محرك وجه واحد ٣٦ مجسرى ٢ قطب خطسية إني (١ – ٥ – ٧) تشفيل وتقويم متداخلة جانب واحد ذات الجناحين والملف الأكبر جانبين في الجرى

عدد مجارى قطب التشعيل والتقويم ٢ مجرى




انفرادات اف مدركات الفائدة أوجه

✓ محرك ثلاثة أوجه ١٢ مجرى ٢ قطب خطوة لف (١ ــ ٧) قطبية + ١ ثابتة جانب واحد




بعد بدایات الأوجه على أساس لم مجارى المحرك

محرك ثلاثة أوجه ١٢ مجرى ٢ قطب خطوة لف (٦ - ٨)




عدد مجاری کل وجه = ۱۲ ÷ ۳ = ۶ مجری عدد مجاری الوجه تحت التطب = ۶ ÷ ۲ = ۲ مجری

محرك ثلاثة أوجه ١٢ مجرى ٢ قطب خطوة لف (١ - ٦) ثابتة جانب واحد ذات جنادين



استعمل في لف المحرك : سلك ٥٥ر، مم وعدد لفات الملف من ١٨٠ - ١٨٠ لفة جانب واحد ٢ قطب .

محرك ثلاثة أوجه ١٢ مجرى } قطب خطوة لف (١٠ – ٤) ثابته جانب واحد




عدد مجاری القطب = ۱۲ ÷ ۱ = ۳ مجری

عدد مجاری الوجه تحت القطب = ٣ ÷ ٣ = ١ مجری

يمكن تنفيذ بعد البدايات على أساس لم مجارى المحرك مع تغيير توصيل المجموعات للوجه الثانى والثالث .


محرك ثلاثة أوجه ١٢ مجرى ٤ قطب خطوة لف (١ - ١)

this elim place it is eiter



استعمل في لف المحرك سلك ٢٥ر، مم وعدد لفات الملف جانبين في المجرى الجانب من ١٧٠ - ١٨٠ لفة ٤ قطب .


محرك ثلاثة أوجه ١٨ مجرى ٢ قطب خطوة لف (١ - ١٠) قطبية + ١ ثابتة جانب واحد



استعمل في لف المحركات سلك ٢٥ر . مم لفات جانب واحد ١٣٠ لفة ٢ قطب

Fearly lineals there this ethins


محرك ثلاثة اوجه ١٨ مجرى ٢ قطب خطوة لف (٨ – ١٠) متداخلة جانب واحد مع مراعاة الملف الأكبر جانبين



محرك ثلاثة أوجه 10 مجرى ٢ قطب خطوة لف (1 - ٨)

الخطوة ثابتة وقيمتها (عدد مجارى القطب - ١) جانب واحد وطريقة اسقاط الملفات هي اسقط لحف واترك مجرى ثم اسقط لحف مع مراعاة بداية كل وجه .


حديث ثلاثة أوجه ١٨ مجرى ٤ قطب تعلم أ لف على الساس



محرك شاذ له أكثر من طريقة


محرك ثلاثة أوجه ١٨ مجرى خطوة لف على أساس ملفين (٤ ــ ٦) وملف (١ ـ ٦) متداخلة جانب واحد

هذه الطريقة تستعمل عندما يكون عدد مجارى الوجه تحت القطب رقم صحيح والكسر نصف أما اذا كان ﴿ أو ﴿ أو ﴿ مثلا يستعمل الجدول .



طريقة ثانية

محرك ثلاثة أوجه ١٨ مجرى } قطب خطوة لف على أساس محرك ثلاثة أوجه ١٨ مجرى } قطب خطوة لف على أساس ملفين (١ – ٥) وملف (١ – ٦) ثابتة جانب واحد هذه طريقة أخرى للف المحرك استعملنا غيها الخطوة الثابتة بدلا من المتداخلة ،




الميال المقياد طريقة ثالثة

محرك ثلاثة أوجه ١٨ مجرى ٤ قطب خطوة لف (٤ – ٦) متداخلة جانب وجانبين في المجارى

استعملنا في هذه الطريقة الخطوة المتداخلة ولكن بنوعية أخرى بحيث تكون المجموعتين لكل وجه عبارة عن ملفين وليس ملفين وملف كما سبق وتنفيذ هذه الطريقة يكون على أساس الملف الأصفر نصف ملف والملف الأكبو ملف كامل من حيث عدد اللفات أمر الذي يترتب عليه تواجد جانب ملف في مجرى وجانبين في مجرى و

استعمل في لف المحرك سلك ٢٥٠، مم لفات الملف جانب واحد ٢٥٠ لفة



طريقـة رابعـة

محرك ثلاثة أوجه ١٨ مجرى } قطب خطوة لف (١ - ٥) ثابتة جانبين في المجرى


في هذه الطريقة استعملنا الخطوة الثابتة ولكن اسقاط الملفات على أساس استعمال الجدول مع مراعاة ترتيب اوجه (الأول ـ آخر الثالث ـ أول الثاني).

یعدل عدد ملفات الوجه تحت القطب من ۱۱ مجری الی ۲ مجری ثم واحد مجری وعلی هذا یکون الترتیب کالآتی :

ترتيب الاسقاط

استقاط اول الأول ملفيين ثم اسقاط آخر الثالث ملف ثم اسقاط اول الثاني ملفين وهكذا يستمر الاستقاط حسب الجدول .

ξ	٣	۲	1 =	رقم المجموعة
1	7	١	7	الوجه الأول
1	۲	1	٢	الوجه الثالث
1	1	1	7	الوجه الثانى




محرك ثلاثة اوجه ١٨ مجرى ٦ قطب خطوة لف (١٠ – ٤) ثابتة جانب واحد

عدد مجاری القطب = ۱۸ ÷ T = 7 مجری عدد مجاری الوجه تحت القطب = $T \div T = 1$ مجری

فی هذه الحالة عندما یکون عدد مجاری الوجه تحت القطب مجری واحد لا یوجد اختیار لنوع الخطوة من حیث ثابته أو متداخله وعلی هذا یکون مقدار الجطوة هو عدد مجاری القطب + 1 = 7 + 1 = 3 ولکن یمکن آن تلف جانب او جانبین فی المجری +


استعمل في لف المحرك سلك ٢ر٠ مم ولفات الملف جانب واحد من ٥٠٠ لفة الى ٣٦٠ لفه ٦ قطب .




محرك ثلاثة أوجه ١٤ مجرى ٢ تطب جطوة ك (١٠)

متداخلة جانب واحد في الجرى جناحين


عدد مجاری القطب = ۱۲ مجری عدد مجاری الوجه تحت الصطب = ۱۶ مجری . الموجه اللغات للاوجه السقط ملفین ثم اتراق مجرئین ثم اسقط واتراق ملفین وهکذا حتی یتم اسقاط جمیع اللغات للاوجه



كل وجه متصلة توازى نهاية المجموعة الأولى مع بداية الثانية ويخرج طرف يعتبر نهاية الوجه ثم توصل نهاية المجموعة محسرك ثلاثة أوجسه ٢٤ مجسري ٢ قطب خطسوة (١١ سـ ١٠ ١ - ١١) متداخلة جانب واحد ولكن مجهوعات الثانية مع بدايسة المجهوعة الأولى وتخرج طرف يعتبس بداية الوجسه وهذا المحرك يوصل نجهة .




محرك ثلاثة أوجه ٢٤ مجسرى ٢ قطب خطوة لف (١ سـ ١١) ثابتة جسانب واحد ذات جنسامين ععد مجاري الوجه تحت القطب = ؟ مجرى خطوة اللف = عدد مجاري القطب - ١ = ١١ - ١ = ١١ (قطبية - ١) ٠ عدد مجاری القطب = ۱۲ مجری




المالية مع بدايدة الحديث الرفي ويضرع طراف بمنهم بدائة المرك وهذا المرك بوسل تجمة

محرك ثلاثة أوجه ٢٤ مجسرى ٢ قطب خطوة لف (١ ص ١٠) ثابتة جانب واحد جناحين بطريقة أخسرى الخطوة = ١١ - ١١ (قطبية - ١١) ٠ عدد مجاری القطب = ۱۲ مجاری

في هذه الطريقة اسقاط مجموعة ملفات الوجه عسلى أساس ملف وترك مجرى ثم اسقاط ملف وهكذا في الأوجسه




محسرك ثلاثة أوجه ٢٤ مجسري ٤ قطب خطوة لف (١١ س٧) ثابتة جسانب واحد خطوة اللف = ١ + ١ = ٧ عدد مجاری القطب = ۲۶ ÷ ۶ = ۲



المدمع ملية لالقدما إن تربهم طايع ملك رسالسا ريات عميها عدلل عد جميد لفلامها متديلما مغه رغ


nate of the ball of the sale that I had also has also as a series of the cities of the


7 - 1 1 Select - 7



X plant con to all colors and a are male technology of 17 a 3 = 1 many 2 calling of 1112 Warry

عدد مجاری القطب = ۲ + ۲ = ۲ مجری عدد مجاری الوجه تحت القطب = ۲ + ۲ = ۲ مجری محرك ثلاثـة اوجه ٢٤ مجـرى ٤ قطب خطوة لف (٦ ـ ٨) متداخــلة جـانب واحـد خطوة الملف الأصفر = (عدد مجاري الوجه تحت القطب × ۲) + ۲ = ۲ × ۲) + ۲






water offer to be you so you at the class after that I was a the last of the soul in the Use in

Web of who the way I will the man of which there is not the way to with the way in

Les ifte has even who will will a share med to the site has

الأولى مع نهاية الثانية وتوصيل نهاية الثالثة مع نهاية الرابعة ثم توصيل بداية الثانية مع بداية الرابعة وخرج محرف ثلاثة أوجه ٢٤ مجسرى ٤ قطب جانب واحد توازى خطوه ثابتة ١ - ١ توصيل نهاية المجموعة طرف نهاية الوجه وتوصيل بداية الثالثة مع بدأبة الأولى ويخرج طرف بداية الوجه .



wante thank look it of it is it is it is the is a law give also limited

الوديه الثاني	-	_	-	1	~	-
الوحه الثالث	~	1	-	_	_	
الوحه الأول	1	~	-	-	_	_
رقم المجموعة	-	~	7	_	0	1 -


ترتيب استاط اللفات

ابدا باسقاط أول الأول ملفين ثم آخر ثالث ملف واحد ثم أول الثاني ملف واحد ثم أول الثاني ملف واحد ملف واحد وهكذا حتى ينتهي اللف .

مدرك شاذ

 ۲ + ۲ = ۱۰ مجسری د نظرا لأن الكسر خسلاف نصف نظرا لأن الكسر خسلاف نصف
 ۷ بد من استفهال الجدول مع دراعاة محرك ثلاثة أوجه ٢٤ مجـرى ٢ قطب خطوة (١ – ٥) . عدد مجارى القطب = ٢٤ ÷ ٦ عدد مجارى الوجه تحت القطب = بداية كل وجه

۲	1	0	1
	X		X
2	XX		
2	X		
X	***		XX
	XX	CONTRACTOR OF	
		er er	
ولخيا	**		
@	X		
	X		
111	X		XX;
L	X		
	X		
×	1		XX
[].			17



بحرك ثلاثة أوجه ٢٤ مجرى لم قطب خطوة لف


(١ - ١) ثابتة جانبين في المجرى


111	- 500	-	1	11
6	1	>	1	1 -
u z v	7	Section Control	\times	1
THE STATE OF THE S	*	0.195	XX	
Z			FX	
10			KX.	
E/N	17		1	
////	X		FX	1
	Z		TX	1
	X			OF
	X			
MIL	KX		X	0 >
11/11	KX	3.13.74	$\Box \Diamond$	7
11/4	KX			
	(X		\sum	
	X			
	KX.		X	
CF.			$\langle \rangle$	t.
(4)	RX		1	1
	X		X,	1
			ΕX.	3 3
×	X	2001020000	$\langle \rangle$	1 3
	X		X	
27/1	=-/->		3	
1/1	1/2	MIRES	14/1/	
1111	AL-E	Terral J	1111	

made althe years of nome of the deline that I have fill this ships gloss - thoules

محرك ثلاثة أوجه ٣٠ مجسرى ٢ قطب خطسوة لف (١١ - ١٦) ثابتة جانب واحد - الخطوة 17 = 1 + 10 ==


عدد مجاری الوجه تحت القطب = ۱۰ + ۲ = ۰ مجری عدد مجاری القطب = ۳۰ + ۲ = ۱۰ هجری






مدارك شااذ

في هذا الحسرك الكسر الموجسود نصف ولذا يمكن استعمال طرق أخسرى خلاف الجدول محرف ثلاثة أوجه ٢٠ مجرى ٤ قطب خطروة لف (١ - ٨ - ١٠) متداخلة جانب واحد





100 Las

جالي البري

يحول عدد مجارى الوجه تحت القطب الى ملفين وثلاثــة لمفـات حسب ترتيب الجدول الآتى :

ترتيب الاسقاط


المقاط أول الأول ثلاثة لمفات المثاني الأول الثاني الأول الثاني الأول الثاني الأول الثاني الأول الثاني الأول الثانية الأول الثانية ثلاثة لمفات وهكذا حتى يكتمل اللق مع مراعاة بداية

وعه الفاني	-{	~	~{	~
الوجه الثالث		-~	-6	-
وجه الأول	4	~	ę	-(
نم المجموعة	-	-	~	1

محرك ثلاثة أوجه ٣٠ مجرى ٤ قطب خطوة لف (١ – ٨) ثابتة جانبين في المجرى .

عدد مجارى القطب =

عدد مجاری الوجه تحت القطب =



ترتيب اسقاط اللفات

ابدأ باسقاط أول الأول لمف واحد ثم آخر الثالث لمفين ثم أول الثاني لمفين و المناني الثاني للفين و المفين أول الثاني للفين و المناني الثاني الثا

مدرك شاذ

محرك ثلاثة أوجه ٣٠ مجرى ٦ تطلب عدد مجارى القطب = عدد مجرى - ٦ = ٦ مجرى خطوة الك (١١ – ٦) ثابتة جانبين

عدد مجارى الوجه تحت القطب = عدد مجارى الوجه تحت القطب = م ب ۲ = ۲ مجرى الكسر خــلاف نصف لابــد من الكسر خــلاف نصف لابــد من المستعمال الجــدول وهي طريقــة

	111		,,	
£ (1777		11	4/
N.	X	Yell	X'	
N	+ //		=XX	
2			3/X	
	X		XX	
	IXXX	1000	XX >	
*			XX	
	+XX			
	TYX			
:	(XX)		XX	
Ti.	1		XX	£.
!	LX		XX	r F
	XX>			Ę:
	TXX		XX	75 -
	KXX		XX	وهكذا حتى ينتهى اللف
_	XX		$\langle \rangle \rangle$	
1			XX	
11	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\			
	XX		\times	
	XX		>>>	
X	XX		1	
	H		XX	
- 14			17	
4)	XX		X	
Y	TX		1	
i		Marie 1	11/1	رزه
	,		, ,	•

سيق شرحه .

على الحرك وطريقة الاستاط كيا ينقص مجرى في الجهوعة الرابعة حسب توزيع اللفات وهذا لا يؤثر في هذا الجدول تجد الوجه الثانث المنتعمل الجدول الآتي في استفاط اللفات معرف شاذ

" " P/M

محرك ثلاثة أوجه ٢٢ مجرى ٤ ثابتة جانبين في المجرى مع الجدول تطب خطوة لف (١٠ - ١)

۲۲ ÷ ۲ = ۸ مجری عدد مجارى القطب =

عدد مجارى الوجه تحت القطب =

الدالث

خطوة اللف - ٨ + ١ = ٩

e lecte .

بقللا رجتن ربحه الانعاج

		to so y		
اے	11/1	5	111	4:
=	1///	ARREST A	- ////	
	N		W/	
N	XXX	200	XX.	4
	K//X	7327	XXX	5
-	F-WH	EXAMPLE AND	₹// \ \\	4 =
	(XXX)		-{\ \ \\	7
	XXX	MARK	5///	7
2	XXX	MAX.	X///	
1	1000			-2.
7		EAGLES!	=\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	-0 -
	V//		ZXXX	1 3
3.5	XXX		:\\\\\\	3.
1	100		XXX	7
q	10//	and the same	* ///>	
11	W.C.		W/?	
11	of CXXX	3424		
11			ZXXX	2
111	X		=\\\ \\	í
1	WX		₹XXX	P00
L	†- XXX		*	
×		DAMES.	TX ///	320
1		350 E		7
	44/		₩.	3
-	1///		XXX	7
1	1///	The state of the s	₹////	.3
¥	1//	T THE REAL PROPERTY.	X///	Ser.

يتلاة واللت

عدد مجاری الوجه تحت القطب = ۱۸ ج ۳ = ۱ مجری محرك ثلاثة أوجه ٣٦ مجرى ٢ قطب خطوة لف (١ - ١٦) ثابتة جانب واحد ذات الجناحين عدد مجاری القطب = ۲۱ ÷ ۲ = ۱۸ مجری

خطوة اللف = ۱۸ – ۲ = ۱۱ مجری قطبیة – ۲ مداری الف عنداخلة (۱۶ – ۱۱ – ۱۸) کل جنباح ثلاث ،


قسمت نصفين

بکن تنفیذها متداخلة (۱۲ — ۲۱ — ۱۸) کل جناح فلاث ملفاث ، K.X.

امرئة قيهة الخطوة ثابتة في القطبين جناحين أوجد متوسط ملنات جناح متداخلة .

man to the last the set of many and a last 1 - 11 - many the state of the section of a many

جناحين وقد سبق شرح طريقة اسقاط اللف مع مراعاة أن هذه الطريقة لا تنفذ متداخلة محرك ثلاثة اوجه ٣٦ مجرى ٢ قطب خطوة لف (١١ ــ ١١) بطريقة اخرى ثابتة جانب واحدة




عمرك كالمد أوجه الله جول المراس المراس المراس المراس المراس واحد ذاك المذاحين

nece make the per how "taking in Al in " in I now


acc notes that - 17 + 7 = Al, ore

عدد مجاری الوجه تحت القطب = ۱ ب ۳ = ۲ مجری محرك ثلاثة أوجه ٣٦ مجرى ٤ قطب خطوة لف (١٠ ــ ١٠) ثابتة جانب واحد عدد مجاری القطب = ۳۱ ÷ ٤ = ٩ مجری



soil with the the sail and the company of the the this sail the disco

محرك ثلاثة أوجه ٣٦ مجرى ٤ قطب خطروة الى (٨ – ١٠ – ١١) متداخلة جانب وأحد




٣ + ٩ = بطعة العجة الجراج عدد

عمل بالله تلبثان (١١ - ١١) لناقيلمذ ببلمة (١٥ - ١١) للبائد بيامة بالمع

مامة لا يومه ١٦ ميم ا ماري المامة . مامة المامة المامة علامة المامة المامة علامة المامة المامة علامة المامة المامة المامة المامة المامة المامة الم

محرك ثلاثة أوجه ٣٦ مجرى ؟ قطب خطوة لف (٨ ـــ ١٠) قطبيــة فقط متداخــلة جــانب وجانبين ذات الجنــاحين اللف الأكبر يلف نصف والأصغر يلف ملف كالمل من حيث العدد



بالمقل التعليم = ألم بد ٤ = ١ مجري الك المعلى بالمعلى

actionally, "gointon their or 1 - 7 = " very summed among


un yet housted who exile nagety .

The letter to have been

1 die 1 m 17 m 2 3 m 1

محراق ثلاثة اوجه ٣٦ مجرى ٤ قطب

عدد مجاری الوجه تحت القطب = ٩ ÷ ٣ = ٣ مجری تسقط حسب الانفراد ملفین فی اتجاه وملف فی اتجاه آخر عدد مجاری القطب = ۳۱ ÷ ۲ = ۹ مجری اللف قطبیة + ۱ = ۱ + ۱ = ۱ بطريقة اسقاط ملف وترك مجرى .



محرك ثلاثة أوجه ٢٣ مجرى ٤ قطب خطوة لف (١٠ --١١) ثابته جانبين في المج-رى

1	
=	
1	T/XX
N	
-	· ////
٢	
17	-XXX
1	1 XXX
1	XXX E XXX
	CXXX EEE XXXX
1	
3	(XXXX)
1	44
-	11/0//
i	
1	11XXX
- 13	TXXX 38 50 XXX
17	
1	CXXX Table TXXXX
- 5 j	CXXX BEREE XXXV
4	
	TANK E TANK
×	WYV WAR
1	
ik	TOWN THE TANKS
1	Wyx - XXX
4	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
	/////
	1 / 1/2 / 1/
	11/1/

See 1 = 7 = Las

المراعلا مدمة الوبه الوباء عد


and that lead IT comes of rate delighted I my this all who a

محرك ثلاثة أوجه ٣٦ مجرى ٦ قطب خطوة لف (١ - ٧) ثابتة جاذ بواحد

عدد مجاری الوجه تحت القطب = ۱ + ۲ = ۲ مجری


عدد مجاری القطب = ۲٪ ۰۰۰ = ۱ مجری


خطوة اللف = ١ + ١ = ٧




محرك ثلاثة أوجب ١٨٦ مجري ٦ قطب خطوة لف (٦ -- ٨) متداخلة جانب واحد

 $\Upsilon = \Upsilon + \Upsilon = \Upsilon + (\Upsilon \times \Upsilon) = \Upsilon + \Upsilon = \Upsilon = \Upsilon$









Sales (Marine = (7 x 7) + 7 = 3 + 7 = F

man the think has no man to be the selection of the selection







到為一年

وهرك شاذ

لا يستمهل الجدول في هذه الطريقة لأن الكسر نصف على أن يكون اللف الأصسفر نصسف مك والملف الأكبسر ملف محرك ثلاثة أوجه ٢٦ مجرى ٨ قطب خطوة له ١ ٥ ٦ ٦ ، متداخلة جانب وجانبين في المجارى





رم الجموعة الأول المالا المال	والم				,	S 1	100		
	11-11-	1	-	~	_	~	_	~	_
الجموعة ١٦١٦١٦١٦١٦١	الثالث	1	-	~	-	-1		-	
اجروعة ١٦١١ م ١١١	-	7	-	~	-	~	_	~	_
	الجهوعة	_	-	-	-	0	-	<	1 3

ابداً باسقاط أول الأول لمفين ثم آخر الثالث له واحد ثم أول الثاني لمفين ثم ثاني الثاني لمف وهكذا للفين ثم ثاني الأول لمف ثم أول الثالث لمفين ثم ثاني اللف . ترتيب اسقاط اللفات

لم : ٢ = ١٠ مجرى

عدد مجارى الوجه تحت القطب :=

طريقة ثالثة بالجدول

محرك ثلاثة أوجه ٢٦ مجسرى ٨ جانبين في المجرى •

۲۲ ÷ ۷ = ۱۶ مجری عدد مجارى القطب =

£ 1/4	\$	11	
i X			218812
2 ×		X	THE P
X		₹	世紀世
E		X	
		XX	100
	arase Sistem		
	erens Herre		
		※	
\mathbf{X}	Para		
L-X			
		13	
		X	
		X	
		X	
~		X	
		1	

محركات الوجه الواحد ذات السرعات و عمل هم الم

محرك الوجه الواحدة المستعمل لأكثر من سرعة هو من النوع الغير مزود بمنتاح طرد مركزى وعلى هذا يكون تقسيمه على أساس نصف المجارى للفات التشغيل والنصف الثانى لملفات التقويم على أن يتواجد المكثف مع ملفات التقويم وفي هذا المحرك للحصول على التمرعات المطلوبة تضاف مجموعة ملفات ثالثة تشترك مع كل من التشغيل والتقويم في المجارى وعن طريق ادخال ملفات هذه المجموعة الثالثة في الدائرة تتغير قيمة المتاومة وكذا قيمة الفبض المقناطيسي وبذلك نحصل على السرعة الطلوبة مع مراعاة أن تطبية المحرك ثابتة لا تتغير ولكن زيادة السرعة أو نقصانها رجع لعدد ملفات المجموعة الثالثة في الدائرة حيث نجد في سرعة تدخل نصف الملفات وفي سرعة أتل تدخل الملفات جميعها هذا اذا كان المحرك ثلاث سرعات الما اذا كان سرعتين غقط فتدخل جميع الملفات المجموعة الثالثة في الدائرة عند الحصول على السرعة الإقل والرسومات الآتية توضح هذا .

مثال لعملية التقسيم

محرك وجه واحد ١٦ مجرى ٤ أقطاب يراد تقسيمه للفه سرعتين ١٠ التقسيم التقسيم

عدد مجاری التشیفیل = $11 \div 1 = 1$ مجری عدد مجاری التقویم = 11 - 1 = 1 مجری عدد مجاری قطب التشفیل = $11 \div 1 = 1$ مجری عدد مجاری قطب التقویم = $11 \div 1 = 1$ مجری عدد مجاری قطب التقویم = $11 \div 1 = 1$ مجری

نوعية اللف جانب واحد خطوة متداخلة تربي إلى اللمقا معه حاسة مع

قيمة خطوة الملف الأصغر تشغيل أو تقويم = ٢ + ٢ = ١ هجرى قيمة خطوة الملف الثانى تشميل أو تقويم = ١ + ٢ = ٢ هجرى خطوة ملفات المجموعة الثالثة متداخلة ومشتركة مع التشفيل والتقويم (١٠٢) وعلى هذا يكون التشفيل والتقويم كل منهما ٤ ملفات والمجموعة الثالثة ٨ ملفات .

محر كاسخ آلولاك أمو احد

محرك وجه واحد ٢٤ مجرائ عالقطاب يراد تقسيمه للفه سرعتين م

مسرك الوجه الواحدة المسميسقتال من سرعة عو من النوع الفي

سرود سنداح طرد سرکاری وعلی هذا یکون تقسیمه علی اساس اصف الجاری للدات الته غیل حربیم ۲۱ اتاری بندا آلا استوریت علی و عبد می عبد

مالية عليدة مجساري التقالويم = ٢١١ = ٢١ مجرى معققا عالله

عدد مجاری قطب التشغیل = $17 \div 3 = 7$ مجری می ایمانی ایمانی می ایمانی ایمانی می ایمانی می ایمانی ایمانی می ایمانی ایمانی می ایمانی ایمانی ایمانی می ایمانی ایمانی می ایمانی می

عدد مجاری قطب التقویم = ۱۲ ÷ ٤ ، = ۳ مجری


نوعية اللف جانب واحد خطوة متداخلة منت المقلل الما الماسية

قيمة خطوة الملف الأصفر تشغيل أو تقويم = ٢ + ٢ = ٥ مجرى قيمة خطوة الملف الثانى تشيفيل أو تقويم = ٥ + ٢ = ٧ مجرى قيمة خطوة الملف الثالث تشغيل أو تقويم = ٠ + ٢ = ٩ مجرى خطوة ملفات المجموعة الثالثة متداخلة ومشتركة مع التشغيل والتقويم (٥، ٧، ٩) وعلى هذا يكون عدد ملفات كل مه النشغيل والتقويم ٦ ملف وعدد ملفات المجموعة الثالثة ١٢ ملف وعدد ملفات المجموعة الثالثة ١٢ ملف و


محركات مراوح السقف

ينطبق على محركات مراوح السقف نوع المحرك السابق شرحه وكذا المريقة تقسيمه الا أن التحكم في قيمة السرعة يكون عن طريق مقاومة خارجية مدرجة وعلى مقدار ما يدخل من هذه المقاومة في الدائرة تتأثر سرعة المروحة مع ثبات عدد اقطاب المروحة وفي هذه الحالة يكون لا داعي لتواجد مجموعة الملفات الثالثة ويكون التقسيم فقط على أساس تشغيل وتقويم ويكون نوع اللف جانبين في المجرى سواء للتشغيل أو التقويم مع وضع المكثف المناسب مع التقويم . هذا ويمكن تقسيم المحرك على أساس تواجد ثلاث أنراع من الملفات (تشغيل ـ تقويم ـ سرعات) وبنظام الأمثلة السابقة وهو الموجود حاليا في المراوح الحديثة .

محرك وجه واحد ٨ مجرى سرعتين السرعة الكبيرة ٤ قطب خطوة لف التشفيل أو التقويم أو السرعات (١١ - ٢١) خطوة ثابتة الديام عنه




خطوة لف جميع المانات (٤ - ١") وتداخلة




محرك وجه واحد ١٦ مجرى ٣ سرعات ؟ قطب خطوة أف (١١ – ٥) ثابتة عدد مجارى القطب الكامل (تشفيل وتقويم) = ١٦ ÷ ١٤ خ ١٥ مجرى

.. خطوة اللف لجميع الملفات = ١ + ١ = ٥ مجرى نوع اللف جانبين تشغيل مع سرعات وتقويم مع سرعات




محرك وجه واحد ١٦ مجرى ٣ سرعات } قطب خطوة لف (١ - ١) محرك وجه واحد ١٦ مجرى ٣ سرعات إلجناحين




محرك وجه واحد ١٤ مجرى ٢ سرعات ٤ قطب السرعة الكبيرة

خطوة لف جميع اللفات (١٠ ـ ٧) ثابتة تشفيل وتقويم سرعات

واللفات رقم (١) مع (٢) واللفات رقم (١) مع (٤) وطرف السرعة عندما يكوم المحرك ثلاث سرعات تقسم ملفات السرعات الى نصفين بحيث المتوسطة من وصلة بداية (١٠) مع نهاية (٢)





بيان المحرك وهو سرعتين شفط وطرد

رقم (۱) ملغات تشد غيل قطر الدلك ٢ر٠ مم وعدد لغات ٢٥ لئة .
رقم (۲) ملغات التقدويم قطر الدلك ٢ر٠ مم وعدد لغات ٢٥ لئة .
رقم (۲) ملغات تغيير السرعة قطر الدلك ٢ر٠ وعدد لغات ٢٥ لئة .
رقم (۶) مكتف سعته ٢ ميكرفراد ٢٢٠ فولت .
رقم (٥) مفتاح تشعيل (١) التشعيل بالتدوازى مع التقويم ومعه المكتف (شعط) .
رقم (٢) التشعيل ومعه المكتف وبالتوازى مع التقويم المتصل توالى مع تغيير الدرعة (طرد)

ويسلما هذا القانون المثلثة المرعمان سرعة اخرى مثلاً من خات السرعات المرعات ال

هذا النوع من المحركات يمكن الحصول منه على أكثر م نسرعــة:

الـــ الحصول على سرعتين متناصفتين ٢/٤ قطب (١٥٠٠/٣٠٠٠ افة)
الـــ الحصول على سرعتين متناصفتين ٤/٨ قطب (١٥٠٠/١٥٠٠ افــة)
الـــ الحصول على سرعتين فير متناصفتين مثل ٤/٨ قطب
الـــ او الحصول على سرعتين فير متناصفتين مثل ٤/٢ قطب
الـــ او الحصول على سرعتين فير متناصفتين مثل ٤/١٠ قطب

وفي بعض المحركات يمكن الحصول على ثلاثة سرعات (٧٥٠/١٥٠٠/

والسرعان والمراب المرعات المتاصفة والتاري المساور

قبل أن نتكلم عن السرعات يجب أن نعلم أنه في المحرك ذو السرعة الواحدة أذا أريد تغيير لفه مع تغيير قيمة سرعته سواء ألى أكبر أو أقل يجب أتباع الآتى:

١ _ يقسم الحرك حسب عدد اقطاب السرعة الجديدة الحصول على الآتى :

- (1) عدد مجاري كل قطعة والما عدد (1)
- (ب) عدد مجاری کل وجه تحت کل قطب .
 - (ح) قيمة الخطوة الجديدة .
- ٢ حساب مساحة متطع سلك ملفات السرعة الجديدة وكذا عدد لفات
 ١ اللف الجديد وذلك باستعمال القانون الآتى:
- مد (11) مساحة مقطع سلك السرعة الجديدة والمعالم عنالا عالما عنه والم
- السرعة الجديدة مساحة مقطع السلك القديم = مم السرعة القديمة
 - (ب) عدد لفات الملف الجديدات عدا ويسقا

السرعة القديمة × عدد لفات الملف القديم = لفة م السرعة الجديدة × عدد لفات الملف القديم = لفة م

ويستعمل هذا القانون لتفيير أى سرعة الى سرعة اخرى مشل من المدار الله الى ١٥٠٠ لفة وهكذا والسبب في هذا التغيير في مساحة مقطع السلك وعدد لفات الملف هو أن لكل سرعة مجال مغناطيس ولكل مجال مقاومة استنتاجية ولكل مقاومة شدة تيار ولكل شدة تيار مساحة مقطع سلك ولكل مساحة مقطع علك عدد لفات

فى المحرك الذى نحصل منه على سرعتين متناسفتين يجب أن يكون المكل سرعة مساحة مقطع سلك وعدد لفا تولكن نحد أن هذا المحرك يلفة بنوعية واحدة من الملفات تستعمل للسرعتين ولكى ينفذ القانون السابق ليتواجد عندنا نوعين (مساحة مقطع وعدد لفات) نجد يتم هذا عن طريق التوصيل داخل الحرك لجموعات الأوجه الثلاثة والتوصيل خارج المحرك الطراف الأوجه مع التيار والرسومات الآتية توضح هذا .

السرعتين الفير متناصفتين والمساهد

في هذا المحرك يتم التقسيم ولف الملفات كل سرعة على حدة لذا نجد داخل المحرك نوعين من الملفات من حيث مساحة مقطع السلك وعدد لفات الملف ولكل نوعية من هذه الملفات خاصة بسرعة ويعتبر المحرك في هذه الحالة كأنه محركين داخل جسم محرك واحد ويخرج منه أتنى عشر طرفا منها ستة اطراف بسرعة والستة الأخرى للسرعة الثانية وتوصل كل منهما اما بطريقة الدلتا أو النجمة .

تقسيم المحركات المتناصفة علما معم المسا

هذه المحركات يمكن لفها اما بخطوة ثابتة أو متداخلة جانبين في المجرى ولكل حالة طريقة خاصة للحصول على خطوة اللف كالآتي :

البيانات الخاصة بتقسيم المحرك

١ _ تحسب عدد إقطاب كل سرعة بن السرعتين .

۲ _ تحسب عدد مجاری کل قطب لکل سرعة

۳ _ تحسب عدد مجموعات كل وجه وهى = عدد اقطاب السرعة الكبيرة عدد مجارى المحرك عدد مجارى المحرك

عدد مجاريكل مجموعة وهي == _______ عدد مجاريكل مجموعة وهي == _______

٥ _ نوعية اللف وهي جانبين في الجرى .

٦ _ نوعية الخطوة اما ثابتة أو متداخلة . الما يوسلم كالما تسب

٧ _ قيمة الخطوة في الثابتة أو الخطوات في المتداخلة .

(۱) اذا كان عدد مجارى قطب السرعة الصغيرة رقم صحيح بدون كسر تكون الخطوة = عدد مجارى قطب السرعة الصغيرة + 1

(ب) اذا كان عدد مجارى قطب السرعة الصغيرة رقم صحيح وكسر مثل ١٨ مجرى ؟ قطب = ٢٤ مجرى .

تكون الخطوة = عدد مجاري مجموعة الوجه + ٣

(ح) في حالة المتداخلة تحسب أولا تيمة خطوة الملف الأصغر كالآتي :

خطوة الملف الأصغر = (عدد مجاري المجموعة + ٢) + ٢

خطوة الملف الثانى = خطوة الأصغر + ٢ وهكذا الباقى الخطوات التى يحدد عددها هو عدد مجارى المجموعة مثلا اذا كان عدد مجارى المجموعة ثلاثة مجارى يكون عدد الخطوات المتداخلة ثلاثة .

أمثطة الأوضاع الساتقة

محرك ثلاثة أوجه ٢٤ مجرى سرعتين (٣٠٠٠/١٥٠٠ لفة/دقيقة) ١٠ التقسيم

٢ × ٦٠ × ٥٠ = ٢ قطب السرعة الكبيرة = - ٢ قطب - ٢ × ٢٠ × ٢

٢ × ٦٠ المسلم المركة الطاعة بتقسم المركة (ب) عدد اقطاب السرعة الصغير = عدم المالية ال

3 - range and ordered up care as

an Hido = a

۲ _ (1) عدد مجارى قطب السرعة الكبير = ۲ ÷ ۲ = ۱۲ مجرى مصارى عدد مجارى قطب السرعة الصغيرة = ۲۲ ÷ ۲ = ۲ قطب ٣ _ عدد مجموعات كل وجه = عدد اقطاب السرعة الكبيرة = ۲ مجموعة

٤ _ عدد مجاری کل مجموعة لکل وجه = ____ = ١ مجری ____ دری ___ کال مجموعة لکل وجه = _____ = ١ مجری ____ دری ___ دری __ دری ___ دری ___ دری ___ دری ___ دری ___ دری __ دری ___ دری __ دری ___ دری __ دری __ دری ___ دری __ دری __

٥ _ نوعبة اللف جانبين في المجرى من يا قدلة لها ق مامما المدون _ 7

٦ _ نوعبة الخطوة يحدد اما ثابتة أو متداخلة ، و علما الما ما ٢ _ ١

٧ _ إلى الخطوة المنطوة المنطوقة المنطو

لاحظ أن متوسط هذه الخطوات الأربعة ... ٧ وهو قيمة الخطوة المنابعة ... ١٠ وهو المنابعة المنطوة المنابعة ... ١٠ وهو المنابعة المناب

۴ ـ بعد بدایات الأوجه = ۱۲۰ ÷ ۱۵ = ۸ مجری مداری الم

منال آخر


محرك ثلاثة أوجه ٣٦ مجرى سرعتين ٧٥٠/١٥٠٠ لفة/دقيقة . ١ _ عدد الأقطاب كالآتي بعد الحساب ١/٨ قطب .

٣ _ عدد المجموعات لكل وجه = } مجموعة

بعد حسابات التقسيم السابقة يأتى دور رسم الانفراد وتوصيل المجموعات لكل وجه وتوصيل الأوجه مع بعضها ثم توصيل المحرك على التيار وأخذ كل سرعة من السرعتين مع تطبيق القانون الخاص بتغيير كل من مساحة مقطع السلك وعدد لفات الملف .

عندما يكوم المحرك ٢/١ قطب يكون عدد مجموعات الوجه اثنين وعندما يكون ١/٨ قطب يكون عدد مجموعات الوجه أربعة ولكل حالة توصيل خاص للمجموعات .

توصيل مجموعتين للسرعة الصغيرة والكبيرة




عندما يكون للوجه أربعة مجموعات لابد من تدويلها الى مجموعتين ابدأ بنهاية المجموعة الأول لكل وجه ثم وصل نهايتها مع بداية المجموعة الثالثة بحيث تعتبر المجموعة الأولى والثالثة كأنها مجموعة واحدة ثم وصل نهابة المجموعة الثانية مع بداية المجموعة الرابعة وكأنهما المجموعة الثانية ثم وصل نهاية المجموعة الثالثة مع بداية المجموعة الثانية وأخرج طرف الوسط .

في الرسم رقم (١) دخول التيار من (أ) وله اتجاهين ويكون أربعة القطاب واربعة مجموعات .

في الرسم رقم (٢) دخول التيار من (١) وله اتجاه واحد فيكون أربعة مجموعات وثمانية أقطاب مع عدم استعمال طرف الوسط .

توصيل أربعة مجموعات للسرعة الصغيرة والكبيرة



الحصول على السرعة الكبيرة في حالة الطقا الداخلية وصل اطراف

الدلتا الداخلية أو النجمة الداخلية كالآتى: في المحمد من مساليا المالة

- الدلتا الداخلية : وصل نهاية الوجه الثاني مع بداية الوجه الأول .
 - وصل نهاية الوجه الثالث مع بداية الوجه الثاني .
- وصل نهاية الوجه الأول مع بداية الوجه الثالث .

اخرج من وصلة كل وجهين طرف يعتبر رأس دلتا وأعطى الوصلة الأولى حرف (u) والوصلة الثانية حرف (v) والثالثة (w) وعلى هذا يكون للمحرك ستة اطراف ثلاثة وسط (x, y, z) وثلاثة رؤوس دلتا (u, v, w) تخرج خارج المحرك لتوصيلها مع التيار خاصة للحصول على كل من السرعتين و السرعتين و المحرول على كل من السرعتين و المحروب ا

النجمة الداخلية : وصل نهاية كل من الوجه الأول والثاني والثالث مع بعضها وأخرج طرف هو طرف نقطة النجمة واعطى بداية الأول (١) وبداية الثاني (٧) والثالث (٧) وأطراف الوسط (x,y,z)

وعلى هذا يكون للمحرك سبعة اطراف ثلاثة اطراف بديات وثلاثة اطراف وسط ثم طرف نقطة النجمة تخرج هذه الأطراف السبعة الى خارج المحرك لتوصيلها مع اطراف التيار بالطريقة التى تحصل منها على كل من السرعتين .

توصيل الأطراف خارج المحرك

للحصول على السرعة الصغيرة في حالة الدلتا الداخلية وصل أطراف الينبوع الثلاثة مع اطراف رؤوس الدلتا الثلاثـة مع ترك أطراف الوسط دون أي توصيل .

للحصول على السرعة الكبيرة في حالة الدلتا الداخلية وصل اطراف الينبوع الثلاثة مع اطراف الوسط الثلاثة مع قصر او قفل اطراف رؤوس الدلتا الثلاثة مع بعضها وفي هذه الحالة نكون نجهة مزدوجة يترتب عليها تغيير قطر السلك وعدد لفات الملف وبهذا يتم تنفيذ قانوه تغيير السرعة الى سرعة أخرى وما يتبعها من تغيير كل من قطر السلك وعدد لفات الملف .

أما في حالة النجمة الداخلية للحصول على السرعة الصغيرة توصل اطراف الينبوع الثلاثة مع بداية الأوجه الثلاثية مع ترك كل من أطراف الوسط وطرف نقطة النجمة دون أي توصيل .

للحصول على السرعة الكبيرة في حالة النجمة الداخلية وصل اطراف الينبوع الثلاثة مع اطراف الوسط الثلاثة ثم وصل اطراف البدايات الثلاثة مع طرف نقطة النجمة وفي هذه الحالة نكون النجمة المزدوجة التي يترتب عليها تنفيذ قانون تغيير كل من قطر السلك وعدد لفات الملف .

في الرسومات الآتية الأرقام (۱ ، ۲ ، ۳) هي اطراف الوسط وهي (X. Y. Z.) والأرقام (۱ ، ۵ ، ۳) هي اما رؤوس الدلتا او اطراف بدايات الأوجه وهي (U, V, W) ورقم (۷) طرف نقطة النجمة ،

المزدوجة خارجيا وكذا النجمة الداخلية والنجمة المزدوجة خارجيا . الم


خارج الحرك لتوصيلها مع أطراف التيار بالطريقة التي تحصل منها غلى

26 m 1 = 200 -


igand Widelin dly Theels

الحصول على السرعة الصفر في حالة الدانا الداخلية وصل اطراف


توصيل المجموعات والأوجه دلتا داخلية للسرعة الصغيرة ونجمة مزدوجة خارج المحرك للسرعة الكبيرة وعدد الاطراف ستة ثلاثه رؤوس دلتا وثلاثة وسط .




توصيل المجموعات والأوجه نجمة داخلية للسرعة الصفيرة ونجمة مزدوجة خارج المحرك للسرعة الكبيرة وعدد الاطراف سبعة ثلاثة بدايات وثلاثة وسط وواحد نقطة نجمة .




محرك ثلاثة أوجه ١٢ مجرى سرعتين خطوة لف (١ ــ ٥) ٢/٤ قطب يمكن اعتبار (١ ، ٢ ، ٣) وهي أرقام الدلتا الداخلي (u. v. w) وهي أرقام الوسط اللسرعة الكبيرة واعتبار (٤ ، ٥ ، ٢) وهي أرقام الوسط اللسرعة الكبيرة (X. Y. Z.)



محرك ثلاثة أوجه ١٢ مجرى ٢/٤ قطب جانبين في هــذا المحرك الخطوة (١ – ٤) على أساس عدد مجارى قطب السرعــة الصــغيرة (٢) + ١ = ٤ والتوصيل دلتا داخلية يمكن جعلها نجمة داخلية مع اخراج سبعة اطراف حسب الشرح السابق .



محرك ثلاثة أوجه ١٨ مجرى سرعتين خطوة ألف (١ – ٦) ٤/٦ تطب




في هذا المصرك عدد مجارى قطب السرعة المصفيرة به كسر وهو الإلا مجرى وعلى هذا تحسب قيمة خطوة الملف على أساس عدد مجارى المجموعة وهو ٣ + ٣ = ٣ وفي حالة المتداخلة يكون الملف الأصفر = (٣ + ٢) + ٢ = ٢٣ تعدل الى ٤ مجرى والثاني ٢ والثالث ٨ والمتوسط = ٢ وهو قيمة الخطوة الثابنة ،


عن الرام الما والله المصول على جور تين فتا ويدا كال علا بجور عالم المجود ويدا المصول على المجود ويدا الربم الدان من معتبا وكونة والله عن طريق توصيل الجور عالت ذات الربم الدان من معتبا وكونة بجومة نا توجيل المجودة والمجود الما الربم الوسط وذاك بعوصل تهاسة الجور عات الموسط وذاك بعوصل تهاسة المجودات الموسط والمراح الموسل تهاسة المجودات الموسط والمراح المرب عالم عدادة المحسولة .


محرك ثلاثة اوجه ١٨ مجرى سرعتين خطوة لف، (١ – ٣) ١٢/٦ قطب وعدد مجموعات كل وجه ٦ مجموعة وفي هذه الحالة يكون توصيل (١،٣،٥) كمجموعة ثم توصيل النهاية (٥) مع بداية (٢) لاخراج طرف الوسط.

ينفذ في جميع ملفات المجموعة الأوجه الثلاثة مع مراعاة البداية .




يختلف توصيل مجموعات الوجه في حالة ٢/١ قطب عن ١٢/٨ قطب الوجه ويمكن الحصول على المجموعتين في حالة ١٢/٨ قطب ١٢/٦ قطب وذلك عن طريق توصيل المجموعات ذات الرقم الفردى مع بعضها مكونة مجموعة والمجموعات ذات الرقم الزوجى مع بعضها مكونة مجموعة ثم توصل المجموعتين مع بعضها للحصول على طرف الوسط وذلك بتوصيل نهابة المجموعات الفردية مع بداية المجموعات الزوجية واخراج طرف من هدذه الوسطة.






عدد مجاری کلمج موعة = _______عدد مجموعات کل وجه × ۲ × ۲ × ۲ عدد مجارى المدرك

خطوة اللف = عدد مجارى قطب السرعة الصغيرة + ١ = ١ + ١ = ١






محرف ثلاثة أوجه ٢٤ مجرى ٤/٨ قطب جانبين متداخلة


* × ~ عدد بجاري الجهوعة = -

خطوة اللف الأصغر = (٢ + ٢) + ٢ = ٣ مجرى

الحرك له سبعة اطراف توصيل (w-v-u) مع التيار سرعة صفيرة خطوة اللف الثاني = ٢ + ١ = ٥ مجرى

توصل (١١،١١) مع التيار مع توصيل (١٠٠٧) م نقطة النجمة سرعة كبيرة






عدد مجاری المجموعة = ----- = ۴ مجری ۳ × ۴

حساب خطوة اللف الاصفر بتداخلة = (٢ - ٢) + ١ = ٢٠ تعدل ٤ في عدد مجاري قطب السرعة الصغيرة الذي تحسب عليه قيهة الخبارة + ا خطوة اللف ثابتة = عدد مجاري المجموعة + ٢ = ١ مجرى لتواجد كسر

محرك ثلاثة أوجه ٣١ مجرى سرعتين خطوة لف (١ -- ٩) ٢ قطب في هذا المحرك يمكن جعل الخطــوة (١ -- ١) مجموعة في هذا المحرك يمكن جعل الخطــوة (١ -- ١) مجـارى قطب السرعة الصغيرة به ١



يمكن لف هذا الحرك على أساس خطوة متداخلة جانبين باعتبار عدد مجارى المجهوعة = -

خطوة اللف الأصغر = (عدد مجاری المجموعة + ۱) + ۱ = (۱ + ۱) + ۱ = ه مجسری واللف الثانی ۷ مجری والثالث ۹ محری والثالث ۹ مجری والثالث ۹ محری والثالث ۹ محری والثالث ۹ محری والثالث ۹ محری و ۱ محر

تقسيم محركات ثلاثة أوجه المسلم على على على الله المسلم على المسلم على الله المسلم على ال

بعد التعرف على طريقة تقسيم وتوصيل محركات التيار المتغير التى تعمل على ثلاثة أوجه وتعطى سرعتين ننتتل بعد ذلك الى نفس المحركات ولكن لكى تعطى ثلاثة سرعات .

عند تقسيم هذه المحركات واعدادها للف الملفات الخاصة بسرعات المحرك الثلات نجد أن عملية التقسيم هي العملية المتبعة في حالة السرعتين من حيث البيانات المطلوبة وتنفيذ القوانين وقد يتبين هذا عند اتباع الآتى :

١ - اوجد عدد مجاري المحرك الكلية ١١٤٠) فينالنا حميا

٢ _ معرفة سرعات المحرك الثلاثة وتحويل كل منها الى ما يقابلها

٣ _ معرفة عدد مجموعة الوجه الواحد = عدد اقطاب السرعة الصغيرة بناء = مجموعة .

٤ - معرفة عدد ملفات المجموعة الواحد =

عدد المجارى الكلية "× ٢٠ " = المعارى الكلية "× ٢٠ " = المعارى

اعد تلو معدد اقطاب السرعة الصغيرة × ٣ المسام

٥ _ خطوة اللف = عدد ملفات المجموعة الواحدة + ٣ = مجرى


مثــال

محرك ثلاثة اوجه يحتوى على ٢٤ مجرى تعطى سرعات مقدارها (٧٥٠) ٢٥٠ ، ٢٨٥٠) لفة/دقيقة يراد تقسيمه وأعادة لفه .

المحرمة الثالثة عند استاطها بدامياسيما (٨ التقاسيم عند الثالثة عند استاطها بداميا

السرعة الأولى (٧٥٠) لفة/دقيقة = ٨ قطب السرعة الثانية (١٤٢٥) لفة/دقيقة = ٤ قطب السرعة الثالثة (٢٨٥٠) لفة/دقيقة = ٢ قطب عدد مجموعات كل وجه = ٨ ÷ ٢ = ٤ مجموعة .

محرك ثلاثة أوجه ٣٦ مجرى سرعتين خطوة لنه (١ - ٥) ٦/١١ قطب عدد مجموعات كل وجه ٦ مجموعة توصل كها سبق شرحه



توصيل ارقام المجموعات

التال ومصا المساوة

في هذا التقسيم تخرج جميع بدايات ونهايات المجموعات الى خارج المحرك حاملة أرقامها وعن طريق التوصيل لهذه الأرقام وبعضها بهكن الحصول على السرعات المطلوبة حسب الآتى :

للحصول على السرعات في حالة (٢/٨٤/) قطب

توصيل المجموعات لتشيغيل المرك على (٢ قطب) (٢٨٠٠ لنة/دقيقة) .

(B 1 مع A 7, B 7 مع B 2, A 2 مع B 1) الوجه الثاني وصل الأرقام الآتية مع بعضها

(B 5 مع A 11. B 11 مع B 6 A 6 مع B 5) الوجه الثالث وصل الأرقام الآتية مع بعضها

(B9 ع A 10. B 10 ع B3, A3 (B4)

اطراف رءوس الدلتا وهي اطراف توصيل التيار (A 1 مع A g) S طرف A (A 5) R مع A 3) طرف A g (A 4 كا ي

المارف

توصيل المجموعات لتثمين على (} قطب) (١٤٠٠ لفة/دقيقة) الوجه الأول وصل الأرقام الآتية مع بعضها

(A10 مع B4),(B1 مع A7)

الوجه الثانى وصل الأرقام الآتية مع بعضها (B 8 مع A 2) , (A 11 مع B 8)

الوجه الثالث وصل الأرقام الآتية مع بعضها (B 6 مع A 12) , (A g مع B 3)

توصيل نقطة النجمة المزدوجة (A 12 مع B 10 مع B 2 مع B 10 مع A 1) اطراف توصيل التيار

B7,A4) طرف A (B 9 مع B 11) طرف A (B 9 مع B 9) طرف T

عدد ملغات المجموعة الواحدة = ملف عدد ملغات المجموعة الواحدة = ملف من ما × ۳ × ۸

ممل على تلاثة اوجه وتعطى من عام التنام بعد فلك الى نفس الموكات

محرك ثلاثة اوجه يحتوى على ٣٦ مجرى يعطى سرعات متدارها (... ١٤٠٠ ، ١٤٠٠) لفة/دقيقة يراد تقسيمه واعادة لفه .


المام التلاث نود أن عبلية التقسيم المتقسيم الله المرمون

عدد لمفات المجموعة الواحدة $=\frac{m_1}{m_2} \times m_1$ مجموعة المحدد لمفات المجموعة الواحدة $=\frac{m_1}{m_2} \times m_2$

خطوة اللف = ٣ + ٣ = ١ - ١ مجرى

بعد عملية التقسيم السابقة لأى محرك يحتوى على ثلاثة سرعات نبدا في عملية اعداد اللفات على اساس جانبان في المجرى ويكون مساحة مقطع السلك وعدد لفات الملف على اساس ان المحرك سرعة واحدة وهى السرعة الصغيرة .

عند اسقاط الملفات نبدا بهلفات المجموعة الأولى الوجه الأول ونعطى لبدايتها رقم (A 1) ونهايتها رقم (B 1) ثم اعطى المجموعة التي تليها وهي لوجه آخر عند اسقاطها البداية A 2) والنهاية (B 2) وهكذا المجموعة الثالثة عند اسقاطها بدايتها (A 3) ونهايتها (B 3 استمر في هذا التسلسل للأرقام والمجموعات عند اسقاطها حتى تنتهي كل المجموعات وبذلك نجد في حالة المحرك (١٩٤٨) قطب سواء كان ٢٤ مجرى أو ٢٦ مجرى يخرج لنا اثنى عشر طرفا بداية واثنى عشر طرفا نهاية اخرج هذه الاطراف جميعها الى علبة التوزيع حيث لا يوجد توصيل مجموعات داخل المحرك كها هو الحال في السرعتين .



The sales saled the re-

انفراد لف محرك ٢ أوجه ٢٦ مجرى ٢ سرعات ١/٤/٢ قطب ١/٤/٢ قطب اتبع في تنفيذ هذا المحرك كل ما جاء في المحرك السابق

3

توصيل المجموعات لتشغيل المحرك على (٨ قطب) (٧٠٠ لفة ردقيقة)
الوجه الأول وصل الأرقام الآتية مع بعضها
(A 2 مع A 8, B 8 مع A 41, B11 مع B5)

الوجه الثاني وصل الأرقام الآتية مع بعضها و المال المال المال

(A10 مع B4, A4 مع B7, A7)

الوجه الثالث وصل ارقام الآتية مع بعضها له المصال

(A12 B6, A6 B9, A9 B3)

توصيل نقطة النجمة

(BB as 16A as 16A as 16A)


Head William out Willy Parise with

TO CELL

المراف توصيل الايماد الانبة مع معنى التلا ليصوب فالما

طرف T (B12) S طرف R (B10) R طرف (B2)

انفراد لف محرك ٣ اوجه ٣٦ مجرى ٣ سرعات (8.8 هـ 6.4 هـ 6.4 هـ (8.4 هـ 6.4 هـ 6.4 هـ 6.4 هـ (8.4 هـ 6.4 هـ 6.




الله الله الله الله الم 82 مع 33 مع (A 12 و A 13 مع 14 مع 15 مع 14 مع

Tul(B9 CA6) State (BII CAB) Bull (B7, A4


دوائر التشمفيل والتحكم

فى دوائر القوى يستعمل للتشفيل أو التحكم الكونتكتورات أو الماتيح الأتوماتيكية أو اليدوية سواء المستعمل فيها قواطع حرارية أو مغناطيسية أو حرارية ومغناطيسية معا والرسومات الآتية تبين مختلف هذه الدوائر .




حماطا والما يدائرة لعكس حركة محرك ثلاثة أوجه

at the Miliary allies of



فى هذه الدائرة استبدل القاطع الحرارى بقاطع آخر من نوع مغناطيسى حرارى ونلاحظ عند استعمال هذا النوع من القواطع لا نستعمل مصهرات وفى هذه الدائرة نجد أن الكونتاكتور رقم (١) خاص باتجاه للدوران ورقم (٢) خاص باتجاه آخر للدوران و

دائرة محرك ثلاثة أوجه نجم / دلتا




فى هذه الدائرة استعمل قاطع من النوع الحرارى مع استعمال المصهرات كما نجد أن هناك عدد ثلاثة كونتاكتور يستعمل فيها رقم (١) ورقم (٢) لتشغيل المحرك نجمة مع ترك رقم (٣) دون استعمال .

عند تحویل المحرك على الدلتا یفتح الكونتاكتور رقم (١) ویوصل رقم (٣) مع رقم (٢) باقى التوصیل .

٠ ١١٠ ورقم (٤) ورقم (٥) .

الحصول على سرمة علية في النجاء الخر نستعمل الكونماكتور
 قوم (٦) ورقم (٥) .

دائرة محرك ثلاثة أوجه سرعتين مع عكس الحركة




فى هذه الدائرة استعمل عدد اثنين قاطع حرارى وعدد خمسة كونتاكتور ولتشغيل المحرك للحصول على سرعة معينة وفى اتجاه معين نتبع الآتى : ١ ــ للحصول على سرعة منخفضة فى اتجاه نستعمل الكونتاكتور رقم (١) ورقم (٣) .

٢ ــ للحصول على سرعة منخفضة في اتجاه آخر نستعمل الكونتاكتور رقم (٢) ورقم (٣) .

٣ _ للحصول على سرعة عالية في اتجاه نستعمل الكونتاكتور رقم (١) ورقم (٤) ورقم (٥) .

إلى المحسول على سرعة عالية في اتجاه آخر نستعمل الكونتاكتور
 ورقم (٤) ورقم (٥) .

دائرة محرك ثلاثة أوجه سرعتين مع مفتاح يدوى



جدول قطر ومساحة مقطع اسلاك اللف وشدة التيار

الم النالج	Colidian State	المرابع المحافي	To as Oll	N. P	W.	
لفه	-~/	A	500	7	-	
(3864	2.2.00	191160	135.6	2.7	
10	7751	12V	O ··· (A	17.80		
11	2001	17.18.	91.19	·)*A0	7.4	
9	5-4769-	N. 6.	90.	.7.90	3.4	
٧	CH53	2.19	37.15	171.A	2.9	
7	1757	7,51	P8C.	.2710	.110	
0	SAC	19.55	290	115	1711	
82	1,00	2064	711.6	316	710	
٠٠.٢٧	- P. A. Z.	37.45	371.0	10/0	ייוני	
٧٩٠٠٠	314	5.60	30105	717	310	
ξA	.,99	12.20	10.1AA	714	910	
50	rau I	19:01	113.6	111.	717	
550.	YVVV	.7.0 V	12.568	219	.>)A	
5	PAFC	19.30	30306	176.	AIC.	
10	9779	12.45	· j·cat	120	719	
170.	-)00V		.7.615	.300	00	
10	70.4	MANGE	133.0	2)(4	175	
12.	1757	19.99	٠٩٧٠٠٠	370	770	
14.	->256	5110	17.56.	1700	775	
150.	AAYC.	.8118.	17.20.	יונין	376	
11.	vogov.	7160	17.69	.164	1150	
1000	.779.	07/10	70.04	-yeao	720	
900	1.787.	->>50	1 .,.04	-sego	.) CV	
VA.	OAZC	·2/0V	12.30	196.0	->CA	
A	1899	Arte	1-7-77	17810	250	
44.	1 .) (EA	.A/C.	17.41	., 44	٠,٧.	
Ac.	1836	2810	·). Vo	75.8	.781	
79.	NI) C	175.0	.V.V.	1,70	ישני	
70.	1000	YSSA	·>.A7	->٢٦		
7.,	27910	9176.	19.00	17.	1	
on.	SPAICE	7550	7.97	A70.		
01.	SIACE	Pe>(.	2.10	7,40		
05.	775150	3436.3	171.0	11 .72		

اقص نقلًا ظالمتنا للهنج (وبالن) لك

3 6 3	الل منز ومه	Sid 8 5 54	de cul		'S'
0,.	71084	")CA9	2016	130	70
LVO	71274	3.811	C0150->	330	1789
٤٥.	rpyle	7,64.	7157	715	72.
£ 5. X	7177	-) KoK	6716	250	725
49.	P.210	יוצעי.	0/10	727	736
ev.	3110	15.0	7109	TEA	
660	71.16	7885	JAVA	.70.	-
K C. X	1.9V.	1136	DIAN	100	-
6.0	7.495	.,0	1995	300	
50.	AYV.C.	77.0	JCKV.	1	.,00
C1.X	175.00	346.	PAPC	1	170
IA.	7.075	TALO	7885	1	770
17.	7.800	.,9A.	ONYC	7.1	·, V .
161	-7.490	MICO	1884.	., 14	.740
16.0	1832.6.	V. SA. Y	3.00	JAE.	'AK'
11.	7.81A	1, 250	vov.	0,00	1780
MACA	·)·(yell	175.	.1981		٠,٩٠
9.	132.6	MAO.	DVIC	11-	.,90
AK.	3.666	5,-	- MAKI	4.0	11-1
TA	3.165	1,86.	-1901	417	171.
00	7.100	5. 10.	17141	457	1,6.
60	23100	C KA.	1, 469	1187	1.K.
٧٠	311.6	٧, ٩٢٠	1,02.	111	151
RA	1.799	8,0	17 VV.	1,07	7 10 10 10
100	J VA	01.15.	5,010		-
< &	.) VA	O) VA.	1	rvy.	
C.VA	3 V (.	7,150	1 1 1 1 1 1 1		VVO
W	979	171 EA.	5,080		12A.
18	77	V, 55.	Y Y	493	
11	107	N) -	The second secon		5,-
X W. I	7. 27	9,0		CICA	
V	173	10800		404	

PLAYOCK . Y3 CSP

331

PITE

القصى تيار يسمح بمروره فى الأسلاك المعزولة بالمطاط والبلاستيك

K	س	e de	4 2	80
شعره التيار	المتاومه كاند درجه ۲۰م	المفطع م؟ المفعلى ا	حكوبين الموصل	المقطع الدسمن
۵	10/151 1NO	790.	8111. X1	81
٧	1102.	1,0%.	18. X1	1,0
1.	1745	Y, . 1.	17-X1	Y
10	01/2	1001-	VX BVC	do
74	シャイン	346.4	YX OAC.	٤
XV	5007	77-71	V-O XV	7
40	1,000	9, 491	17. XV	1.
24	121-1	10,119	12 Y - X V	77
70	ッてとり	MIYLOY	7- X19	Yo
۸.	דיסני	450N.	1,0. X19	۳۵
11.	דששני	٤٨,٤٣٩	PIX . AC	0.
140	->440.	מ- א נפד	Y, 1. X 19	Y.

	7171 E
Aa	الومني
NAME OF STREET	photo the second

أمبير	اوم كيلومتر	6	88 8	500
YY	4,00.	7,-72	VXO.CI	the same of the sa
41	DVACY	9491	VX OTE!	-
42	1249.	10000	V X VELT	The second second
4	PY1, (7.17.17	14.601	YX 31cY	and the Party of the Party of
78	・アイス・	422.V9	Y Y Y Y V	40
٨٨	ハフ・フ	29,24.	7, XV	
1.0	7244	79, Y	PIXZICY	V.
125	2719	92524.	YOOK XIG	

جدول لحساب شدة التيار (أمبير) في محركات التيار المتفير وجه وثلاثة أوجه

	110	11	الأب الأب													
0)	Y	7	موكات ثلاث اوج تردد من ٥٠-١٠													
c>3.	DIA	4	1.V.	210	٤٤.	0	71.	2	13							
744	20	1,1	17.8		1.	1	7,7	7,10	-							
200	·yVo	SVO	1,7		1 105	1751	0,9	-	14.40							
240	1-	170	5	1	AFIL	-	111	_	2,50							
101	10	2,2	5,7	5,0	CYV	70	1,0	-	-							
No	1	1/0/1/		4,0	10,7 0	5,7		117	-							
CC	h	MA	0	0	2,25	N.Y	1	1001	CONTRACTOR OF STREET							
4	2 11,0		7,7	7,0	ON	-	N'A		175							
٤	0,0	18,0	1,0			7,0		50,1	-							
0,0	V,0	S.	110	11	1018	9	7.7	41.7	7.97							
V20	10	CA	10,0	18	141	15	1,9	17.A	YA, S							
10	11,0	40	6.		ALS:	10	110	7.	05							
11	10	40	37	17	(0,1	IV	15,4	TA	OV							
10	6.	10	4.	SA	(7,0	5 Pm	14.4	9.	MT							
MA	10	35	MA	40	The same of the last	CA,O	51.7	111	98							
177	4.	VO	28	20	PY	mm	50,5	19.	1110							

A.

VV

70

-9/ -17 V,P 01/ 07/

جدول سعة المكثفات المستعملة مع محركات الوجه الراحد المزودة والفير مزودة بمفتاح طرد

صركات وجه واحد فيرمزوده بمفتاح طرد

راد	میکروه	فلي	كاك	A A
لمكثف	سعاة ا	1	18:	رزي
16	من	1:	1	3
0	4	191	44.	9.
7	٤	144	77.	14.
9	٦	1,00	77.	14.
15	A	APIL	44.	Y0.
17	11.	4.4	44.	MA.
88	14	MAG	44.	00.
h.	66	2,9	74.	V0.
2.	70	V,-	44.	11

نراد	ميكرو	فطب	كات	المحر
رثنا	سعة اكم	3	13	الغواه
الي	من	10	9	37
CA	.0-	1.1	44.	14.
110	V	1,28	44.	14.
10	AV_A	MA	44.	40.
10	1191	5,05	74.	40.
4.	18	170	440	00.
44	14	210	44.	Vo.
4.0	YO	ZA	77.	1100
7.	20	9,1	44.	10

محركات وجه واحد مزوده بمفقاع طرد مركزي

نراد	ميكرو	نظب	اتع	1
لكمث	ستها	3	13	013
[اك	من الى		73	رراه
44	10	79,1	77.	14.
7.	YO	4,24	77.	14.
20	40	7.0	44.	40.
20	40	218	44.	41.
7.	0.	0,0	77.	00.
11.	90	4,4	44.	Vo.
140	110	9,4	77.	11
180	140	INV	77.	10
	Consumed to the Consumer of th	_	_	
	-	_	_	

فراد	ميكرو	فظب	بات ۲	5-2
للثف	Tam	73	1.35	18
الى	امن الى		3	379
14	14	301	77.	9.
١A	177	1145	44.	180
40	4.	VPV	ALY.	14.
20	1.4	Y, o A	77.	Yo.
00	0.	1,7	11.	MA.
70	00	01-	44.	00.
100	Ya	7,8	44.	Vo.
14.	11.	1,7	74.	11
14.	18.	11,0	41.	10
Y 2.	A	17,0	21.	4400

باب الجداول الخاصة بالمحولات

ONE	8000	810	ONES	5,00	\$100	0363	PACI	150.	1150	13	٠٨٠.	190.	36.	.74.	0360	Tr wi	مه معربه
6.7.53 6.7.53	. 89	80.	\$50	Y	5	5,00	5,50	PAR	1000	3950	500	1.60	30	36.	770	0.33	مع القلب بي
200	0000	2,00	5,00	840	30	5:	ONS	Sin	OAGI	1,00	1360	OAG	174	230	36.	Er sagi	مامهمنا
1000	.OA	0:	10.	2	40.	50.	?:	10.	100	VO	0	50	· ·	10	-	Ci	لمدره

17.	127	1.	ŕ	15	15	1:	1	47	9	77	4	12	1	10	10	2	× 3	77	14	100	
^	1	1	×	Z.	10	100	14	1 K	-X	-X	-	-	No.	74	~Y1	r.Y	70	*	nt	· CE	عرصه
1007	NLA	127.	1,90	21.3	2115	37,7	1,115	3767	1,9,	. N.3	0140	1,0	. 7. V	NOTO	9,40	1161	1637	19,0	127	ندد ۱۰	يوا فيد
1	١.	517	24.5	00	SI A	1,5	1,0	٤	2,70	7,0	V	Y.Y	VANO	1.	N.11	31	14,0	177	1	زدد ۵۰	ت الفول ال
3	30.	C. N.	69.	13.67	۲, 0.	4,9.	AACS	0	0110	4	VINO	9,VO	11	15,0	147	14,0	17	-	3,	£1.33	THE STATE
7,V0	٧,٥	500	P	SVO	5,0	1,50	1	1,70	1,0	1,50	11-	99.	34.	٠٧٠.	٠,٢٠	.00.	-36-	-76-	036	الفطلية	2
CXX	1 X 1	1 ××/	XX XX	121 XXI	*ハメメハ	10KX 10K	ンベメング	ンベメン	ーズ× · Y	ンベメン	ンベ× -	/ X -	%×%	*XX	メベン ス	ス×ス	. *X %	パ×火 パ	1×××	لقلب الرضة	

جدول اسلاك النيكل كروم المستديرة المقطع والبطط

-) in		132	بطط	ر (م	كروم	دنبكل	سلك	-w,	19-	جتا		1	
10 miles	175 S.	15.23	عه ا ع حاك	المنط مين	かべい	いいいい	13. 13. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	ع ع	مسا المفا عرض أ	- Constanting		13.9.	(القطع المعادمة
SV	TA,AT	2112	.کرد	1/2	2,7	7,20	25.0%	.,ç.	1/4	NV	AYC	-	000	77
4,6	7,91	2)127	-,10	1,5	٤	2,71	246	-210	۱٫۸	N.	1,77	7180	250	h
SIV	N,VA	.7/10-	0710	1,5	4,5	7,91	7127	.,1.	12A	7,8	6.4	729	70	10
3,2	1.14.8	.7.94	٠١١.	1,0	2,0	PAR	.757	.75.	1,7	2,4	2,10	9589	151	ba
SIR	V. L.	2715	.1/0	,	7,7	0,19	2190	.,10	1,7	A	1999	.,01	.,50	
5,1	16,50	nIV.	71.	0 0	SA	V, VA	.71°	.24.	1,7	3	5,29	->2°A	75.	5,0
5,0	9,55	.,11	.710	29	2,4	2,10	.7550	.) €	1,0	700	378	5.70.	.,10	5,0
?	1K, AK	.).V¢	71.	79	16.4	0,04	YAPC	.,10	1,0	Y, A	2,91	.78.2	٠,١	5,0
No	10,01	.2.70	21.	.).V	214	N,4.	221c	:21.	1,0	310		2770	.75.	5
1,7	INVAV	· , . o¥	21.	٠, ٧	٤,١	2,22	., ecu	.) 6.	112	2,5	2712		٥١٠٠	ç
10	(1)40	7.59	.21.	ارد	7,7	0,94	3/A3	710	1/2	38	378	7576	٠١٠.	7
1,8	-	97.0	٠,\٠	ACCUPATION OF PERSONS			0.61		10	Course annual Co	40,00	more tremely	.).0	٠,٧
.190	85.68	7.19	.).0	178		19,A	170 €0	17.0	20]	1,10	٤١,٥٠]	37.5	1700	28

a Miles

	0	تدرى	رب	105	دنيكل.	ELL	-w J	جدو			
12 2 bil.	15. W. 15.	7 37	Jan	3,3	333	3 3	1797	25.52	8 50 8	3 3	Parelin I
ho	03.60	175	.,,	1,0	1 .3	12 1	1,99	7.0	7		0
13	17.5	101	BAK	5,1	1720	7,7	100	2.4	1 100	7<	1 &
08	17-176	1	217	R, A	2710	0,0	٧٠.	2118		01	1,0
AI	7.160	,9	118	137	77 V	0	070	7/0	1 0,V	٤.	m
94	30.06	·›AA	715	N, A	354	2,0	230 27.	3741	0	77	SA
110	. Jooga	.,79	211	٤,٦	3910	٤	,00	2880	1 &	m.c	50
18.	7-78	77	221	5,0	ric	17,0	170	979	100	77	5,5
146	700	.,00	7.9	7,9	410	7.5	.120	47.0	500	74	5
614	.,	.,0	.). K	N.V	21.6	597	٠, ٤	۳٤٠	7	۲-	٧٨
CAD	14.0	.926	.)· A	11, &	7.VA	757	۵۳۵	308	35	14	171
TAA	77(?	17%	7.7		9.08		۳۰,۰	IVC	21	18	15
071	7.17	346.	7.0	3 .	.,.0		750	,9W		11	17/
AVO	.>1	7(7	.7.8	56, 2	.7.2	120	9000	110	head	10	1,1
ALC DES PROPERTIES			6		2011	1, 19	226.	1,8		NA	

٢٠٧ فيلوع القرية البولاقية - تبيرا معم

かった



جدول تنفيذى لأجهزه العشفيد (فطرة طول السلام)

ولت	\$ YY.	ولت	16.		
الطول	القطئ	الطؤل	القطي	かりんり	
W, E.	12)	5,10	91	1	
4,7.	718	6,4.	.)56	10.	
٤,٧٠	717	W. 1.	.14A	· (
٤,٧.	Alc	S.V.	.74.	50-	
0,2.	270	4.0.	071	h	
7,-	۵۶۵	4.A.	٠٠٤٠	40.	
7,-	VZC	٤,٧.	1,20	112	
7,10	.,4.	0,0.	.) O V	٥.,	
TIA.	046.	OJA.	370	21110	
V.V.	175.	٠٢١٥	.v.	٧	
A,V.	1,50	0,7.	.v.	A	
1,5.	.,0.	٦,-	.,A.	9	
110=	.)OA	7,1.	.,9.	1	
11,-	17.	7,10	199.	11	
NOA.	77.	V.1.	1,0	15	
1.74.	.,75	7:1.	1,-	14	
11,9.	OV.	7,1	1,5.	6181006	
11,10	.,V.	A, c	1,5.	10	
IN.V.	1.A.	A,A.	1,2.	16-00	

يستعمل هذا الجدول في حساب الملفات الخاصة بأجهزة التسخين حسب قدرة الجهاز مع العلم بأن كل من القطر المختار وطول السلك حسب شدة التيار وضغط الينبوع .

مطيعة الجيلاوي

٢.٢ شارع الترعة البولاقية _ شبرا مصر

رقم الايداع بدار الكنب ٢٥٠٦ / ١٩٩١



07

117

